



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 054843846

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0685/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 929/2021, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras a respeito de buracos na esquina da Av. Carlos Lacerda com a Rua Januário da Cunha Barbosa – Campo Limpo.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
 Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 17/11/2021, às 18:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Matéria DOCREC 1058/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 929/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=337302>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **054843846** e o código
CRC **0056FF44**.

fls. 9

Matéria DOCREC 1058/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 929/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=337302>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Departamento de Zeladoria Urbana**

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2021/0002211-1**Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 053096838**

São Paulo, 22 de setembro de 2021.

À**SMSUB/NÚCLEO ASSESSORIA PARLAMENTAR****Sr. Assessor****Assunto: Pedidos formulados pelo Vereador Rubinho Nunes.**

Em atenção ao Doc. SEI nº 048448889, encaminhamos para ciência e prosseguimento os seguintes esclarecimentos:

1) Com qual frequência é realizada a operação tapa buraco na cidade? Há critérios adotados para pavimentar vias prioritárias? Quais?

Os serviços de tapa-buraco, são executados 24 horas por dia em todo o Município de São Paulo, onde até agosto de 2021 esta Secretaria por intermédio de seu DZU - Departamento de Zeladoria Urbana realizou a execução de mais de 124 mil tapa-buracos, sendo uma média de 513 por dias.

Ressaltamos, que em 2021 passamos a executar os serviços de tapa-buraco no prazo de 5 dias, sendo que em 2017 o prazo para execução era de 121, essa melhoria só pôde ser alcançada com os investimentos em tecnologias, prioridades no atendimento, implementação do Manual de Especificação Técnicas para Execução do Tapa-Buraco na Cidade de São Paulo (Portaria- SMSUB nº 42 de 11 de novembro de 2019), controle tecnológico que tem como objetivo a avaliação da qualidade dos serviços realizados, bem como treinamento das equipes contratadas para melhor execução do serviço e utilização de caminhão térmico que mantém a massa asfáltica em temperatura ambiente, cujo ranking da Central SP156 constitui o Doc. SEI 052376486.

No que tange aos critérios para execução dos serviços de tapa-buraco, informamos que todos os nossos serviços se iniciam com a requisição na Central SP156 que é gerado um número de Ordem de Serviço no **SGZ**- Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (Disciplinado e implementado pela Portaria - SMSUB nº 16 de 28 de maio de 2019), sendo executados após inspeção realizada pelos moto inspetores, que estão nas ruas diariamente, onde se dirigem ao local para verificação da veracidade do pedido, ou seja avaliação da qualidade da via, na qual se for constatada as seguintes patologias

descritas no item 1 da Portaria SMSUB nº 42 de 11 de novembro de 2019, o serviço de reparação do pavimento flexível será executado: "Os procedimentos construtivos detalhados nesta especificação técnica se referem à execução de reparos superficiais e de reparos profundos em estruturas de pavimentos flexíveis que se encontram danificadas em decorrência do surgimento de diversos tipos de patologias, tais como: trincas interligadas "couro de jacaré", afundamentos severos de consolidação, buracos (panelas), desagregação, deformações plásticas acentuadas, etc.

Quanto a pavimentação, que é um serviço distinto da manutenção de "tapa buraco" o departamento responsável é CONSEMAVI, porém, sabemos que os critérios utilizado são estado de conservação através do Geovista e fluxo de utilização da via, posteriormente um estudo detalhado com o pavscan é feito para determinar o tipo de reparo a ser efetuado na via.

2) Como é feita a fiscalização das vias esburacadas na cidade? O poder público tem mecanismos para mapear essas ruas? Se sim, quais?

Após a requisição na Central SP156 é gerado um número de ordem de serviço no **SGZ - Sistema de Gerenciamento de Zeladoria**, onde são enviados em no máximo 24 horas moto inspetores, que vão ao local para georreferenciar e classificar o pedido, sendo o mesmo encaminhado na sequência para a execução do serviço de tapa-buraco, ou reclassificado para outra possível demanda (galerias, manutenção de logradouros, etc.).

No que concerne ao mecanismos de mapeamento, esta Secretaria implementou o Sistema Geovista, que realiza o mapeamento das vias do Município de São Paulo e identifica a qualidade e rugosidade do pavimento, através de um dispositivo conectado em taxis e veículos de aplicativo, praticamente todas as vias da cidade são mensalmente monitoradas por esse sistema.

3) Os trabalhos da empresa são fiscalizados? Com que frequência? Requeiro cópias dos laudos/autos/relatórios de constatação/autuação/fiscalização dos últimos 90 dias.

No que tange a fiscalização dos contratos pertinentes aos serviços de tapa-buraco, destacamos que todas as empresas prestadoras de serviços de zeladoria, são fiscalizadas diariamente pelo fiscal de contrato e o seu substituto indicado pela chefia desta Secretaria, alocados em seu **DZU - Departamento de Zeladoria Urbana**, de acordo com o artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria SMSUB Nº 14 de 21 de maio de 2019.

Com o mesmo objetivo de fiscalização, são realizados os serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para monitoramento, fiscalização, Assessoria, apoio técnico e controle tecnológico dos serviços de manutenção e tapa buraco de vias públicas do Município de São Paulo, que são realizados diariamente, cujos os relatórios tecnológicos constituem o Doc. SEI nº 052378787, bem como o registro de todos os serviços incluídos no Sistema de Gestão de Zeladoria - SGZ, instituído pelo Decreto nº 58.745 de 8 de maio de 2019 que tem como finalidade o gerenciamento dos contratos de prestação de serviços de zeladoria urbana.

Desta forma, com a execução dos trabalhos supramencionados, fica possível a tomada de decisões estratégicas por este **DZU - Departamento de Zeladoria Urbana**, permitindo a adoção de penalidades corretivas e preventivas, como por exemplo: O pedido de refazimento da obra má ou parcialmente executada, onde é realizada a glosa do valor (Prevista no artigo 79, inciso I, cumulado com o artigo 80, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93) até que o serviço seja executado, caso seja identificado o descumprimento ou não reexecução que atenda os critérios técnicos exigidos por esta Secretaria, são aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como aquelas estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes.

4) A qualidade do material e serviço é aferida pela Municipalidade através de seus órgãos administrativos? Como? Existem laudos feitos por servidor de carreira?

a) Visando à recuperação, adequação, melhoria e ampliação da malha viária, esta Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB, por intermédio de seu DZU - Departamento de Zeladoria Urbana, sendo munido de competência para a realização dos serviços de zeladoria, em especial a manutenção da malha viária realizada no Município de São Paulo, bem como a melhoria do tráfego da cidade de São Paulo, contratou empresas que realizam os serviços de Controle Tecnológico.

Controle Tecnológico que tem como objetivo a fiscalização e assessoria técnica nas atividades dos serviços de tapa-buraco do Município de São Paulo, aprimorando o padrão de garantia de qualidade na manutenção do pavimento e operação tapa buracos realizadas pelas empresas contratadas pela Secretaria, bem como objetiva qualificar a produção de concreto asfáltico nas usinas.

Desta forma, possibilitando que as empresas contratadas ao executarem os serviços de tapa-buraco, atendam às especificações, normas técnicas e lei vigentes, bem como o Manual de Especificação Técnica para a Execução dos Serviços de Tapa-Buracos instituído pela Portaria SMSUB nº 042 de 11 de novembro de 2019, que também prevê as definições e critérios de controle de qualidade na produção do Concreto Betuminoso Usinado a Quente - **CBUQ**, onde toda a massa asfáltica fornecida para os serviços de tapa-buraco passa por ensaios tecnológicos realizados pelas usinas e e por empresa especializada e certificada pelo INMETRO.

Sendo assim, o controle tecnológico é a parte da gestão da qualidade focada no atendimento aos requisitos dos serviços de tapa-buraco, no qual garante a conformidade de todos os requisitos técnicos exigidos por esta Secretaria e específicos para cada serviço executado, bem como considerando a oportunidade de melhoria contínua na qualidade dos serviços, redução de custos de pós-obra, evitando o retrabalho e mantendo a compatibilidade das obrigações exigidas.

b) No que tange ao questionamento sobre laudos elaborados por servidor de carreira, este DZU informa que o município não dispõe de carreiras com qualificação técnica para elaboração dos ensaios técnicos e metrológicos, portanto, estes serviços são contratados de empresas autorizadas e certificadas.

5) Enviar relatórios de fiscalização e aplicação de penalidades;

Posto que se tratar dos mesmos pedidos vinculados ao questionamento nº 03, este Departamento informa que foram inseridos nestes autos os relatórios de Controle Tecnológico realizados nos meses de agosto e setembro de 2021, conforme constitui o Doc. SEI nº 053096794.

6) Qual o atual andamento com relação aos protocolos 26817252 e 26681430? Por que a Prefeitura finalizou o chamado do protocolo 26681430 dizendo que não havia necessidade de serviço?

Ambos os protocolos SIGRC sob números **26817252 e 26681430**, se tratam de solicitações de tapa-buraco tendo como endereço a Av. Carlos Lacerda, 507 – Pirajussara - São Paulo - SP, 05789-000.

Não encontrado o serviço no local indicado, o procedimento é procurar na própria via numa faixa de 50 metros a falha informada no asfalto, ainda assim não encontrando deve encerrar o pedido,

Entretanto neste caso, ao identificar que fazia a vistoria pela segunda vez no mesmo local, o motoinspetor, realizou vistoria nas vias de esquina e identificou o referido buraco, registrando este no sistema. Ainda, informamos que o reparo do pavimento na R. Januário da Cunha Barbosa, 758 - Jardim Elizabeth, São Paulo - SP, 05793-280, foi realizado no dia 06 de julho de 2021, cujas fotos de execução

extraídas do **SGZ - Sistema de Gerenciamento de Zeladoria** constituem o Doc. SEI nº 052376650. fls. 13

Constatamos então que os referidos protocolos se tratavam de endereço diverso do local onde o municipe indicava a necessidade de serviço de reparo no pavimento asfáltico.

Ao ensejo renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Radyr Llamas Papini

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Documento assinado eletronicamente por **Radyr Llamas Papini, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 05/10/2021, às 19:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **053096838** e o código CRC **6B8A1A92**.

Matéria DOCREC 1058/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 929/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=337302>.




Zeladoria



Ranking de subprefeituras

#	Subprefeitura	Solicitações Recebidas	Solicitações Concluídas¹	Estoque até 31/08/21²
1	Cidade Tiradentes	18	26	10
2	Jabaquara	157	172	13
3	São Mateus	133	158	17
4	Parelheiros	51	40	27
5	Perus	93	71	62
6	Sapopemba	89	89	72
7	Guaianases	72	130	100
8	São Miguel	115	118	109
9	Jaçanã-Tremembé	188	195	123
10	Ari.-For.-Carrão	335	388	129
11	Vila Prudente	293	271	129
12	Sé	242	227	135
13	Pinheiros	346	400	163
14	Freguesia-Brasilândia	140	151	180
15	Ermelino Matarazzo	165	187	182
16	Santana-Tucuruvi	222	237	185
17	M'Boi Mirim	147	180	199
18	Capela Do Socorro	240	277	209
19	Butantã	497	489	216
20	Casa Verde-Cachoeirinha	196	249	224
21	Cidade Ademar	172	254	224
22	Vi. Maria-Vi. Guilherme	176	211	275
23	Campo Limpo	193	267	280
24	Santo Amaro	284	980	373
25	Vila Mariana	519	486	387
26	Lapa	263	281	456
27	Ipiranga	278	372	458
28	Itaim Paulista	149	209	724
29	Pirituba-Jaraguá	271	592	894
30	Penha	381	624	899
31	Itaquera	306	357	1050
32	Mooca	310	280	1205
-	Sem georreferenciamento	176	155	180
Total		7.217	9.123	9.866


#	Subprefeitura	Solicitações Recebidas	Solicitações Concluídas¹	Estoque até 31/08/21²
1	DZU	11.989	10.636	2.469
-	Sem georreferenciamento	325	291	45
Total		12.314	10.927	2.514
Total geral		19.531	20.050	12.380



Serviços com maiores estoques²


%100

do estoque é composto pelos 10 serviços com maiores estoques



19.531

solicitações foram recebidas



20.050

solicitações foram concluídas¹




12.380

solicitações estão em estoque²




Serviços mais solicitados de zeladoria




TMA

Tempo médio de atendimento (em dias) - TMA



Evolução do estoque²

SMSUB - Zeladoria



Notas explicativas:

¹ Refere-se a todas as solicitações que foram concluídas no mês, independentemente de quando foram recebidas;

² Refere-se a todas as solicitações já recebidas pelo órgão e que até o final do mês ainda não tinham sido concluídas, isto é, considera as solicitações recebidas em meses anteriores e que ainda não foram atendidas, trata-se de uma medida acumulada;



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA – DZU

São Paulo, 22 de setembro de 2021.

Relatório de Inspeção e Execução do Serviço de Tapa-Buraco

Após pesquisa no SGZ - Sistema de Gerenciamento de Zeladoria, referente ao protocolo SIGRC/26817252, identificamos que foi realizada inspeção no dia 01 de julho de 2021, entre a R. Januário da Cunha Barbosa, 756 - Jardim Elizabeth, São Paulo - SP, 05793-280 e Av. Carlos Lacerda, 509 - Jardim Elizabeth, São Paulo - SP, 05789-000, conforme foto anexa:



Bem como, a execução do serviço de tapa-buraco fora concluída em 06 de julho de 2021, conforme fotos georreferenciadas anexas:



DZU - DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, sala 233A, Centro, São Paulo/SP – Fone: 4934-3000.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA – DZU



Atenciosamente,
Radyr Llamas Papini
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU

DZU - DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA
Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, sala 233A, Centro, São Paulo/SP – Fone: 4934-3000.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 17

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
9	Prefeitura de São Paulo	VM	AVENIDA COTOVIA 444	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4867350		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.606637 Longitude: -46.671579 Elevação: 755.7913 m Precisão: 16.8 m Tempo: 01-09-2021 13:59 Nota: Av. Cotovia N444		 Latitude: -23.606658 Longitude: -46.671616 Elevação: 755.86±3 m Precisão: 14.6 m Tempo: 01-09-2021 13:58 Nota: Av. Cotovia N444	
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA COTOVIA 444			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,85	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	17,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------




Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 19

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
18	Prefeitura de São Paulo	VM	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4871958		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA MOREIRA GUIMARÃES 1183			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	13,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------




Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 21

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	VM	AL. JAUAPERI 560	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4878556		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

			
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AL. JAUAPERI 560			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,60	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	6,08	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?			X			
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

Correção das juntas para um perfeito nivelamento com o pavimento existente.

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------




Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 23

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	VM	AV. LAVANDISCA 412	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4880016		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. LAVANDISCA 412			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	9,89	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

Correção das juntas para um perfeito nivelamento com o pavimento existente.

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 25

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	VM	RUA TUIM 932	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4885251		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura: 
				Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

			
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA TUIM 932			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	27,60	m				
ÁREA	55,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------




Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 27

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	VM	ALAMEDA DOS GUATÁS 1639	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4902145		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura: 
				Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	ALAMEDA DOS GUATÁS 1639			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	6,05	m				
COMPRIMENTO	2,50	m				
ÁREA	15,13	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 29

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
29	Prefeitura de São Paulo	IP	RUA PAULO BREGARO 1	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4911719		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA PAULO BREGARO 1			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	4,22	m				
ÁREA	16,46	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 31

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
83	Prefeitura de São Paulo	IP	RUA VERGUEIRO 4500	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4915915		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA VERGUEIRO 4500			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	10,26	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 33

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	IP	RUA SILVA BUENO 2530	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4916033		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA SILVA BUENO 2530			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,39	m				
COMPRIMENTO	5,30	m				
ÁREA	12,67	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	IP	RUA CORONEL SILVA CASTRO 566	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4916219		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1 Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA CORONEL SILVA CASTRO 566			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,15	m				
COMPRIMENTO	9,70	m				
ÁREA	40,26	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 37

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
64	Prefeitura de São Paulo	IP	02/09/2021
ORDEN DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4918365		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA EPIACABA 249			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	7,10	m				
COMPRIMENTO	8,00	m				
ÁREA	56,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 39

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	CL	RUA LOURENÇO SAPORITO 381	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4991499		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA LOURENÇO SAPORITO 381			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	14,40	m				
ÁREA	54,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 41

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	CL	ESTRADA DOS MIRANDAS 210	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4996852		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	ESTRADA DOS MIRANDAS 210			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	9,40	m				
ÁREA	30,08	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
9	Prefeitura de São Paulo	CL	RUA PROFESSORA NINA STOCCO 150	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5004855		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA NINA STOCCO 150			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,30	m				
COMPRIMENTO	8,10	m				
ÁREA	42,93	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?			X			
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 45

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	CL	RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLÃO 50	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005645		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

Eng.º Leônidas Alvarez Neto
Diretor
CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Latitude: -23.648119
Longitude: -46.764012
Elevação: 797.6644 m
Precisão: 3.0 m
Tempo: 03-09-2021 12:43
Nota: Rua : Rua Francisco da Cruz Mello 50
Bairro: Parque Munhoz

Latitude: -23.648159
Longitude: -46.763823
Elevação: 796.8153 m
Precisão: 6.5 m
Tempo: 03-09-2021 12:43
Nota: Rua : Rua Francisco da Cruz Mello 50
Bairro: Parque Munhoz

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLÃO 50			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,01	m				
COMPRIMENTO	5,21	m				
ÁREA	10,47	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?				X		
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 47

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
22	Prefeitura de São Paulo	CL	ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1837	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5014965		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1837			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	10,00	m				
ÁREA	20,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 49

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
1	Prefeitura de São Paulo	AD	AVENIDA CORONEL ASTOLFO ARAÚJO FILHO 1	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4987643		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.709702 Longitude: -46.640584 Altitude: 770.93±6 m Precisão: 135.4 m Tempo: 09-09-2021 07:47 Nota: Av Coronel Astolfo Araújo Filho Nº1	 Latitude: -23.709693 Longitude: -46.640559 Elevação: 770.49±8 m Precisão: 20.4 m Tempo: 09-09-2021 07:46 Nota: Av Coronel Astolfo Araújo Filho Nº1
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA CORONEL ASTOLFO ARAÚJO FILHO 1			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,10	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	26,52	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 51

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
78	Prefeitura de São Paulo	SA	AV. DAS NACOES UNIDAS 25177	08/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4990631		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. DAS NACOES UNIDAS 25177			DATA	08/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	-	m				
COMPRIMENTO	-	m				
ÁREA	-	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 53

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
70	Prefeitura de São Paulo	AD	RUA MARGARIDA ZINGG 391	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4991406		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura: 
				Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA MARGARIDA ZINGG 391			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,06	m				
COMPRIMENTO	8,40	m				
ÁREA	17,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 55

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	SA	RUA ENGENHEIRO TOMÁS WHATELY 28	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001724		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA ENGENHEIRO TOMÁS WHATELY 28			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,70	m				
ÁREA	5,94	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 57

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
32	Prefeitura de São Paulo	SA	AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO 904	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018870		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO 904			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	-	m				
COMPRIMENTO	-	m				
ÁREA	-	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 59

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
38	Prefeitura de São Paulo	AD	RUA FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO 215 09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5020505		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO 215			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	12,60	m				
ÁREA	31,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 61

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
24	Prefeitura de São Paulo	BT	AVENIDA ENGENHEIRO HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA 5564	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5021000		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura: 
				Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA ENGENHEIRO HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA 5564			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	14,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 63

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
3	Prefeitura de São Paulo	BT	RUA CACHOEIRA PORQUÊ 29	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5021167		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1	Foto 2
--------	--------

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA CACHOEIRA PORQUÊ 29			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,30	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	18,92	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 65

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	SA	RUA PROFESSOR AUTHOS PAGANO 132	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5023356		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.655355 Longitude: -46.697551 Elevação: 751.93±3 m Precisão: 38.5 m Tempo: 03-09-2021 08:06 Nota: Rua Professor Authos Pagano N.º 132		 Latitude: -23.655351 Longitude: -46.697502 Altitude: 749.11±3 m Precisão: 16.1 m Tempo: 03-09-2021 08:05 Nota: Rua Professor Authos Pagano N.º 132	
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB N° 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA PROFESSOR AUTHOS PAGANO 132			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,70	m				
COMPRIMENTO	10,40	m				
ÁREA	48,88	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 67

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
58	Prefeitura de São Paulo	SA	AV. WASHINGTON LUIS 150	08/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5024058		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado




Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. WASHINGTON LUIS 150			DATA	08/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	12,20	m				
ÁREA	24,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 69

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
77	Prefeitura de São Paulo	SA	AVENIDA VEREADOR JOSÉ DINIZ 3019	08/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025891		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA VEREADOR JOSÉ DINIZ 3019			DATA	08/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	-	m				
COMPRIMENTO	-	m				
ÁREA	-	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 71

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	BT	RUA DOS PIEMONTESES 447	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5026647		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

Eng.º Leônidas Alvarez Neto
Diretor
CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA DOS PIEMONTESES 447			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	2,70	m				
ÁREA	5,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 73

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	BT	RUA JOÃO DE SOUSA CARVALHO 7441	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5026817		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA JOÃO DE SOUSA CARVALHO 7441			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	8,70	m				
ÁREA	18,27	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 75

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
67	Prefeitura de São Paulo	AD	RUA HERMENEGILDO MARTINI 266	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029011		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA HERMENEGILDO MARTINI 266			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,78	m				
COMPRIMENTO	3,71	m				
ÁREA	21,44	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 77

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	SA	R. VITORIO TREVILLATO 200	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5035647		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. VITORIO TREVILLATO 200			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	10,30	m				
COMPRIMENTO	3,95	m				
ÁREA	40,69	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

Correção das juntas para um perfeito nivelamento com o pavimento existente.

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 79

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
15	Prefeitura de São Paulo	SA	R. BORBA GATO 280
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5069451		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. BORBA GATO 280			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	9,89	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 81

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	CS	RUA DOUTOR MAURO PAES DE ALMEIDA 243	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4989233		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

			
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA DOUTOR MAURO PAES DE ALMEIDA 243			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,17	m				
ÁREA	11,37	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
153	Prefeitura de São Paulo	DZU	AV. INAJAR DE SOUZA 2319	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4994027		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. INAJAR DE SOUZA 2319			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,20	m				
COMPRIMENTO	9,30	m				
ÁREA	11,16	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 85

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
75	Prefeitura de São Paulo	DZU	AV. JACUTINGA 516	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4994084		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. JACUTINGA 516			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	12,90	m				
ÁREA	25,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 87

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
111	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. ANGELO AGOSTINI 6	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4998604		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. ANGELO AGOSTINI 6			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,55	m				
COMPRIMENTO	5,90	m				
ÁREA	9,15	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 89

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
138	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. REV ERODICE PONTES DE QUEIROZ 60	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005117		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. REV ERODICE PONTES DE QUEIROZ 60			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,11	m				
COMPRIMENTO	-	m				
ÁREA	-	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

-

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 91

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
88	Prefeitura de São Paulo	DZU	AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 0
16/09/2021			

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO
5005201	☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços

	Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980
--	--

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 0			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,54	m				
COMPRIMENTO	4,62	m				
ÁREA	7,11	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 93

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
89	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. S FRANCISCO DE BORJA 1
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5006698		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. S FRANCISCO DE BORJA 1			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,05	m				
COMPRIMENTO	4,80	m				
ÁREA	5,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 95

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
96	Prefeitura de São Paulo	DZU	ES. DO PINHEIRINHO 400
16/09/2021			

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO
5016249	☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços

	Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980
--	--

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	ES. DO PINHEIRINHO 400			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,52	m				
COMPRIMENTO	2,20	m				
ÁREA	7,74	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 97

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. JACURICI 215	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5019583		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. JACURICI 215			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	17,90	m				
ÁREA	35,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 99

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
6	Prefeitura de São Paulo	CS	RUA DUBLIN 82	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5021409		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA DUBLIN 82			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	9,90	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
18	Prefeitura de São Paulo	CS	AVENIDA BERNA 249	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5026089		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	AVENIDA BERNA 249			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	14,60	m				
ÁREA	30,66	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

-

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
106	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. JOAQUIM OLIVEIRA FREITAS 912	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5027035		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. JOAQUIM OLIVEIRA FREITAS 912			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	30,00	m				
ÁREA	66,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

-

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. JACEGUAÍ 87	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032462		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. JACEGUAÍ 87			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	8,00	m				
ÁREA	24,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
22	Prefeitura de São Paulo	CS	RUA ANTÔNIO FOSTER 412	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5038931		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura: 
				Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO FOSTER 412			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,74	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	11,23	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
16	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. CACONDE 484	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5039817		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. CACONDE 484			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,65	m				
COMPRIMENTO	20,60	m				
ÁREA	33,99	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 111

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
8	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. LUIS PEREIRA DE ALMEIDA 110
14/09/2021			

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO
5040516	☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços

	Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980
--	--

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. LUIS PEREIRA DE ALMEIDA 110			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	12,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
99	Prefeitura de São Paulo	DZU	ES. TURISTICA DO JARAGUA 673
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5040592		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	ES. TURISTICA DO JARAGUA 673			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,53	m				
COMPRIMENTO	8,20	m				
ÁREA	12,55	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
83	Prefeitura de São Paulo	DZU	R. DOMINGOS LOPES DA SILVA 1100	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5049589		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:  Eng.º Leônidas Alvarez Neto Diretor CREA: 600820980

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			FISCAL	-	
ENDEREÇO	R. DOMINGOS LOPES DA SILVA 1100			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	7,82	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

(X) Materiais	(X) Mão-de-obra	(X) Processo	(X) Equipamento
-----------------	-------------------	----------------	-------------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 117

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOÃO DE LEÃO 38	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4902665		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA JOÃO DE LEÃO 38			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	9,70	m				
ÁREA	23,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 119

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
4	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA AFONSO MOREIRA PENA 37
ORDEN DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4911443		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1	Foto 2
--------	--------

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA AFONSO MOREIRA PENA 37			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	11,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 462	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4912003		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 462			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	4,50	m				
ÁREA	11,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
11	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA DOUTOR BARROS PIMENTEL 153	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4912004		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA DOUTOR BARROS PÍMENTEL 153			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,30	m				
ÁREA	11,66	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 1034	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4912865		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura: GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 1034			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,90	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	35,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	EM	AV. VINTE E UM DE SETEMBRO 181	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4914253		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	AV. VINTE E UM DE SETEMBRO 181			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	6,50	m				
ÁREA	22,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
31	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA SHOBEE KUMAGAI 177	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4923712		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA SHOBEE KUMAGAI 177			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,05	m				
ÁREA	9,15	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



**Engenharia e
Consultoria Ltda.**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
38	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ANÍSIO DE ABREU 726	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4923714		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretária Municipal das subprefeituras – SMSUB N° 42 de 11 de novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ANÍSIO DE ABREU 726			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,08	m				
COMPRIMENTO	5,02	m				
ÁREA	15,46	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
9	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA REVERENDO JOSÉ DE AZEVEDO GUERRA 106	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4924472		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA REVERENDO JOSÉ DE AZEVEDO GUERRA 106			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,60	m				
COMPRIMENTO	3,00	m				
ÁREA	4,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
22	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA AGRESTE DE ITABAIANA 1173	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4924650		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA AGRESTE DE ITABAIANA 1173			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,90	m				
ÁREA	12,98	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOSÉ LOPES RODRIGUES 404	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4931614		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA JOSÉ LOPES RODRIGUES 404			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,55	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	11,22	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOSÉ LOPES RODRIGUES 596	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4931616		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA JOSÉ LOPES RODRIGUES 596			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	7,29	m				
ÁREA	25,52	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 141

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
16	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOSÉ GOES NOGUEIRA 563
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4931852		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA JOSÉ GOES NOGUEIRA 563			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	21,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
6	Prefeitura de São Paulo	EM	AVENIDA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 53	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4931857		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	AVENIDA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 53			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,25	m				
COMPRIMENTO	8,10	m				
ÁREA	34,43	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
1	Prefeitura de São Paulo	EM	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4933608		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	ALAMEDA RODRIGO DE BRUM 1			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	2,90	m				
ÁREA	5,51	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?			X			
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
13	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 308	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4935368		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 308			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,10	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	4,07	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
3	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA TANAZEIRO 27	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4942017		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA TANAZEIRO 27			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,50	m				
COMPRIMENTO	5,30	m				
ÁREA	23,85	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
23	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 1200
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4942018		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 1200			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,30	m				
COMPRIMENTO	8,30	m				
ÁREA	27,39	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBU FAIXA IV (X) CUBU FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA Nº42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
24	Prefeitura de São Paulo	EM	ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES 1570	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4942702		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL		
ENDEREÇO	ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES 1570			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,30	m				
COMPRIMENTO	5,00	m				
ÁREA	16,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
54	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA CINTURÃO VERDE 201	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4983304		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CINTURÃO VERDE 201			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	2,75	m				
ÁREA	7,43	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PEDRO GONÇALVES VAREJÃO 560	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4985841		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PEDRO GONÇALVES VAREJÃO 560			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	5,00	m				
ÁREA	19,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
11	Prefeitura de São Paulo	G	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 128	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4987996		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 128			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	3,60	m				
ÁREA	9,36	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	G	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 147	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4987998		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.52538 Longitude: -46.416333 Elevação: 795.8±3 m Precisão: 3.1 m Tempo: 01-09-2021 08:41 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias fmas. avenida Água Vermelha 147 Powered by NoteCam		 Latitude: -23.525288 Longitude: -46.416323 Elevação: 797.41±3 m Precisão: 13.7 m Tempo: 01-09-2021 08:41 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias fmas. avenida Água Vermelha 147 Powered by NoteCam	
Foto 1		Foto 2	

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 147			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	7,70	m				
ÁREA	26,95	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
31	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA LEONIDIO PORCIONATO 386	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4989175		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA LEONIDIO PORCIONATO 386			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,35	m				
ÁREA	8,38	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA DAMA ENTRE VERDES 25	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4991481		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA DAMA ENTRE VERDES 25			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	7,20	m				
ÁREA	19,44	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
43	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ALTO JURUÁ 51	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4991483		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ALTO JURUÁ 51			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	5,65	m				
ÁREA	19,21	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
54	Prefeitura de São Paulo	SM	AVENIDA OURO VERDE DE MINAS 1449	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4991727		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA OURO VERDE DE MINAS 1449			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,45	m				
COMPRIMENTO	8,50	m				
ÁREA	29,33	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
22	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA JOSÉ RICARDO DA COSTA 248	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4992151		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOSÉ RICARDO DA COSTA 248			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	5,60	m				
ÁREA	23,52	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
21	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA ROSAS DE MAIO 215	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4994943		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ROSAS DE MAIO 215			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	10,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
35	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TEJUNHANA 13	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4995539		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TEJUNHANA 13			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,40	m				
COMPRIMENTO	2,50	m				
ÁREA	3,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
36	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA LAGO XARAIS 19	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4996752		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA LAGO XARAIS 19			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,05	m				
COMPRIMENTO	5,60	m				
ÁREA	22,68	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
48	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA CORONEL PAULO MARIANO 85	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4996818		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CORONEL PAULO MARIANO 85			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,05	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	21,35	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
16	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA MANUEL DA SILVEIRA 171	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4996941		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MANUEL DA SILVEIRA 171			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	9,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
22	Prefeitura de São Paulo	MP	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4997926		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SALVADOR DE MEDEIROS 404			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,70	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	6,29	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
34	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPUETA 12	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4997986		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPUETA 12			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,10	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	17,63	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



**Engenharia e
Consultoria Ltda.**

Descrição do local da obra executada:

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
30	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA PADRE JOÃO 1013	01/09/2021

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4998819	() Acompanhamento da execução dos serviços	(X) Verificação dos serviços

pd

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

Verificação de reparo executado




Foto 1



Foto 2

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretária Municipal das subprefeituras – SMSUB N° 42 de 11 de novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PADRE JOÃO 1013			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,82	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	7,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA MARIA DAFFRÉ 97	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4998962		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA DAFFRÉ 97			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,95	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	11,21	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
53	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA F 1329	03/09/2021

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO
4999202	() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA F 1329			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	11,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
30	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA MARIA FETT 374	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5000598		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA FETT 374			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	18,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
29	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA MARIA FETT 341	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5000683		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA FETT 341			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	15,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
28	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA MARIA FETT 323	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5000698		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA FETT 323			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,30	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	12,21	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
19	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PEDRO NUNES 197	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5000943		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PEDRO NUNES 197			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,10	m				
COMPRIMENTO	4,80	m				
ÁREA	19,68	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
29	Prefeitura de São Paulo	CT	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5001571		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	ESTRADA IGUATEMI 2802			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	7,20	m				
ÁREA	13,68	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
31	Prefeitura de São Paulo	CT	AVENIDA RAGUEB CHOHI 6700	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001698		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA RAGUEB CHOIFI 6700			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	5,00	m				
ÁREA	10,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBU FAIXA IV (X) CUBU FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA Nº42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
59	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ITAPIRUCU 408	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001755		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ITAPIRUCU 408			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,65	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	15,33	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
16	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA FRANCISCO ANTÔNIO MEIRA 305	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001920		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO ANTÔNIO MEIRA 305			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	8,90	m				
ÁREA	16,91	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PAULO MASSAROTO 15	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5002648		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PAULO MASSAROTO 15			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	5,60	m				
ÁREA	19,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
10	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA MARUARA 61	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5002844		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MARUARA 61			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	2,70	m				
ÁREA	5,67	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
51	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA ABEL MOREIRA 150	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5003212		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ABEL MOREIRA 150			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,70	m				
COMPRIMENTO	6,45	m				
ÁREA	10,97	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
61	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA DOMINGOS FERNANDES NOBRE 501	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5004362		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOMINGOS FERNANDES NOBRE 501			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	14,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
23	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA ITAPORÃ 489	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005073		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ITAPORÃ 489			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	2,80	m				
ÁREA	7,84	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA PARANACITY 28	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005079		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PARANACITY 28			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	7,40	m				
ÁREA	13,32	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
15	Prefeitura de São Paulo	IT	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5005225		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ALMENARA 198			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	7,14	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA AREADO 9	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005272		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA AREADO 9			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	23,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ANÍSIO DA SILVEIRA MACHADO 314	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005285		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANÍSIO DA SILVEIRA MACHADO 314			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,30	m				
COMPRIMENTO	8,30	m				
ÁREA	27,39	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
23	Prefeitura de São Paulo	PE	AVENIDA RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA 563	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006344		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA 563			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,67	m				
COMPRIMENTO	5,70	m				
ÁREA	26,62	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
4	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA SIBILA 18	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006613		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SIBILA 18			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	5,10	m				
ÁREA	14,79	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
8	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA PADRE JACINTO DE CARVALHAIS 49	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006844		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PADRE JACINTO DE CARVALHAIS 49			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	15,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA MIRANDINHA 148	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5007187		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MIRANDINHA 148			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,25	m				
COMPRIMENTO	1,10	m				
ÁREA	1,38	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
24	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA SERRA DE ITABAIANA 501	03/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5007555		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SERRA DE ITABAIANA 501			DATA	03/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	5,70	m				
ÁREA	15,96	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA SILVEIRA PÍRES 660	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5007854		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA PÍRES 660			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	5,70	m				
ÁREA	21,66	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
18	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA ITAPORÃ 315	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5007893		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ITAPORÃ 315			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	17,68	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
50	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA CANAL DE TUTÓIA 128	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008301		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA CANAL DE TUTÓIA 128			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	7,90	m				
COMPRIMENTO	8,30	m				
ÁREA	65,57	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
29	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA FRANCISCO COIMBRA 822	01/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008361		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO COIMBRA 822			DATA	01/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	9,80	m				
ÁREA	25,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
38	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPUETA 23	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008367		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPUETA 23			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,40	m				
COMPRIMENTO	4,90	m				
ÁREA	21,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
49	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPUETA 112	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008376		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPUETA 112			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	11,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
35	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA PLANCTON 11	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5009596		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PLANCTON 11			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	8,14	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
58	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ARTHUR FRIEDENREICH 307	02/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5010285		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ARTHUR FRIEDENREICH 307			DATA	02/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,75	m				
COMPRIMENTO	5,90	m				
ÁREA	16,23	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



**Engenharia e
Consultoria Ltda.**

Descrição do local da obra executada:

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA MARIA CARLOTA 849	09/09/2021

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4989100	() Acompanhamento da execução dos serviços	(X) Verificação dos serviços

pd

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretária Municipal das subprefeituras – SMSUB N° 42 de 11 de novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA CARLOTA 849			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	4,75	m				
ÁREA	14,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
44	Prefeitura de São Paulo	IQ	RUA BÁRBARA LEONI 44	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4992263		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BÁRBARA LEONI 44			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	9,99	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
57	Prefeitura de São Paulo	IQ	RUA MASATO MISAWA 451	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4995106		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MASATO MISAWA 451			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	4,80	m				
ÁREA	12,96	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
46	Prefeitura de São Paulo	CT	RUA SARA KUBITSCHKE 115	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4995537		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SARA KUBITSCHKE 115			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,90	m				
ÁREA	6,38	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
60	Prefeitura de São Paulo	IQ	RUA PROFESSOR LEONÍDIO ALLEGRETTI 1010	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4995943		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

	
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO

TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PROFESSOR LEONÍDIO ALLEGRETTI 1010			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	7,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
39	Prefeitura de São Paulo	IQ	07/09/2021
ORDEN DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4996451		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO FONTANA 17			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,00	m				
ÁREA	9,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
53	Prefeitura de São Paulo	IQ	RUA FÁBIO CAMPANA 265	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4996452		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FÁBIO CAMPANA 265			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	2,80	m				
ÁREA	7,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
34	Prefeitura de São Paulo	IQ	07/09/2021
ORDEN DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4996456		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA RIO IMBURANA 3			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,85	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	9,12	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
46	Prefeitura de São Paulo	AF	RUA RÊGO BARROS 790	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4998735		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA RÊGO BARROS 790			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	9,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
59	Prefeitura de São Paulo	MP	RUA CECÍLIA ITER 579
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
4998851		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CECÍLIA ITER 579			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	11,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
37	Prefeitura de São Paulo	CT	RUA WILSON FERNANDO SÃO DE CARVALHO 13	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5002614		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA WILSON FERNANDO SÃO DE CARVALHO 13			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	7,75	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
62	Prefeitura de São Paulo	IQ	RUA DONA MARIA DE CAMARGO 1272	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5003321		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DONA MARIA DE CAMARGO 1272			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	5,10	m				
ÁREA	19,89	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
37	Prefeitura de São Paulo	SM	AVENIDA ENGENHO NOVO 365	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5004806		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ENGENHO NOVO 365			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,35	m				
ÁREA	7,37	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
61	Prefeitura de São Paulo	MP	AVENIDA LARA CAMPOS 1221	07/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5005677		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA LARA CAMPOS 1221			DATA	07/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,80	m				
COMPRIMENTO	11,20	m				
ÁREA	53,76	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
51	Prefeitura de São Paulo	PE	RUA DESEMBARGADOR ROCHA PORTELA 1261	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006977		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA DESEMBARGADOR ROCHA PORTELA 1261			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,55	m				
COMPRIMENTO	1,60	m				
ÁREA	2,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
16	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA CORONEL ERNESTO DUPRAT 377	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008235		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CORONEL ERNESTO DUPRAT 377			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	7,59	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
6	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOMÊNICO EGÍDIO 92	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5009512		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOMÊNICO EGÍDIO 92			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	8,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOMÊNICO EGÍDIO 110	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5009516		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOMÊNICO EGÍDIO 110			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	5,15	m				
ÁREA	15,97	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
38	Prefeitura de São Paulo	SM	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5011334		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Foto 1	 Foto 2
---	---

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA DA BARREIRA GRANDE 3540			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	4,70	m				
ÁREA	8,46	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
33	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA SERITINGA 134	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5020721		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SERITINGA 134			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	6,78	m				
ÁREA	13,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA CARLOS BELLEVILLE 41	09/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5024833		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CARLOS BELLEVILLE 41			DATA	09/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	11,18	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
26	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOURADOQUARA 46	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5027968		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOURADOQUARA 46			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	7,74	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
32	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOURADOQUARA 134	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5028012		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOURADOQUARA 134			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	4,90	m				
ÁREA	13,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA PÔRTO DOS MENDES 41	10/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5038274		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PÔRTO DOS MENDES 41			DATA	10/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,50	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	30,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
62	Prefeitura de São Paulo	AF	RUA BAILIQUE 364	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
4993281		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado




Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA BAILIQUE 364			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,95	m				
COMPRIMENTO	3,35	m				
ÁREA	9,88	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA Nº42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
59	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA INHANGAPI 150	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001258		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA INHANGAPI 150			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,05	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	6,36	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
57	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOMINGOS COUTINHO 216	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5001506		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOMINGOS COUTINHO 216			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	6,10	m				
ÁREA	15,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
106	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA PIRAMIÚNA 95	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5003064		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PIRAMIÚNA 95			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,70	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	13,69	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
55	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA MENDES 158	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5003457		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MENDES 158			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	8,32	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 311

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
48	Prefeitura de São Paulo	SM	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5004369		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CONDÉ DE ERICEIRA 50			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	6,05	m				
ÁREA	19,36	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA ÁLVARO DOS SANTOS MATTOS 144	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006077		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁLVARO DOS SANTOS MATTOS 144			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,60	m				
ÁREA	5,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
41	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA MANUEL PASCHOAL 17	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006081		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MANUEL PASCHOAL 17			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	5,30	m				
ÁREA	13,78	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
53	Prefeitura de São Paulo	IT	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5006094		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁLVARO DOS SANTOS MATTOS 534			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,30	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	13,86	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
48	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA CARUSO 400	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5007029		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CARUSO 400			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,40	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	4,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
69	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS 75	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008095		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS 75			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,90	m				
COMPRIMENTO	10,00	m				
ÁREA	49,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA ANDRÉ DE FRIAS 118	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008204		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ANDRÉ DE FRIAS 118			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	5,85	m				
ÁREA	17,55	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
63	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA LUÍS FAGUNDES MACHADO 2	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008665		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
 Eng.º Luiz Almeida de Oliveira
1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA LUÍS FAGUNDES MACHADO 2			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,10	m				
ÁREA	11,22	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
81	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CACHOEIRA ESCARAMUÇA 366	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008937		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira**1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO****Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CACHOEIRA ESCARAMUÇA 366			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	10,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
51	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GERONIMO BARBOSA DA SILVA 380	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5009391		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GERONIMO BARBOSA DA SILVA 380			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	8,58	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
44	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA ÁLVARO DOS SANTOS MATTOS 125	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5009403		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁLVARO DOS SANTOS MATTOS 125			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,50	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	31,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA DOUTOR JOSÉ CÁSSIO SOARES 30	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5010992		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA DOUTOR JOSÉ CÁSSIO SOARES 30			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,45	m				
COMPRIMENTO	2,95	m				
ÁREA	7,23	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
107	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA DIOGO DE GOUVÊIA OSÓRIO 105	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5011005		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DIOGO DE GOUVÊIA OSÓRIO 105			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	8,10	m				
ÁREA	15,39	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
86	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA BARÃO DE ALAGOAS 597	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5011786		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA BARÃO DE ALAGOAS 597			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	5,60	m				
ÁREA	15,12	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA ROSÁRIO DO CATETÉ 271	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5011901		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ROSÁRIO DO CATETÉ 271			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,55	m				
COMPRIMENTO	6,80	m				
ÁREA	10,54	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA ROSÁRIO DO CATETÉ 67	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5011922		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ROSÁRIO DO CATETÉ 67			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	8,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
72	Prefeitura de São Paulo	IT	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5012451		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.500022 Longitude: -46.389231 Elevação: 764.51±3 m Precisão: 3.7 m Tempo: 18-09-2021 07:47 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Dakota do norte 58 Powered by NoteCam	 Latitude: -23.500022 Longitude: -46.38924 Elevação: 765.03±3 m Precisão: 2.9 m Tempo: 18-09-2021 07:47 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Dakota do norte 58 Powered by NoteCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DAKOTA DO NORTE 58			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	9,46	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
44	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA CAMPOS NOVOS 104	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5012454		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CAMPOS NOVOS 104			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,15	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	15,05	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
52	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA VILA VELHA 81	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5013325		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA VILA VELHA 81			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	16,12	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
51	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA ESTEVÃO RAPOSO 78	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5013749		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ESTEVÃO RAPOSO 78			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	5,00	m				
ÁREA	14,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
45	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA VILA VELHA 34
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5014006		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA VILA VELHA 34			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	6,40	m				
ÁREA	20,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
89	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ARICANGA 1374	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5015395		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ARICANGA 1374			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	9,00	m				
ÁREA	37,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
72	Prefeitura de São Paulo	SM	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5015591		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PERSEU 154			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	5,10	m				
ÁREA	21,42	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
41	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA MAPARIS 77	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5016210		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MAPARIS 77			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	4,63	m				
ÁREA	11,11	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
55	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1096	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018473		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1096			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	15,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
111	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CHUVA NA MONTANHA 320	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018478		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CHUVA NA MONTANHA 320			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	2,30	m				
ÁREA	4,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 363

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
85	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ÁRVORE DE UMBELA 559
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5018941		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.509393 Longitude: -46.411992 Elevação: 798.013 m Precisão: 21.6 m Tempo: 18-09-2021 10:37 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Alvore de Umbela 559 Powered by NoteCam	 Latitude: -23.509516 Longitude: -46.412013 Elevação: 798.0713 m Precisão: 14.6 m Tempo: 18-09-2021 10:37 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Alvore de Umbela 559 Powered by NoteCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ÁRVORE DE UMBELA 559			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,30	m				
ÁREA	5,06	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
84	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ÁRVORE DE UMBELA 522	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018946		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ÁRVORE DE UMBELA 522			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	8,14	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
30	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA TEODORO BERNARDO DO NASCIMENTO 632	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018987		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA TEODORO BERNARDO DO NASCIMENTO 632			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,00	m				
COMPRIMENTO	11,30	m				
ÁREA	45,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
59	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA MIGUEL FERREIRA DE MELO 255	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5019586		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MIGUEL FERREIRA DE MELO 255			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	13,32	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
49	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 218	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5019839		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 218			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,90	m				
ÁREA	8,58	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
22	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA JAIME PAIVA 305	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5019937		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JAIME PAIVA 305			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,54	m				
COMPRIMENTO	4,05	m				
ÁREA	10,29	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
45	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 128	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5019970		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 128			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	7,98	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
83	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ÁRVORE DE UMBELA 503	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5021867		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ÁRVORE DE UMBELA 503			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	2,50	m				
ÁREA	4,75	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
110	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CHUVA NA MONTANHA 225	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022187		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CHUVA NA MONTANHA 225			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	14,76	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA AVINHADO 9	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022208		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA AVINHADO 9			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	2,60	m				
ÁREA	6,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA AVINHADO 144	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022212		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA AVINHADO 144			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	5,70	m				
ÁREA	16,53	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
34	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CÔNEGO ANTÔNIO MANZI 813	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022247		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CÔNEGO ANTÔNIO MANZI 813			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	3,90	m				
ÁREA	10,92	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
28	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CAPITÃO RIBEIRO DE CAMARGO 450
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5022264		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Foto 1	 Foto 2
---	---

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO RIBEIRO DE CAMARGO 450			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	17,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
16	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CAPITÃO ELÍAS MOREIRA 160	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022285		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO ELÍAS MOREIRA 160			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	7,40	m				
ÁREA	16,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
32	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JABIRU 694	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022295		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
 Eng.º Luiz Almeida de Oliveira
1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JABIRU 694			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,40	m				
COMPRIMENTO	3,60	m				
ÁREA	5,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
6	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CAPITÃO SANTANA FERREIRA 37	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022310		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO SANTANA FERREIRA 37			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	20,29	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
9	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CAPITÃO RIBEIRO DE CAMARGO 84	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022319		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

	
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO RIBEIRO DE CAMARGO 84			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	16,00	m				
ÁREA	44,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
100	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA PÔRTO DA SAUDADE 32	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022334		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PÔRTO DA SAUDADE 32			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	8,91	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA PEDRO GERALDO NASCIMENTO 287	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022343		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PEDRO GERALDO NASCIMENTO 287			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	2,90	m				
ÁREA	7,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
101	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ESPELHO MÁGICO 38	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022348		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ESPELHO MÁGICO 38			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	3,50	m				
ÁREA	9,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
18	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BENEDITO DE SOUZA BORGES 167	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022349		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEDITO DE SOUZA BORGES 167			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,50	m				
COMPRIMENTO	1,70	m				
ÁREA	2,55	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
10	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 85	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022351		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 85			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	2,95	m				
ÁREA	7,97	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
12	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 107
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5022357		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 107			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	6,84	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
3	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 14	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022364		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 14			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	7,98	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 191	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022365		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEDITO DE SOUSA BORGES 191			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,55	m				
COMPRIMENTO	1,60	m				
ÁREA	2,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
21	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA AVINHADO 198	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022394		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA AVINHADO 198			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,80	m				
COMPRIMENTO	5,70	m				
ÁREA	27,36	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
44	Prefeitura de São Paulo	SM	13/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5022602		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
Assinatura:			 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA GARCÍA BETIM 32			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	4,70	m				
ÁREA	15,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
74	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA EURÍDES FERNANDES DO NASCIMENTO 52
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5023277		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.49681 Longitude: -46.407418 Elevação: 742.93±3 m Precisão: 9.3 m Tempo: 18/09/2021 09:45 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias fmas. rua Eurides Fernandes do Nascimento 84 Foto 1	 Latitude: -23.496857 Longitude: -46.407397 Elevação: 742.57±3 m Precisão: 6.1 m Tempo: 18/09/2021 09:47 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias fmas. rua Eurides Fernandes do Nascimento 84 Foto 2
--	---

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 418

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA EURÍDES FERNANDES DO NASCIMENTO 52			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	2,30	m				
ÁREA	4,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 419

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
74	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA MANUEL VELOSO DA COSTA 205	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5024824		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MANUEL VELOSO DA COSTA 205			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	8,37	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
1	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA DELMIRO GONÇALVES 4	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025058		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA DELMIRO GONÇALVES 4			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,05	m				
COMPRIMENTO	3,85	m				
ÁREA	11,74	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
13	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA JOANÍDIA SODRÉ 149	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025574		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JOANÍDIA SODRÉ 149			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	4,05	m				
ÁREA	9,32	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
23	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA SECUNDINO DOMINGUES 507	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025580		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA SECUNDINO DOMINGUES 507			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,70	m				
COMPRIMENTO	13,96	m				
ÁREA	23,73	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
38	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA LARANJA 11	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025648		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA LARANJA 11			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	7,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 429

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
91	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 2549	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025679		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretária Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO

TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 2549			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	5,30	m				
ÁREA	14,31	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?			X			
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
98	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA BEM SIMPLES 30	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025733		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BEM SIMPLES 30			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,70	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	20,35	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
96	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA MONTE LAMBARA 25	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025904		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MONTE LAMBARA 25			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,00	m				
ÁREA	6,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
94	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA PAICOGÊ 5	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5026146		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PAICOGÊ 5			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	10,88	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
19	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA OTÁVIO ALVES DUNDAS 265	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5028570		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA OTÁVIO ALVES DUNDAS 265			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,35	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	13,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
73	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA PERSEU 160	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029146		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PERSEU 160			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	6,10	m				
ÁREA	18,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
64	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA FORTE CANANÉIA 3	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029276		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FORTE CANANÉIA 3			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,95	m				
COMPRIMENTO	4,90	m				
ÁREA	19,36	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
77	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA FORTE DO TRIUNFO 341	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029295		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

7

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FORTE DO TRIUNFO 341			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,70	m				
COMPRIMENTO	5,90	m				
ÁREA	27,73	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 445

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
58	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA DOS LÍRIOS 243
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5030189		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.640297 Longitude: -46.445533 Elevação: 824.19±3 m Precisão: 9.7 m Tempo: 13-09-2021 15:07 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua das lírios 243 Foto 1	 Latitude: -23.640329 Longitude: -46.445463 Elevação: 824.37±3 m Precisão: 14.3 m Tempo: 13-09-2021 15:08 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua das lírios 243 Foto 2
--	---

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOS LÍRIOS 243			DATA	13/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	7,10	m				
ÁREA	29,82	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA SECUNDINO DOMINGUES 157	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5031967		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA SECUNDINO DOMINGUES 157			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,00	m				
COMPRIMENTO	6,15	m				
ÁREA	24,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
9	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA SECUNDINO DOMINGUES 100	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032020		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA SECUNDINO DOMINGUES 100			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,15	m				
COMPRIMENTO	3,25	m				
ÁREA	10,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
11	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA SECUNDINO DOMINGUES 115	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032238		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA SECUNDINO DOMINGUES 115			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,25	m				
COMPRIMENTO	3,56	m				
ÁREA	8,01	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
27	Prefeitura de São Paulo	VP	AVENIDA DO ORATÓRIO 1151	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032697		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA DO ORATÓRIO 1151			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	5,43	m				
ÁREA	10,86	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
58	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1401	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032896		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1401			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	8,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
55	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA JOAQUIM MOREIRA DIAS 81	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5032937		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM MOREIRA DIAS 81			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	9,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
56	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JOSÉ PESSOTA 1180	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033867		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOSÉ PESSOTA 1180			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	6,60	m				
ÁREA	21,12	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 461

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
46	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ANGUERETÁ 129	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033973		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANGUERETÁ 129			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,90	m				
ÁREA	12,98	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
31	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 649	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5034496		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.526373 Longitude: -46.416121 Elevação: 788.06±3 m Precisão: 7.5 m Tempo: 15-09-2021 14:26 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. avenida Água vermelha 649 Powered by NoteCam	 Latitude: -23.526443 Longitude: -46.416158 Elevação: 787.92±3 m Precisão: 14.1 m Tempo: 15-09-2021 14:26 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. avenida Água vermelha 649 Powered by NoteCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 649			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	9,99	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
18	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA NÚBIA 197	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5035005		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA NÚBIA 197			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,03	m				
COMPRIMENTO	4,35	m				
ÁREA	8,83	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JEQUIRANA DE GOIÁS 165	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5035811		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Latitude: -23.514165
 Longitude: -46.428175
 Elevação: 745.46±3 m
 Precisão: 11.7 m
 Tempo: 15-09-2021 15:17
 Nota: nota: tapa buraco - PMSP
 vitórias finas.
 rua jequirana de Goiás 165

Powered by NoteCam

Foto 1

Latitude: -23.514347
 Longitude: -46.427935
 Elevação: 745.57±3 m
 Precisão: 15.6 m
 Tempo: 15-09-2021 15:16
 Nota: nota: tapa buraco - PMSP
 vitórias finas.
 rua jequirana de Goiás 165

Powered by NoteCam

Foto 2**2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JEQUIRANA DE GOIÁS 165			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	2,60	m				
ÁREA	6,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
23	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA DOUTOR ZACARIAS COLAÇO FILHO 276	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5035812		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOUTOR ZACARIAS COLAÇO FILHO 276			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	7,77	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
68	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA GABRIEL RODRIGUES 61	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036073		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO

TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GABRIEL RODRIGUES 61			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	9,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
78	Prefeitura de São Paulo	SM	AVENIDA FURTADO DE MENDONÇA 807	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036365		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA FURTADO DE MENDONÇA 807			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	4,80	m				
ÁREA	18,73	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
108	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CORAÇÃO PAULISTA 160	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036611		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

fls. 476

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CORAÇÃO PAULISTA 160			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	2,40	m				
ÁREA	4,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
73	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CAPITÃO EUGENIO DE MACEDO 84	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036723		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO EUGENIO DE MACEDO 84			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,65	m				
COMPRIMENTO	3,50	m				
ÁREA	5,78	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
80	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CANDIDO DA ROCHA 315
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5037081		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura: GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.50346 Longitude: -46.384832 Elevação: 779.76±3 m Precisão: 5.9 m Tempo: 18-09-2021 07:27 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Candido da Rocha 315 Powered by AutoScan	 Latitude: -23.503385 Longitude: -46.384927 Elevação: 779.58±3 m Precisão: 78.7 m Tempo: 18-09-2021 07:26 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Candido da Rocha 315 Powered by AutoScan
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO

TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CANDIDO DA ROCHA 315			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	8,25	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
77	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPUETA 165	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5037488		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPUETA 165			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	13,64	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
40	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA DOS RAINÚNCULOS 71	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5038331		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA DOS RAINÚNCULOS 71			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,60	m				
COMPRIMENTO	5,35	m				
ÁREA	24,61	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
15	Prefeitura de São Paulo	VP	RUA ABRICÓ DO PARÁ 157	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5038381		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ABRICÓ DO PARÁ 157			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,06	m				
COMPRIMENTO	4,65	m				
ÁREA	18,88	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
13	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA PAULINO PACHECO DE MELLO 125	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5039126		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PAULINO PACHECO DE MELLO 125			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	12,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
109	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CLEMENTE MARTINS DE MATOS 181	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040777		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.491142 Longitude: -46.389218 Elevação: 761.29±3 m Precisão: 4.5 m Tempo: 17-09-2021 14:05 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitorias finas rua clemente Martins de matos 181	 Latitude: -23.491142 Longitude: -46.389218 Elevação: 761.29±3 m Precisão: 4.6 m Tempo: 17-09-2021 14:05 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitorias finas rua clemente Martins de matos 181
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CLEMENTE MARTINS DE MATOS 181			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	11,44	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
67	Prefeitura de São Paulo	SM	RUA FERNANDO DA FONSECA 31	14/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5042300		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FERNANDO DA FONSECA 31			DATA	14/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	15,58	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
69	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ESTEVÃO PINHEIRO 19	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5043021		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ESTEVÃO PINHEIRO 19			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,25	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	12,38	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
59	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1743	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5043337		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1743			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	2,50	m				
ÁREA	6,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
60	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1863	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5043342		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 1863			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	5,10	m				
ÁREA	9,18	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



**Engenharia e
Consultoria Ltda.**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

ORDEM DE SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5043348	() Acompanhamento da execução dos serviços	(X) Verificação dos serviços

pd

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado




Foto 1




Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretária Municipal das subprefeituras – SMSUB N° 42 de 11 de novembro de 2019



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TIBÚRCIO DE SOUSA 2005			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,20	m				
ÁREA	4,84	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
42	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 18	16/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5043456		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO ESTEVES ROBALO 18			DATA	16/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	1,40	m				
ÁREA	2,66	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
103	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA CORAÇÃO PAULISTA 51	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5043925		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CORAÇÃO PAULISTA 51			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,56	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	9,47	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
78	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA JOSÉ ALVES COELHO 200	18/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5046137		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOSÉ ALVES COELHO 200			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	6,10	m				
ÁREA	21,96	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
105	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA FELIZARDO RIBEIRA LISBOA 75	17/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5047869		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FELIZARDO RIBEIRA LISBOA 75			DATA	17/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,70	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	15,17	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	IT	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 29	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5050146		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 29			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	6,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
26	Prefeitura de São Paulo	IT	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5050153		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.522246 Longitude: -46.416203 Elevação: 776.21±3 m Precisão: 4.8 m Tempo: 15-09-2021 14:12 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. avenida Água vermelha 421 Powered by MotoCam	 Latitude: -23.522267 Longitude: -46.416207 Elevação: 776.21±3 m Precisão: 3.1 m Tempo: 15-09-2021 14:12 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. avenida Água vermelha 421 Powered by MotoCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA ÁGUA VERMELHA 421			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,40	m				
COMPRIMENTO	4,50	m				
ÁREA	19,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 513

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
1	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA ALFREDO BEZERRA DOS SANTOS 3	15/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5050164		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ALFREDO BEZERRA DOS SANTOS 3			DATA	15/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	6,40	m				
ÁREA	26,88	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
68	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA MANUEL VIÊIRA DANTAS 15
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5050352		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.507605 Longitude: -46.383098 Elevação: 765.51±3 m Precisão: 4.1 m Tempo: 18-09-2021 07:18 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas rua Manuel Vieira Dantas 15 Foto 1	 Latitude: -23.50755 Longitude: -46.383139 Elevação: 768.88±4 m Precisão: 12.5 m Tempo: 18-09-2021 07:17 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas rua Manuel Vieira Dantas 15 Foto 2
--	--

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MANUEL VIÊIRA DANTAS 15			DATA	18/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	4,60	m				
ÁREA	16,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
78	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PEDRO NUNES 408	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5006364		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PEDRO NUNES 408			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,28	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	7,07	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
82	Prefeitura de São Paulo	SB	AVENIDA DA BARREIRA GRANDE 2838	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008521		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO

TIPO DE VIA	-		USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA DA BARREIRA GRANDE 2838		DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)				
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A
LARGURA	2,90	m			
COMPRIMENTO	3,85	m			
ÁREA	11,17	m²			
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X		
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-		
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X		
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X	
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()					

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
125	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA 959	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5008886		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira**1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO****Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA 959			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,50	m				
COMPRIMENTO	2,20	m				
ÁREA	3,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
43	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ARTHUR FRIEDENREICH 96	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5010068		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ARTHUR FRIEDENREICH 96			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,35	m				
COMPRIMENTO	3,05	m				
ÁREA	7,17	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBU FAIXA IV (X) CUBU FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
69	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 599	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5010095		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 599			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,25	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	9,68	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
48	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA CARVALHÓPOLIS 135	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5010182		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CARVALHÓPOLIS 135			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,25	m				
COMPRIMENTO	4,08	m				
ÁREA	5,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
46	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA REVERENDO SIMÃO SALEM 115	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5012125		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA REVERENDO SIMÃO SALEM 115			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,70	m				
COMPRIMENTO	4,60	m				
ÁREA	17,02	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOÃO TOMÉ 119	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5015898		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO TOMÉ 119			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,85	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	35,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 533

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
44	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOÃO TOMÉ 99
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5015908		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO TOMÉ 99			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	21,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
52	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA JOÃO TOMÉ 157	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5015920		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA JOÃO TOMÉ 157			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	8,05	m				
ÁREA	17,71	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 537

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
51	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA PEIXOTO 155
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5015949		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PEIXOTO 155			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	4,05	m				
ÁREA	9,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
72	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA PINHEIRO DE ULHOA CINTRA 920	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5015979		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PINHEIRO DE ULHOA CINTRA 920			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	9,40	m				
ÁREA	18,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
63	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 372	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5016004		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 372			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,00	m				
COMPRIMENTO	7,55	m				
ÁREA	30,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
62	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 302	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5016006		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO DE SOUSA QUEIROZ 302			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,75	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	22,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 545

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
39	Prefeitura de São Paulo	SB	TRAVESSA JACQUES BRELL 49
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5016097		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.621369 Longitude: -46.495235 Elevação: 788.79±3 m Precisão: 19.0 m Tempo: 22-09-2021 09:11 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. travessa Jacques brell 49	 Tempo: 22-09-2021 09:10 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. travessa Jacques brell 49
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	TRAVESSA JACQUES BRELL 49			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	10,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
90	Prefeitura de São Paulo	EM	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5016939		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA 1001			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,95	m				
COMPRIMENTO	4,65	m				
ÁREA	13,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 549

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
119	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA INUBIA 232
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5018707		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA INUBIA 232			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	4,10	m				
ÁREA	9,84	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
118	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA INUBIA 213	20/09/2021

ORDEM DE SERVIÇO**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

5018708

() Acompanhamento da execução dos serviços

(X) Verificação dos serviços

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA INUBIA 213			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	6,80	m				
ÁREA	23,12	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
115	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GUIRAPÁ 106	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018713		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GUIRAPÁ 106			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	5,60	m				
ÁREA	16,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
124	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GUIRAPÁ 784	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018714		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GUIRAPÁ 784			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	5,55	m				
ÁREA	18,87	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
123	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPIRÁ 610	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018727		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPIRÁ 610			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	6,51	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
114	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA REVERENDO BOLIVAR BANDEIRA 62	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018739		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA REVERENDO BOLIVAR BANDEIRA 62			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	6,82	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
113	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA GRAPIRÁ 10	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5018744		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA GRAPIRÁ 10			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	8,80	m				
ÁREA	22,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
79	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA VICTORIA SIMIONATO 207	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5020270		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA VICTORIA SIMIONATO 207			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,05	m				
COMPRIMENTO	3,70	m				
ÁREA	7,59	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
80	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA VICTORIA SIMIONATO 225	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5020272		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA VICTORIA SIMIONATO 225			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	4,55	m				
ÁREA	9,56	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 567

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
101	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA BELISÁRIO BENITEZ 271	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022474		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BELISÁRIO BENITEZ 271			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,40	m				
COMPRIMENTO	6,50	m				
ÁREA	15,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
96	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA BELISÁRIO BENITEZ 68	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022493		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BELISÁRIO BENITEZ 68			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	7,75	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
99	Prefeitura de São Paulo	EM	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5022494		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
Assinatura:			 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BELISÁRIO BENITEZ 146			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	4,50	m				
ÁREA	13,95	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
104	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FIORAVANTE LOPES GARCIA 490	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5024593		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FIORAVANTE LOPES GARCIA 490			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	4,60	m				
ÁREA	9,66	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
103	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FIORAVANTE LOPES GARCIA 466	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5024595		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura: GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FIORAVANTE LOPES GARCIA 466			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	7,10	m				
ÁREA	22,01	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
24	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA ALEXANDRE GALERA 263	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025117		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ALEXANDRE GALERA 263			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,10	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	10,54	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Engenharia e
Consultoria Ltda.**REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
28	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA JOSÉ JÚLIO BURGAIN 357	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025122		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOSÉ JÚLIO BURGAIN 357			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,65	m				
COMPRIMENTO	3,10	m				
ÁREA	8,22	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
8	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS LIMA 60	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025132		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS LIMA 60			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	14,08	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
4	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA FILOMENO BATISTA DE ARAÚJO 28	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025142		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA FILOMENO BATISTA DE ARAÚJO 28			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	3,60	m				
ÁREA	12,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
34	Prefeitura de São Paulo	SB	AVENIDA CASA GRANDE 1291	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025156		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA CASA GRANDE 1291			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	3,50	m				
ÁREA	9,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
33	Prefeitura de São Paulo	SB	AVENIDA CASA GRANDE 1011	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025168		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA CASA GRANDE 1011			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	7,48	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
117	Prefeitura de São Paulo	IT	RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA 161	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025261		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.502814 Longitude: -46.418012 Elevação: 758.47±3 m Precisão: 7.4 m Tempo: 20-09-2021 11:45 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finais rua Osório Franco Vilhena 161 Powered by NoteCam	 Latitude: -23.503073 Longitude: -46.418186 Altitude: 755.86±3 m Precisão: 21.6 m Tempo: 20-09-2021 11:45 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finais rua Osório Franco Vilhena 161 Powered by NoteCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA 161			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	3,30	m				
ÁREA	7,59	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
92	Prefeitura de São Paulo	EM	AVENIDA SÃO MIGUEL 3906	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025290		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	AVENIDA SÃO MIGUEL 3906			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	6,05	m				
ÁREA	12,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
97	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ENTRE-FOLHAS 83	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025417		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ENTRE-FOLHAS 83			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	18,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
77	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA DOURADOQUARA 355	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025758		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA DOURADOQUARA 355			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	4,60	m				
ÁREA	16,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
17	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA AMORÉ-PIXUMA 162	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025885		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA AMORÉ-PIXUMA 162			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	2,60	m				
ÁREA	5,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
2	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IAMBU 16	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025886		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IAMBU 16			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	8,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
1	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PUBA 13	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5025887		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PUBA 13			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,10	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	18,04	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
100	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA BENEVENUTO DE MAGALHÃES TAQUES 267	24/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5027381		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENEVENUTO DE MAGALHÃES TAQUES 267			DATA	24/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,20	m				
COMPRIMENTO	6,50	m				
ÁREA	27,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
79	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA ALBERTO LUPO 479	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5028316		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ALBERTO LUPO 479			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,00	m				
COMPRIMENTO	3,40	m				
ÁREA	6,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
74	Prefeitura de São Paulo	SB	TRAVESSA PARACELUS 248	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029191		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	TRAVESSA PARACELSUS 248			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,40	m				
COMPRIMENTO	8,30	m				
ÁREA	28,22	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
73	Prefeitura de São Paulo	SB	TRAVESSA PARACELSUS 232	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029197		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	TRAVESSA PARACELSUS 232			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,80	m				
COMPRIMENTO	6,40	m				
ÁREA	17,92	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
65	Prefeitura de São Paulo	SB	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5029209		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	TRAVESSA PARACELSUS 58			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	5,20	m				
ÁREA	18,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 613

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
68	Prefeitura de São Paulo	SB	TRAVESSA PARACELSUS 88	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5029213		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	TRAVESSA PARACELSUS 88			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,70	m				
COMPRIMENTO	6,10	m				
ÁREA	16,47	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
62	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA LÍRIO DO VALÊ 1
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5029255		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira	

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA LÍRIO DO VALÊ 1			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	3,90	m				
ÁREA	11,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
1	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ALEXANDRE PÔRTO 1	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5030456		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 618

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ALEXANDRE PÔRTO 1			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,35	m				
COMPRIMENTO	6,45	m				
ÁREA	21,61	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA BOAVENTURA DA SILVA 261	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5030462		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA BOAVENTURA DA SILVA 261			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	2,00	m				
ÁREA	3,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
32	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA PEIXOTO 2	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5030917		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PEIXOTO 2			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,30	m				
COMPRIMENTO	1,30	m				
ÁREA	1,69	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
10	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ITAPIRUCU 88	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5031014		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ITAPIRUCU 88			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,25	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	8,55	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
10	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA JOSÉ JÚLIO BURGAIN 81	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5031018		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA JOSÉ JÚLIO BURGAIN 81			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	3,00	m				
ÁREA	8,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
59	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 225	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033595		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 225			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	5,00	m				
ÁREA	16,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
68	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 555	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033605		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA FÁBIO JOSÉ BEZERRA 555			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	7,20	m				
ÁREA	21,60	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
76	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA VALDEMAR AMARANTE 57	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033612		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA VALDEMAR AMARANTE 57			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	6,05	m				
ÁREA	13,92	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
77	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA VALDEMAR AMARANTE 87	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033618		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA VALDEMAR AMARANTE 87			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	5,35	m				
ÁREA	11,24	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
66	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA PAULO BIFANO ALVES 470	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033628		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA PAULO BIFANO ALVES 470			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	15,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
81	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA EGÍDIO ADRIAN 346	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033636		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA EGÍDIO ADRIAN 346			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	3,55	m				
ÁREA	8,17	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
78	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA EGÍDIO ADRIAN 150	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033646		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA EGÍDIO ADRIAN 150			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	7,50	m				
ÁREA	21,75	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

fls. 641

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
71	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA MARCO POLO 813	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033659		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARCO POLO 813			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	12,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
60	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA MARCO POLO 232	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5033672		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MARCO POLO 232			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,15	m				
COMPRIMENTO	3,35	m				
ÁREA	7,20	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
66	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA ORIZÂNIA 81	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5034363		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ORIZÂNIA 81			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,50	m				
COMPRIMENTO	2,20	m				
ÁREA	3,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS LIMA 113	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5034400		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS LIMA 113			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	9,89	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
80	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA BENJAMIN CARR 547	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5034433		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA BENJAMIN CARR 547			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,90	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	16,77	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
38	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA CURUPIRÉIRA 36	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036265		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CURUPIRÉIRA 36			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,80	m				
COMPRIMENTO	4,40	m				
ÁREA	16,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
48	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA CURUPIRÉIRA 156	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036307		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado**

Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CURUPIRÉIRA 156			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	7,00	m				
ÁREA	15,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
45	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA CURUPIRÉIRA 97	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036386		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA CURUPIRÉIRA 97			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	15,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
47	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IPECA-GUAÇÚ 118	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036630		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IPECA-GUAÇÚ 118			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,90	m				
COMPRIMENTO	2,60	m				
ÁREA	4,94	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
56	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IPECA-GUAÇU 255	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036662		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IPECA-GUAÇÚ 255			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	9,00	m				
ÁREA	23,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
57	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IPECA-GUAÇU 392	22/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036718		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IPECA-GUAÇÚ 392			DATA	22/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	5,00	m				
COMPRIMENTO	6,00	m				
ÁREA	30,00	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
25	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IUPICAÍ 296	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036791		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IUPICAÍ 296			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	3,20	m				
ÁREA	6,72	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
20	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IUPICAÍ 213	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036816		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IUPICAÍ 213			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,65	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	15,33	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IUPICAI 38	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5036882		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IUPICAÍ 38			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	4,50	m				
ÁREA	9,90	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
26	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA IUPICAÍ 326	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5037123		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA IUPICAI 326			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	4,20	m				
ÁREA	12,18	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
76	Prefeitura de São Paulo	SB	RUA PEDRO DE CASTRO VELHO 312	23/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5037137		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA PEDRO DE CASTRO VELHO 312			DATA	23/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,10	m				
COMPRIMENTO	4,30	m				
ÁREA	17,63	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
29	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA CONCEIÇÃO DA BREJAÚBA 955	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040023		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS
Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CONCEIÇÃO DA BREJAÚBA 955			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,30	m				
COMPRIMENTO	2,80	m				
ÁREA	6,44	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
42	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ENGENHEIRO LUÍS ANTÔNIO RANTIN MOUTINHO 90	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040061		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
		Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira		

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ENGENHEIRO LUÍS ANTÔNIO RANTIN MOUTINHO 90			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	1,80	m				
COMPRIMENTO	3,00	m				
ÁREA	5,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
5	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA COPO DE LEITE 52	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040080		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA COPO DE LEITE 52			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,10	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	8,40	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
12	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ILHA DE CASTILHOS 114	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040089		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
Assinatura:				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA ILHA DE CASTILHOS 114			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,52	m				
COMPRIMENTO	5,15	m				
ÁREA	12,98	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
7	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA BOAVENTURA DA SILVA 62	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5040863		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA BOAVENTURA DA SILVA 62			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	4,05	m				
ÁREA	8,91	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CBUQ FAIXA IV (X) CBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
14	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA MAESTRO ALFREDO BEVILAQUA 120	20/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5047367		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREENTEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA MAESTRO ALFREDO BEVILAQUA 120			DATA	20/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	4,60	m				
ÁREA	16,10	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBU FAIXA IV (X) CUBU FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA Nº42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
58	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA CONSTÂNCIA ASSON 190	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5047377		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CONSTÂNCIA ASSON 190			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	6,50	m				
ÁREA	19,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
54	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA CONSTÂNCIA ASSON 168	21/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5047386		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA CONSTÂNCIA ASSON 168			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	4,05	m				
COMPRIMENTO	5,50	m				
ÁREA	22,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO	DATA
38	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA STELLA CIVIERO 64
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO	
5054339		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços	
			Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	IVAN	
ENDEREÇO	RUA STELLA CIVIERO 64			DATA	21/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,25	m				
COMPRIMENTO	6,10	m				
ÁREA	13,73	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
105	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA SANTANA DO MUNHUAÇU 2	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022500		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA SANTANA DO MUNHUAÇU 2			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,20	m				
COMPRIMENTO	6,90	m				
ÁREA	15,18	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
112	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA TOMÉ BRAGA 190	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022536		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TOMÉ BRAGA 190			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,20	m				
COMPRIMENTO	4,00	m				
ÁREA	12,80	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
107	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA TOMÉ BRAGA 81	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022537		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado

 Latitude: -23.487549 Longitude: -46.487737 Elevação: 766.0±3 m Precisão: 5.3 m Tempo: 27-09-2021 12:18 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Tomé Braga 81 Powered by NoteCam	 Latitude: -23.48755 Longitude: -46.487756 Elevação: 766.03±3 m Precisão: 16.0 m Tempo: 27-09-2021 12:18 Nota: nota: tapa buraco - PMSP vitórias finas. rua Tomé Braga 81 Powered by NoteCam
Foto 1	Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TOMÉ BRAGA 81			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,50	m				
COMPRIMENTO	3,80	m				
ÁREA	13,30	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
113	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA TOMÉ BRAGA 262	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022550		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		
				Assinatura:
				 GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TOMÉ BRAGA 262			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,60	m				
COMPRIMENTO	4,80	m				
ÁREA	17,28	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
110	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA TOMAZ BRAGA 176	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022555		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA TOMAZ BRAGA 176			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,60	m				
COMPRIMENTO	6,70	m				
ÁREA	17,42	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?					X	
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
116	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 396	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022562		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1

Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 396			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	3,00	m				
COMPRIMENTO	4,90	m				
ÁREA	14,70	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e
Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENDIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
114	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 277	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022576		☐ Acompanhamento da execução dos serviços ☒ Verificação dos serviços		
				Assinatura:  GERENTE DE OBRAS Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Verificação de reparo executado



Foto 1



Foto 2

2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 277			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,50	m				
COMPRIMENTO	6,60	m				
ÁREA	16,50	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------



Engenharia e Consultoria Ltda.

REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

Descrição do local da obra executada:

LOCALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

Nº	EMPREENHIMENTO CONTRATANTE	FRETE DE SERVIÇO		DATA
108	Prefeitura de São Paulo	EM	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 118	27/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO		IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO		
5022585		() Acompanhamento da execução dos serviços (X) Verificação dos serviços		

Assinatura:

GERENTE DE OBRAS

Eng.º Luiz Almeida de Oliveira

1. DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO**Verificação de reparo executado****Foto 1****Foto 2****2. DOCUMENTOS/ NORMAS DE REFERÊNCIA**

Projeto:	Especificação:	Outros:
-	- PMSP – IE-03/2009.	- Edital; - Portaria Secretaria Municipal das subprefeituras – SMSUB Nº 42 de 11 novembro de 2019.



Engenharia e
Consultoria Ltda.

3. CHECKLIST

CHECK LIST – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – TAPA BURACO						
TIPO DE VIA	-			USINA	-	
EMPREITEIRA	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA			FISCAL	ARYVAN	
ENDEREÇO	RUA ANTÔNIO LEITE PENTEADO 118			DATA	27/09/2021	
TIPO DE INSPEÇÃO	PRÉ OBRA () PÓS OBRA (X)					
DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO REPARO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
LARGURA	2,90	m				
COMPRIMENTO	4,50	m				
ÁREA	13,05	m²				
AS CONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS APRESENTAM ÂNGULOS DE 90° (QUADRADOS, RETÂNGULOS OU COMBINAÇÃO DE AMBOS)?			X			
ACABAMENTO			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
SINALIZAÇÃO REFEITA?				X		
TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO CUBUQ FAIXA IV (X) CUBUQ FAIXA V () OUTRO ()			-			
REPARO ESTÁ NIVELADO COM PAVIMENTO? (NOS TERMOS DA PORTARIA N°42 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019)			X			
TIPOS DE PATOLOGIAS			SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
FORAM ENCONTRADAS PATOLOGIAS?				X		
TRINCAS () BURACOS PANELAS () DESAGREGAÇÃO () DEFORMAÇÃO PLÁSTICA () EXSUDAÇÃO () ESCORREGAMENTO () DESGASTE () AFUNDAMENTO () RECALQUE () OUTROS ()						

4. AÇÕES CORRETIVAS SOLICITAÇÕES

5. ANÁLISE CRÍTICA/ MOTIVO DO REGISTRO DE VERIFICAÇÃO

() Materiais	() Mão-de-obra	() Processo	() Equipamento
---------------	-----------------	--------------	-----------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Núcleo de Assessoria Parlamentar**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0002211-1**Encaminhamento SMSUB/NÚCLEO DE ASS. PARLAMENT N° 053486960**

São Paulo, 14 de outubro de 2021.

SEI nº 6010.2021/0002211-1**Referência:** Ofício-SGP23 n. 685/2021**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.**Assunto:** Requerimento RDS nº 929/2021, solicitando informações a respeito de buracos na esquina da Av. Carlos Lacerda com a Rua Januário da Cunha Barbosa - Campo Limpo.

Prezado Senhor Assessor Técnico da Casa Civil,

Trata o presente de resposta a indicação do Vereador Rubinho Nunes, através do qual requer as informações e esclarecimentos sobre serviços prestados de asfaltamento. Restituimos o presente conforme esclarecimentos do Departamento de Zeladoria Urbana (052376486, 052376650, 053096794, 053096838).

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS CORREA DE SOUZA**Assessoria Parlamentar****Secretaria Municipal das Subprefeituras**

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vinicius Correa de Souza, Assessor(a) Parlamentar**, em 12/11/2021, às 11:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **053486960** e o código CRC **71A892CD**.

fls. 708

Matéria DOCREC 1058/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 929/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=337302>.