



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 087644363

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1346/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 103/2022, de autoria da Vereadora Luana Alves, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio do Departamento de Zeladoria Urbana (SMSUB/DZU), a respeito da manutenção e/ou pavimentação, bem como, tapa buraco na Rua Corinto altura nº 33, esquina com a Praça Fernando Abreu Monteiro - Vila Indiana, que se encontra em péssimo estado de conservação, além de enorme buraco, o que dificulta o tráfego de pedestres, veículos, serviços públicos de emergência, coleta de lixo, etc.

Dentre os elementos ofertados destaco que a SELIMP informou que a equipe esteve no local e encontrou a via limpa, sem materiais ou resíduos para coletar.

Quanto ao serviço de Tapa Buraco, o Departamento de Zeladoria Urbana esclarece que fora executado e teve seu término efetivo em 20 de setembro de 2022.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 11/08/2023, às 19:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087644363** e o código CRC **9E3F0227**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Núcleo de Ouvidoria**

Rua Libero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0002879-0**Encaminhamento SMSUB/SELIMP/DOSILU/OUV Nº 073341195****A****SELIMP/DOSILU****Senhora Diretora,**

Em atenção ao Ofício 069526845 entendemos tratar-se de solicitação de manutenção e/ou pavimentação (tapa buraco) na Rua Corinto altura nº 33 pois existem buracos que "dificulta o tráfego de pedestres, veículos, serviços públicos de emergência, coleta de lixo, etc."

De qualquer forma, encaminhamos a solicitação à empresa detentora do Contrato dos Serviços Indivisíveis e, informamos que a equipe esteve no local e encontrou a via limpa, sem materiais ou resíduos para coletar, conforme consta em registro fotográfico com georreferenciamento anexado em Documento nº 073193769.

Com o exposto, sugerimos o encaminhamento para a SMSUB/DZU - Departamento de Zeladoria Urbana.

Lucimeire Crema**Assessora II****Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana - Núcleo Ouvidoria****SMSUB/SELIMP****A****SMSUB/SELIMP****Senhor Secretário,**

Com as devidas informações pertinentes a Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Barbara Dionisio**Diretora****Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana****SMSUB/SELIMP****Lucimeire Crema****Assessor(a) II**

Em 07/11/2022, às 10:55.

**Barbara Dionisio****Diretor(a) I**

Em 21/11/2022, às 14:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073341195** e o código CRC **6676D0C5**.

Relatório Fotográfico



Ocorrência: 6010.20220002879-0

Endereço: Rua Corinto, 33

Subprefeitura: Butantã

Serviço: Solicitação de remoção de entulho em via




Ocorrência: 6010.20220002879-0

Endereço: Rua Corinto, 33

Subprefeitura: Butantã

Serviço: Solicitação de remoção de entulho em via



Ocorrência: 6010.20220002879-0

Endereço: Rua Corinto, 33

Subprefeitura: Butantã

Serviço: Solicitação de remoção de entulho em via



Ocorrência: 6010.20220002879-0

Endereço: Rua Corinto, 33

Subprefeitura: Butantã

Serviço: Solicitação de remoção de entulho em via



Ocorrência: 6010.20220002879-0

Endereço: Rua Corinto, 33

Subprefeitura: Butantã

Serviço: Solicitação de remoção de entulho em via





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Departamento de Zeladoria Urbana

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2022/0002879-0

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 086698524

À PREF/CASA CIVIL/AT

Sra. Chefe de Gabinete

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Luana Alves.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1346/2022 - Indicação nº 103/2022. Solicitação de manutenção e/ou pavimentação, bem como, tapa buraco na Rua Corinto altura nº 33, esquina com a Praça Fernando Abreu Monteiro - Vila Indiana, que se encontra em péssimo estado de conservação, além de enorme buraco, o que dificulta o tráfego de pedestres, veículos, serviços públicos de emergência, coleta de lixo, etc.

Em cumprimento à solicitação Doc. SEI nº 075414979, este Departamento de Zeladoria Urbana-DZU, informa que o serviço de "Tapa Buraco", no endereço: Rua Corinto, 33 - Vila Indiana, fora executado e teve seu término efetivo em 20 de setembro de 2022, conforme fotos disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria- SGZ, encartadas em Doc. SEI nº 086698481.

Camilla do Vale Freitas

Arquiteta

SMSUB/DZU

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Juliana Ogawa

Diretora de Departamento

SMSUB/DZU



Camilla do Vale Freitas
Arquiteto(a)
Em 18/07/2023, às 16:18.



Juliana Maria Ogawa
Diretor(a) de Departamento
Em 25/07/2023, às 20:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086698524** e o código CRC **608CE8DE**.

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6286185

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6286185 - (Foto Capturada Em: 19/09/22 10:29, Por: Julio Cesar)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6286185 - (Foto Capturada Em: 19/09/22 10:29, Por: Julio Cesar)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6286185 - (Foto Capturada Em: 19/09/22 10:29, Por: Julio Cesar)



Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA - 6291546

1 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



2 | ACABAMENTO → NÍVEL C/RÉGUA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



3 | PROFUNDIDADE → RASA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



4 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)




5 | ACABAMENTO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



6 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



7 | APLICAÇÃO → M.ASFÁLTICA (HASTE): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



8 | COMPACTAÇÃO → BASE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



9 | APLICAÇÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



10 | PROFUNDIDADE → FUNDA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



11 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



12 | APLICAÇÃO → EMULSÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



13 | COMPACTAÇÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



14 | PROFUNDIDADE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



20 de set de 2022 00:06:29
33 Rua Corinto
Vila Indiana
São Paulo

15 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 21/09/22 19:06, Por: mxintadm)



16 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



17 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



18 | ACABAMENTO → NÍVEL C/RÉGUA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



19 | APLICAÇÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)




20 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



21 | ACABAMENTO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



22 | APLICAÇÃO → M.ASFÁLTICA (HASTE): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



23 | COMPACTAÇÃO → BASE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



24 | COMPACTAÇÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



25 | APLICAÇÃO → EMULSÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



26 | PROFUNDIDADE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



27 | PROFUNDIDADE → RASA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



28 | PROFUNDIDADE → FUNDA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



29 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



30 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6291546 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)



RECORTE - 6291545

1 DESMARC. CXA.: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 20/09/22 00:06, Por: mxintadm)
--



2 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 20/09/22 00:06, Por: mxintadm)



3 | RECORTE → LIMPEZA CXA: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 20/09/22 00:06, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 20/09/22 00:06, Por: mxintadm)



5 | INSPEÇÃO: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 20/09/22 00:06, Por: mxintadm)



6 | INSPEÇÃO: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 13:04, Por: mxintadm)



7 | RECORTE → LIMPEZA CXA: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 13:04, Por: mxintadm)



8 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 13:04, Por: mxintadm)



9 | DESMARC. CXA.: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 13:04, Por: mxintadm)



10 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 13:04, Por: mxintadm)



11 | RECORTE → LIMPEZA CXA: Item de OS RECORTE Origem: 6291545 - (Foto Capturada Em: 30/09/22 14:35, Por: mxintadm)

