

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 097759791**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 456/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 822/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana (DZU) da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito de relatos de munícipes sobre buracos em vias e calçadas nas Ruas Guilherme Rudge, Heitor Maurano, Herval e Avenida Álvaro Ramos, todas na região do Belenzinho.

Dentre os elementos apresentados, o Departamento informa que nas ruas supracitadas, os serviços foram realizados pelas equipes de serviços de conservação de pavimentos viários do contrato 030/SMSUB/COGEL/2021.

Quanto ao material usado na operação, DZU esclarece que "[...] A avaliação da qualidade do material e serviço segue o disposto na Portaria SMSUB Nº 42 de 11 de novembro de 2019, em especial o item 3.4 que trata do Controle de Qualidade do CBUQ na Usina, que determina os ensaios a serem realizados para monitoramento da qualidade do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) e da Mistura Asfáltica, e item 5.5 que trata do Controle de Qualidade de execução, em que é especificado os parâmetros mínimos de aceitação do serviço".

Na oportunidade, renovo meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Chefe de Gabinete
Em 08/02/2024, às 18:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097759791** e o código CRC **D30AE654**.

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6897660

1 OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897660 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:31, Por: BRUNO D'ERRICO)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897660 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:31, Por: BRUNO D'ERRICO)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897660 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:31, Por: BRUNO D'ERRICO)



Execução do Serviço

RECORTE - 6902533

Foto Execução (097010685)

SEI 6010.2023/0001461-9 / pg. 6

1 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 6902533 - (Foto Capturada Em: 05/05/23 01:21, Por: mxintadm)



2 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6902533 - (Foto Capturada Em: 05/05/23 01:21, Por: mxintadm)



3 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6902533 - (Foto Capturada Em: 05/05/23 01:21, Por: mxintadm)



128 Praça Major Guilherme Rudge
São Paulo 03014-020
Brasil
04/05/2023 22:15:46

4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6902533 - (Foto Capturada Em: 05/05/23 01:21, Por: mxintadm)




5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6902533 - (Foto Capturada Em: 05/05/23 01:21, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 6902534

1 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



5 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



7 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



9 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534 - (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



11 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6902534
- (Foto Capturada Em: 08/05/23 14:52, Por: mxintadm)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6897718

1 OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897718 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:20, Por: BRUNO D'ERRICO)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897718 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:20, Por: BRUNO D'ERRICO)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6897718 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 13:20, Por: BRUNO D'ERRICO)



Execução do Serviço

RECORTE - 6906126

Foto Execução (097010685)

SEI 6010.2023/0001461-9 / pg. 26

1 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



2 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



3 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



6 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 6906126 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 6906127

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



2 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



5 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



6 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



7 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)




11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6906127 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



Execução do Serviço

RECORTE - 7527158

1 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 7527158 - (Foto Capturada Em: 24/07/23 14:47, Por: mxintadm)



2 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 7527158 - (Foto Capturada Em: 24/07/23 14:47, Por: mxintadm)



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 7527158 - (Foto Capturada Em: 24/07/23 14:47, Por: mxintadm)



4 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **RECORTE** Origem: 7527158 - (Foto Capturada Em: 24/07/23 14:47, Por: mxintadm)



5 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 7527158 - (Foto Capturada Em: 24/07/23 14:47, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 7527159

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)
--



2 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



8 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



24 de jul. de 2023 16:13:03
314 Av. Álvaro Ramos
Belenzinho
São Paulo - SP

10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159
- (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7527159 - (Foto Capturada Em: 25/07/23 06:28, Por: mxintadm)




SP156

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6878131

1 OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6878131 - (Foto Capturada Em: 23/03/23 04:40, Por: maxadmin)



Foto Execução (097010685)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6878131

1 OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6878131 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 10:33, Por: Rosirinaldo Da Silva Salviano)
--



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6878131 - (Foto Capturada Em: 29/03/23 10:33, Por: Rosinaldo Da Silva Salviano)



Execução do Serviço

RECORTE - 6924446

1 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



2 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



3 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **RECORTE** Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



7 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



8 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



9 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 6924446 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 6924447

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



2 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



5 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



8 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



9 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



10 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 6924447 - (Foto Capturada Em: 25/04/23 17:33, Por: mxintadm)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Departamento de Zeladoria Urbana**

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2023/0001461-9**Informação SMSUB/DZU/GAB Nº 097010765****À PREF/CASA CIVIL/ATL****Sra. Chefe de Gabinete****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:**Ofício SGP-23 nº 456/2023 - Requerimento RDS nº 822/2023. Solicitação de providências a respeito de relatos de munícipes sobre buracos em vias e calçadas nas Ruas Guilherme Rudge, Heitor Maurano, Herval e Avenida Álvaro Ramos, todas na região do Belenzinho.

Em atenção ao exposto em Doc. SEI 085537358, considerando que este Departamento de Zeladoria Urbana (DZU), de acordo com a Portaria SMSUB nº 56 de 25 de setembro de 2020, coordena o serviço de tapa-buraco no Município de São Paulo:

1) Qual é o prazo estimado para a realização das obras na rua? Existe uma estimativa oficial?

Informamos que os serviços foram realizados, conforme fotos encartadas em Doc. SEI 097010685.

2) Quais empresas ou pessoal são os responsáveis pelos serviços executados na rua em questão?

Em relação aos serviços de tapa-buraco nos endereços supracitados, estes são realizado pelas equipes de prestação de serviços de conservação de pavimentos viários do contrato 030/SMSUB/COGEL/2021.

3) O material usado na operação tampa buraco atende os requisitos de qualidade?

A avaliação da qualidade do material e serviço segue o disposto na Portaria SMSUB Nº 42 de 11 de novembro de 2019, em especial o item 3.4 que trata do Controle de Qualidade do CBUQ na Usina, que determina os ensaios a serem realizados para monitoramento da qualidade do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) e da Mistura Asfáltica, e item 5.5 que trata do Controle de Qualidade de execução, em que é especificado os parâmetros mínimos de aceitação do serviço

Atenciosamente,

Juliana Ogawa

Diretora de Departamento

SMSUB/DZU



Juliana Maria Ogawa
Diretor(a) de Departamento
Em 02/02/2024, às 12:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097010765** e o código CRC **C37991F7**.
