



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 102354757

Ref.: Ofício SGP-23 nº 272/2021

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às Indicações do então Vereador Faria de Sá, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Penha (SUB-PE), pela Subprefeitura Itaquera (SUB-IQ) e pelo Departamento de Zeladoria Urbana (DZU), vinculado a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito dos serviços de zeladoria nos endereços que especifica.

Nos elementos apresentados, as Pastas citadas informam que os serviços de manutenção em sarjetão na região da Penha foram executados, bem como os serviços de tapa buraco da Vila Prudente e Itaquera.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Chefe de Gabinete
Em 09/05/2024, às 18:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102354757** e o código CRC **862C4B94**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000922-0

Informação SUB-PE/CMIU/MANUT Nº 047231407

São Paulo, 01 de julho de 2021.

CPO

Sr. Coordenador

Conforme solicitado e em vistoria realizada na Rua Maria das Dores, 451, informamos que o problema citado tratava-se de vazamento de água na tubulação da SABESP, cujos serviços já foram realizados, de acordo com a foto anexa.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Said, Supervisor(a)**, em 01/07/2021, às 07:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047231407** e o código CRC **04A7850D**.

15/06/2021

E-mail de SMSUB - Vistorias segue fotos em anexo



Tathiana Aparecida Rosa de Oliveira <tarosa@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Vistorias segue fotos em anexo

1 mensagem

Admilson Ivo Gigante <admilsonigigante@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

14 de junho de 2021 09:38

Para: Tathiana Aparecida Rosa de Oliveira <tarosa@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Processo SEI 6010.2021/0000922-0

Rua Maria das Dores alt 541 Rede de esgoto e de Águas Pluviais muito próximas, sugiro encaminhar para vistoria técnica equipe de galerias.

Rua Olho D'Água do Borges Alt do 90
Tapa buraco executado

Rua Eneas de Barros alt 1074 ao 1080
tapa buraco executado

Admilson Ivo Gigante

Chefe de Unidade Técnica - CPO

admilsonigigante@smsub.prefeitura.sp.gov.br

4 anexos



R Maria das Dores 451.jpeg
272K



R Olho DAgua do Borges alt 90.jpeg
204K

R. Eneas de Barros 1074 ao 1080..jpeg
230K

15/06/2021

E-mail de SMSUB - Vistorias segue fotos em anexo



R. Eneas de Barros 1074 ao 1080.jpeg
243K

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000922-0**Informação SUB-PE/CMIU/MANUT Nº 044866255**

São Paulo, 25 de maio de 2021.

CPO

Sr. Coordenador

Conforme solicitado e em vistoria realizada nas indicações abaixo, informamos que desconhecemos a natureza das solicitações, uma vez que as referidas demandas foram executadas anteriormente por equipe dessa Subprefeitura, de acordo com as fotos anexas, não havendo necessidade de intervenções adicionais ou complementares.

- **Indicação 339/2021 - Manutenção em Sarjetão - Rua Jacira Artacho, 47**
- **Indicação 333/2021 - Manutenção em Sarjeta - Rua Mercedes Lopes, 69**

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Said, Supervisor(a)**, em 25/05/2021, às 10:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044866255** e o código CRC **14ED9F28**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000922-0

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 047281328

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora Técnico-Legislativa

Em atenção ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL 046621437, segue informação da Coordenadoria de Projetos e Obras sob nºs 047231407, 046148712 e 044866255.

Atenciosamente,

FLÁVIO RICARDO SÓL
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA PENHA



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Ricardo Sol, Subprefeito(a)**, em 01/07/2021, às 17:19, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047281328** e o código CRC **35164EF5**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE ITAQUERA****Supervisão Técnica de Manutenção**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0000922-0**Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 055301499**

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

Sra. Coordenadora,

Informo que de acordo com a consulta ao SGZ segue:

Tapa Buracos - Rua das Boas Noites, 49 - O pedido não foi localizado em nossa base de dados;

Reforma de Sarjeta - Rua Mercedes Lopes, 69 - O pedido não foi localizado em nossa base de dados;

Tapa Buracos - Rua Sarjento Pedro dos Santos - De acordo com nossa base de dados o pedido encontra-se na situação "FECHADO", isto significa que foi executado.

Resp.,

Engº Fábio W. Pagani



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Wanderlei Pagani, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 23/11/2021, às 11:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055301499** e o código CRC **9C6812F4**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

PROCESSO 6010.2021/0000922-0

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 056239709

São Paulo, 13 de dezembro de 2021.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora Técnico-Legislativa

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor Técnico de Manutenção contidas em documento SEI 055301499.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Kohler Forghieri, Chefe de Gabinete**, em 13/12/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **056239709** e o código CRC **50354831**.

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 4688384

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4688384 - (Foto Capturada Em: 15/04/21 12:30, Por: Dean Daniel Messias)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4688384 - (Foto Capturada Em: 15/04/21 12:30, Por: Dean Daniel Messias)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4688384 - (Foto Capturada Em: 15/04/21 12:31, Por: Dean Daniel Messias)



15 de abril de 2021 12:31
239 Avenida Brumado de Minas
Jardim Independência (São Paulo)
São Paulo

4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4688384 - (Foto Capturada Em: 15/04/21 12:31, Por: Dean Daniel Messias)



Execução do Serviço

RECORTE - 4703900

1 Item de OS RECORTE Origem: 4703900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



2 | Item de OS RECORTE Origem: 4703900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



3 | Item de OS RECORTE Origem: 4703900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



4 | Item de OS RECORTE Origem: 4703900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)




5 | Item de OS RECORTE Origem: 4703900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



RECORTE - 4703899

1 Item de OS RECORTE Origem: 4703899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



2 | Item de OS RECORTE Origem: 4703899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



3 | Item de OS RECORTE Origem: 4703899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



4 | Item de OS RECORTE Origem: 4703899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



5 | Item de OS RECORTE Origem: 4703899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 4703898

1 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703898 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:21, Por: mxintadm)



2 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703898 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:21, Por: mxintadm)



3 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703898 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:21, Por: mxintadm)



22 de abr de 2021 04:03:12
666 Avenida Brumado de Minas
Jardim Independência (São Paulo)
São Paulo

APLICAÇÃO DE MASSA - 4703901

1 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703901 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:19, Por: mxintadm)



2 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703901 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:19, Por: mxintadm)




3 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4703901 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:19, Por: mxintadm)



RECORTE - 4692899

1 | Item de OS RECORTE Origem: 4692899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



2 | Item de OS RECORTE Origem: 4692899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



3 | Item de OS RECORTE Origem: 4692899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



4 | Item de OS RECORTE Origem: 4692899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



5 | Item de OS RECORTE Origem: 4692899 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 03:38, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA - 4692900

1 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4692900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:13, Por: mxintadm)



2 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4692900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:13, Por: mxintadm)



22 de abr de 2021 03:21:39
239 Avenida Brumado de Minas
Jardim Independência (São Paulo)
São Paulo

3 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4692900 - (Foto Capturada Em: 22/04/21 04:13, Por: mxintadm)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 4680534

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4680534 - (Foto Capturada Em: 13/04/21 09:05, Por: Adriano Mota da Silva)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4680534 - (Foto Capturada Em: 13/04/21 09:05, Por: Adriano Mota da Silva)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 4680534 - (Foto Capturada Em: 13/04/21 09:05, Por: Adriano Mota da Silva)




Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA - 4684932

1 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4684932 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 04:58, Por: mxintadm)



2 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4684932 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 04:58, Por: mxintadm)



3 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 4684932 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 04:58, Por: mxintadm)



RECORTE - 4684931

1 | Item de OS RECORTE Origem: 4684931 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 00:51, Por: mxintadm)



2 | Item de OS RECORTE Origem: 4684931 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 00:51, Por: mxintadm)



3 | Item de OS RECORTE Origem: 4684931 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 00:51, Por: mxintadm)



ter, 20 abr 2021 22:33:55
Avenida Jacu-Pêssego , 31
Vila Jacuí - 08260-005
São Paulo - SP

4 | Item de OS RECORTE Origem: 4684931 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 00:51, Por: mxintadm)



5 | Item de OS RECORTE Origem: 4684931 - (Foto Capturada Em: 21/04/21 00:51, Por: mxintadm)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Departamento de Zeladoria Urbana

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2021/0000922-0

Informação SMSUB/DZU/GAB Nº 099367157

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete

À SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr.(a) Assessor (a)

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Faria de Sá

ASSUNTO: Indicações nº 332/21, 333/21, 334/21, 335/21, 336/21, 338/21, 339/21 e 340/21, para que o Poder Executivo efetue os serviços de zeladoria, conforme especifica.

Em cumprimento à solicitação Doc. SEI 098244855, considerando o exposto em Doc. SEI 046148712, 044866255, 047231407, 055301499, este Departamento de Zeladoria Urbana-DZU, informa que o serviço de "Tapa Buraco", no endereço: Rua Brumado de Minas, 234, e Rua das Boas Noites, 49, foram executados, conforme fotos disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria- SGZ, encartadas, respectivamente, em Doc. SEI 099366795 e 099366842.

Camilla do Vale Freitas

Arquiteta

SMSUB/DZU

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Juliana Ogawa

Diretora de Departamento

SMSUB/DZU



Juliana Maria Ogawa
Diretor(a) de Departamento
Em 11/03/2024, às 18:44.



Camilla do Vale Freitas
Arquiteto(a)
Em 15/03/2024, às 16:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099367157** e o código CRC **2C38F066**.
