

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 104876315**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 374/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 678/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pelo Núcleo de Gestão do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária (SMSUB/GAB-CONSEMAVI) e pelo Departamento de Zeladoria Urbana (SMSUB/DZU/GAB), ambos vinculados à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da Rua Padre Landell de Moura, entre os números 29 e 51, no Jardim Anália Franco, diante de relatos acerca das condições precárias de tráfego, devido ao asfalto de baixa qualidade, com diversos buracos e desgastes ao longo da via.

Dentre os elementos ofertados, destaco que foi informado pelo CONSEMAVI que a prestação dos serviços de conservação e manutenção da malha viária ocorrerá em todas as regiões da Cidade de São Paulo e que a priorização de quais trechos de vias receberão tais serviços “[...] dar-se-á a partir da avaliação das condições do pavimento e em observância aos critérios técnicos estabelecidos pelo Decreto Municipal 50.917/09, bem como à alínea 'c' do item 4 da Seção V, Capítulo III do ANEXO II – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 02/SMSUB/COGEL/2022, a fim de que se possa determinar a referida ordem de priorização dos referidos trechos de vias em que os serviços serão executados no decorrer do Programa”, porém, o supramencionado logradouro ainda não recebeu esses serviços, ocasião em que sugeriu a consulta ao DZU, “[...] para fins de análise das condições do pavimento e eventual cabimento quanto a realização de serviço de Tapa Buraco, objetivando o restabelecimento do pavimento no trecho apontado [...]”. Em complementação, informou que “[...] os trechos de vias não previstos nos Decreto nº 61.417 de 3 de Junho de 2022, Decreto nº 61.776 de 2 de setembro de 2022, Decreto nº 61.889 de 11 de outubro de 2022 e Portaria da SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras nº 41 de maio de 2023 e Portaria da SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras nº 72 de agosto de 2023 serão selecionados dentre as vias elegíveis segundo os critérios técnicos estabelecidos no Edital de Licitação, priorizando preliminarmente aquelas vias em que há maior incidência de demandas, bem como as que apresentem pavimento em estado de deterioração elevado quando em comparação com as demais vias, e ainda, sempre em observância à disponibilidade do limite de recursos financeiros disponíveis” (sic).

Por sua vez, foi informado pelo DZU “[...] que o serviço de ‘Tapa Buraco’ na Rua Padre Landell de Moura, 29 a 51 - Jardim Anália Franco, fora executado, conforme fotos enviadas e disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria- SGZ [...]”, anexas ao presente.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Chefe de Gabinete
Em 20/06/2024, às 13:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104876315** e o código CRC **CC3B4B2C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Núcleo de Gestão do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária
Rua São Bento, 405, 24º andar - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone:
PROCESSO 6010.2023/0001057-5
Encaminhamento SMSUB/GAB-CONSEMAVI Nº 102843130

São Paulo, 06 de maio de 2024.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora,

Trata-se o presente processo de ofício CMSP OF-SGP23 n. 374/2023 do Vereador Rubinho Nunes protocolada junto à Casa Civil (Doc. SEI nº **082129554**), alegando que a "*Rua Padre Landell de Moura, entre os números 29 e 51 - Jardim Anália Franco, apresenta condições precárias de tráfego devido ao asfalto de baixa qualidade, com diversos buracos e desgastes ao longo da via.*"

Diante do exposto, requer "*informações e esclarecimentos relacionados aos problemas apontados, em especial sobre a operação tapa buraco.*"

Em atenção ao pedido de esclarecimento contido no ofício CMSP OF-SGP23 n. 374/2023 082129103, este **CONSEMAVI –Núcleo de Conservação e Manutenção da Malha Viária** informa que a Rua Padre Landell de Moura não recebeu os Serviços de Conservação e Manutenção da Malha, motivo este que impossibilita o esclarecimento do questionamento nº 3.

Ato contínuo, ao apreciamos o questionamento nº 4 do Ofício instruído junto ao Doc. SEI nº 082129103, considerando que na via não foram realizados os *Serviços Conservação e Manutenção da Malha Viária*, sugerimos o encaminhamento da presente demanda ao DZU - *Departamento de Zeladoria Urbana*, para fins de análise das condições do pavimento e eventual cabimento quanto a realização de serviço de Tapa Buraco, objetivando o restabelecimento do pavimento no trecho apontado no Doc. SEI nº 082129103.

Ademais, quanto aos questionamentos de nºs 1, 2 e 5, cumpre-nos esclarecer que a prestação dos Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária ocorrerá em todas as regiões da Cidade de São Paulo, e que a priorização de quais trechos de vias receberão tais serviços dar-se-á a partir da avaliação das condições do pavimento e em observância aos critérios técnicos estabelecidos pelo Decreto Municipal 50.917/09, bem como à alínea "c" do item 4 da Seção V, Capítulo III do ANEXO II – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 02/SMSUB/COGEL/2022, a fim de que se possa determinar a

referida ordem de priorização dos referidos trechos de vias em que os serviços serão executados no decorrer do Programa.

Por fim, informamos que os trechos de vias não previstos nos Decreto nº 61.417 de 3 de Junho de 2022, Decreto nº 61.776 de 2 de setembro de 2022, Decreto nº 61.889 de 11 de outubro de 2022 e Portaria da SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras nº 41 de maio de 2023 e Portaria da SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras nº 72 de agosto de 2023 serão selecionados dentre as vias elegíveis segundo os critérios técnicos estabelecidos no Edital de Licitação, priorizando preliminarmente aquelas vias em que há maior incidência de demandas, bem como as que apresentem pavimento em estado de deterioração elevado quando em comparação com as demais vias, e ainda, sempre em observância à disponibilidade do limite de recursos financeiros disponíveis.

Atenciosamente,



Marcos Paulo Mendes
Assessor(a) Técnico(a) II
Em 07/05/2024, às 19:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102843130** e o código CRC **07C33D1F**.

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ

SP156

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6917584

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6917584 - (Foto Capturada Em: 03/04/23 09:55, Por: maxadmin)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6917584

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6917584 - (Foto Capturada Em: 04/04/23 13:59, Por: GILSON DO CARMO DOS SANTOS)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 6917584 - (Foto Capturada Em: 04/04/23 13:59, Por: GILSON DO CARMO DOS SANTOS)



Execução do Serviço

- 7393032

1 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | Inspeção: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393032 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 7393031

1 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



6 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 7393031 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ




- 7393034

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



16 de mai. de 2023 00:02:03
 -23°33'16,662"S -46°33'56,244"W
 259° W
 Altitude: 793.3m
 rua Padre Landell de moura 77
 Número do índice: 21

5 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393034 -
 (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



10 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393034 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393033

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 7393033 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393033 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393033 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393033 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7393033 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393036

1 Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)
--

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | Inspeção: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7393036 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393035

1 Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)
--

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | Inspeção: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393035 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393038

1 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | Inspeção: Item de OS Origem: 7393038 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393037

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



14 de mai de 2023 00:36:29
65 Rua Padre Landell de Moura
Jardim Analia Franco
São Paulo

2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393037 -
(Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



dom, 14 mai 2023 02:13:52
Rua Padre Landell de Moura , 57
Jardim Analia Franco - 03337-080
São Paulo - SP

10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | **APLICAÇÃO** → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 7393037 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393030

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 7393030** - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



7 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



14 | **APLICAÇÃO** → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 7393030 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7388735

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | **APLICAÇÃO** → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | **APLICAÇÃO** → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



12 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7388735 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:31, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7388734

1 Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)
--

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | Inspeção: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



12 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 7388734 - (Foto Capturada Em: 13/05/23 22:13, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



- 7393029

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



8 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



10 | **APLICAÇÃO** → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



11 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26


Ordem de Serviço SGZ



12 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



13 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 7393029 - (Foto Capturada Em: 16/05/23 14:32, Por: mxintadm)

16/05/2024, 16:26

Ordem de Serviço SGZ



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Departamento de Zeladoria Urbana**

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2023/0001057-5**Informação SMSUB/DZU/GAB Nº 103567664****À PREF/CASA CIVIL/AT****Sra. Chefe de Gabinete****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 374/2023 - Requerimento RDS nº 678/2023. Solicitação de informações e providências a respeito da Rua Padre Landell de Moura, entre os números 29 e 51 - Jardim Anália Franco, que apresenta condições precárias de tráfego devido ao asfalto de baixa qualidade, com diversos buracos e desgastes ao longo da via.

Em atenção ao Doc. SEI 103335727, este Departamento de Zeladoria Urbana-DZU, informa que o serviço de "Tapa Buraco" na Rua Padre Landell de Moura, 29 a 51 - Jardim Anália Franco, fora executado, conforme fotos disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria- SGZ, encartadas em Doc. SEI 103567607.

Atenciosamente,

Juliana Ogawa**Diretora de Departamento****SMSUB/DZU**

Juliana Maria Ogawa
Diretor(a) de Departamento
Em 24/05/2024, às 18:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103567664** e o código CRC **02BF3A2B**.