



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 119733272

Ref.: Ofício SGP-23 nº 36/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana, vinculado à Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB/DZU, a respeito da solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Xavier da Silva Ferrão, nº 16 ao 469 - Sítio Morro Grande.

Na oportunidade, renovo a esta Presidência protestos de apreço e de consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos

Chefia de Gabinete

Em 17/02/2025, às 15:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119733272** e o código CRC **019712B5**.

12/02/2025, 11:42

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11194177

Relatado Em: 06/02/25 19:17

Relatado Por: D812377

Status: APROVADO

Data do Status: 07/02/2025

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA XAVIER DA SILVA FERRÃO N° 427 - SÍTIO MORRO GRANDE
OBS.: ATENDER TAMBÉM AS NUMERAÇÕES 500 E 551 DA MESMA VIA.

Logradouro: R. XAVIER DA SILVA FERRAO

Bairro: SITIO MORRO GRANDE

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240

Prioridade: 2

Contratada: 561820h

Plano de Trabalho: 1123

Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: VITOR C

Ativo Viário: 11451716

307015

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

+ Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

12/02/2025, 11:42

Ordem de Serviço SGZ

Responsabilidades

☒ Controle do Registro

Equipe:  Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 06/02/25 19:17 

 Notificações 

Nenhuma notificação para exibir.

12/02/2025, 11:43

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11194177

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194177 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:17, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



6 de fev. de 2025 17:05:56

23,4685S 46,7002W

R. Xavier da Silva Ferrão, 500 - Sítio Morro Grande, São Paulo - SP, 02808-000, Brasil

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194177 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:17, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



6 de fev. de 2025 17:05:32

23,4683S 46,7002W

R. Xavier da Silva Ferrão, 551 - Sítio Morro Grande, São Paulo - SP, 02808-000, Brasil

3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194177 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:17, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:43

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194177 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:17, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



12/02/2025, 11:23

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

Ordem de Serviço: 11194134

Serviço: 1123

Classificação de Serviço: TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Reclassificação de Serviço

Registro de Origem

Solicitação de Serviço: SGZ/972524621

Sistema de Origem: SGZ

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Id do Registro de Origem:

Subprefeitura: FO

Relatado Em: 06/02/25 19:01

Status: NOVO

Data do Status: 06/02/25 19:01

Registros Relacionados

Solicitação de Serviço	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura	Logradouro
SGZ/972524621	06/02/25 19:01	TAPA BURACO	FO	R. CELESTINA MOREIRA

Detalhes

Solicitação de Serviço: SGZ/972524621

Resumo do Serviço: TAPA BURACO

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Detalhes: DEMANDA JURÍDICO:

Informações de Endereço

RUA CELESTINA MOREIRA Nº 1

Logradouro: R. CELESTINA MOREIRA

Solicitante: MARTA APARECIDA DIAS REIM

Número: 3

Telefone Relatado:

Bairro: SITIO MORRO GRANDE

E-mail:

CEP: 02808010

Ordens de Serviço Relacionadas

Ordem de Serviço	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura	Logradouro

Não há nenhuma linha para exibir.

Itens de OS Relacionadas

Item de OS	OS Pai	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura	Logradouro

Notificações

12/02/2025, 11:23

Ordem de Serviço SGZ

Não há nenhuma linha para exibir.

Ordens de Serviço de Concordância ☒ Filtro > 🔍 🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ 0 - 0 de 0 ➡️

Item de OS Originador	OS de Concordância	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura	Logradouro
_____ >	_____ >	_____ >	_____	_____ 🔍	_____ 🔍

Não há nenhuma linha para exibir.

OS de Concordância com Mesmo Endereço ☒ Filtro > 🔍 🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ 0 - 0 de 0 ➡️

Item de OS Originador	OS de Concordância	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura	Logradouro
_____ >	_____ >	_____ >	_____	_____ 🔍	_____ 🔍

Não há nenhuma linha para exibir.

Item de Fiscalização ☒ Filtro > 🔍 🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ 0 - 0 de 0 ➡️

Item de Fiscalização	Relatado Por	Relatado Em	Classificação de Serviço	Subprefeitura
_____ >	_____	_____ 📅	_____	_____ 🔍

Não há nenhuma linha para exibir.

Supervisão de Serviço ☒ Filtro > 🔍 🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ 0 - 0 de 0 ➡️  

OS de Supervisão	Código da Programação	Classificação de Serviço	Status
_____ >	_____ >	_____	_____ 🔍

Não há nenhuma linha para exibir.

 Notificações 

Nenhuma notificação para exibir.

12/02/2025, 11:23

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11194134

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194134 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:01, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194134 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:01, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194134 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:01, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:23

Ordem de Serviço SGZ



6 de fev. de 2025 17:08:35
23,4704S 46,7018W

R. Celestina Moreira, 1 - Sítio Morro Grande, São Paulo - SP, 02808-010, Brasil

12/02/2025, 11:19

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar ListaOrdem de ServiçoItens de OSInspeçõesDesignaçõesMediçõesMedições de SupervisãoEmpréstimosFotosRegistros

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11193445Relatado Em: 06/02/25 16:25Relatado Por: MAXADMINStatus: APROVADOData do Status: 11/02/2025

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

- site: FO

Logradouro: R. XAVIER DA SILVA FERRAO

Bairro: SITIO MORRO GRANDE

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTOContrato: 417240

Prioridade: 2Contratada: 5618204

Plano de Trabalho: 1123Tapa Buraco Conservação Pavimento ViárioNº Referência: 14991

Extensão da Via (M):Gestor Responsável: VITOR C

Ativo Viário: 11451693307003Autoriz. Estend?:

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:Início Efetivo:SLA de Resposta:SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:Término Efetivo:Unidade SLA de Resposta:Unidade SLA de Execução:

+ Duração: 1440:00SLA Atendido:SLA de Resposta (Efetivo):SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

12/02/2025, 11:19

Ordem de Serviço SGZ

Responsabilidades

☒ Controle do Registro

Equipe:  Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 06/02/25 16:25 

 Notificações 

—

—

Nenhuma notificação para exibir.

12/02/2025, 11:20

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11193445

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11193445 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 18:58, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11193445 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 18:58, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11193445 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 18:58, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:20

Ordem de Serviço SGZ




Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11193445

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11193445 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:23, Por: Thiago Silva Damásio)

12/02/2025, 11:20

Ordem de Serviço SGZ




OS: 11193445
Data: 08/02/2025 09:23
Coordenadas: -23.47055, -46.70181
Precisao em metros: 2.00;
Logradouro: R. Xavier da Silva Ferrao, 174a - Sitio Morro Grande

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11193445 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:23, Por: Thiago Silva Damásio)

12/02/2025, 11:20

Ordem de Serviço SGZ



12/02/2025, 11:38

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11194153 Relatado Em: 06/02/25 19:08 Relatado Por: D812377 Status: EMAND Data do Status: 11/02/2025

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA XAVEIR DA SILVA FERRÃO Nº 272 - SÍTIO MORRO GRANDE

Logradouro: R. XAVIER DA SILVA FERRAO
Bairro: SITIO MORRO GRANDE
Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Contrato: 417240
Prioridade: 2 Contratada: 561820
Plano de Trabalho: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário Nº Referência: 14991
Extensão da Via (M): Gestor Responsável: VITOR C
Ativo Viário: 11395215 > R XAVIER DA SILVA FERRAO Autoriz. Estend?:
Tipo de Via: Via Local
Supervisão de Serviço: >
Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto: Início Efetivo: 11/02/25 15:21 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

12/02/2025, 11:38

Ordem de Serviço SGZ

Responsabilidades

☒ Controle do Registro

Equipe:  Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 06/02/25 19:08 

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11194153

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



5 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



6 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



7 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194153 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 19:08, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



Execução do Serviço

RECORTE - 11195485

1 Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 11195485 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 09:40, Por: mxintadm)
--

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 11195485 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 09:41, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 11195485 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 12:34, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 11195485 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 12:34, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 11195485 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 12:34, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:39

Ordem de Serviço SGZ



12/02/2025, 11:11

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11194102 Relatado Em: 06/02/25 18:51 Relatado Por: D812377 Status: EMAND Data do Status: 09/02/25

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA MARIA NÁZARO DA SILVA Nº 160 - SÍTIO MORRO GRANDE

Logradouro: R. MARIA NAZARO DA SILVA
Bairro: SITIO MORRO GRANDE
Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Contrato: 417240
Prioridade: 2 Contratada: 561820
Plano de Trabalho: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário Nº Referência: 14991
Extensão da Via (M): Gestor Responsável: VITOR C
Ativo Viário: 11164727 > R MARIA NAZARO DA SILVA Autoriz. Estend?:
Tipo de Via: Via Coletora
Supervisão de Serviço: >
Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto: Início Efetivo: 09/02/25 21:56 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

12/02/2025, 11:11

Ordem de Serviço SGZ

Responsabilidades

☒ Controle do Registro

Equipe:  Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 06/02/25 18:51 

Notificações



Nenhuma notificação para exibir.

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11194102

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194102 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 18:51, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



6 de fev. de 2025 17:09:34

23,4709S 46,7020W

R. Maria Nazaró da Silva, 160 - Sítio Morro Grande, São Paulo - SP, 02809-060, Brasil

Execução do Serviço

- 11195496

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11195496 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:41, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11195496 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:42, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11195496 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:44, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11195496 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:58, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11195496 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 11:08, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11195497

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:49, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:50, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:51, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:51, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:51, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



11 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:51, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11195497 - (Foto Capturada Em: 09/02/25 21:51, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201836

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:26, Por: mxintadm)
--

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



11 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:27, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201836 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:28, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201837

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11201837 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:02, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11201837 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:03, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201837 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:13, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201837 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:59, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11201837 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201838

1 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:24, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:25, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



11 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 10:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11201838 - (Foto Capturada Em: 11/02/25 10:36, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201839

1 Inspeção: Item de OS Origem: 11201839 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:43, Por: mxintadm)
--

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11201839 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:44, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201839 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:01, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201839 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:52, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11201839 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:02, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201797

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11201797 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:38, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11201797 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:39, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201797 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:58, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201797 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:54, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11201797 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:55, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



- 11201798

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:31, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:31, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



11 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:32, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201798 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:33, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ




- 11201799

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11201799 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:39, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11201799 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:40, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201799 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 08:46, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11201799 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:54, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11201799 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 09:56, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ




- 11201800

1 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:28, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:29, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:29, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11201800 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 11201800** - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:30, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:13

Ordem de Serviço SGZ



12/02/2025, 11:08

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11194094

Relatado Em: 06/02/25 18:47

Relatado Por: D812377

Status: FECHAR

Data do Status: 11/02/25

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA XAVIER DA SILVA FERRÃO Nº117 - SÍTIO MORRO GRANDE

Logradouro: R. XAVIER DA SILVA FERRAO

Bairro: SITIO MORRO GRANDE

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240

Prioridade: 2

Contratada: 561820

Plano de Trabalho: 1123

Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: VITOR C

Ativo Viário: 11451693

307003

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo: 10/02/25 22:26

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo: 11/02/25 10:51

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

12/02/2025, 11:08

Ordem de Serviço SGZ

Responsabilidades

☒ Controle do Registro

Equipe:  Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 06/02/25 18:47 

☐

Notificações

—

Nenhuma notificação para exibir.

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11194094

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11194094 - (Foto Capturada Em: 06/02/25 18:47, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)




Execução do Serviço

- 11195534

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11195534 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:33, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09


Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11195534 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:34, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11195534 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 10:36, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11195534 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 11:01, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11195534 - (Foto Capturada Em: 08/02/25 11:11, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 11195535

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09


Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



11 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:16, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



12 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11195535 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 22:21, Por: mxintadm)

12/02/2025, 11:09

Ordem de Serviço SGZ



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS**

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000100-6**Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 119647462****À****PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Chefe de Gabinete**

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 36/2025 - Indicação nº 32/25. Solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua Xavier da Silva Ferrão, nº 16 ao 469 - Sítio Morro Grande.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 118435280, vimos pelo presente esclarecer que as patologias encontradas na Rua Xavier da Silva Ferrão, 16 ao 469 – Sítio Morro Grande, serão reparadas por meio das Ordens de Serviço 11194177 (documento SEI nº 119646672), 11194134 (documento SEI nº 119646764), 11193445 (documento SEI nº 119646859).

Outrossim, cumpre informar que já existem reparos sendo realizados nas patologias encontradas na Rua Xavier da Silva Ferrão, por meio das Ordens de Serviço 11194153 (documento SEI nº 119646998), 11194102 (documento SEI nº 119647187) e 11194094 (documento SEI nº 119647254).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO**Diretor de Departamento****SMSUB/DZU****Alexandre Henrique Romero****Diretor(a) de Departamento**

Em 12/02/2025, às 15:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119647462** e o código CRC **B800F3B7**.

