



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 119645013

Ref.: Ofício SGP-23 nº 795/2024

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Subprefeitura do Jabaquara - SUB-JA, a respeito da solicitação de troca de poste na Rua dos Buritis, nº 825 - Jardim Oriental.

Na oportunidade, renovo a esta Presidência protestos de apreço e de consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos

Chefia de Gabinete

Em 17/02/2025, às 15:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119645013** e o código CRC **61C8C397**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Gabinete do Subprefeito

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04308-001

Telefone:

São Paulo, 10 de dezembro de 2024.

Ofício nº 359/2024/SUB-JA/GAB

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TROCA DE POSTE

Referência: Rua dos Buritis, 825 - Jardim Oriental - Jabaquara

Ao responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº **6010.2024/0004503-6**.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, solicitamos seus bons préstimos para atendimento à **Indicação** emitida pelo senhor **Vereador Sidney Cruz**, encaminhada pelo **Ofício SGP23 n. 795/2024** da **Câmara Municipal de São Paulo**, e pelo **documento SEI 115165671** da **PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico-Legislativa**.

Trata-se de solicitação de **troca de poste**, que se encontra danificado e com risco de queda, no endereço em referência.

Anexamos os documentos aqui mencionados, para melhor entendimento, e, para que possamos fornecer uma devolutiva satisfatória ao requerente, dentro do **prazo determinado pela PREF/CASA CIVIL/ATL**, solicitamos **retorno até dia 16/12/24**.

Desde já agradecemos pela habitual atenção, e, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

À

ENEL DISTRIBUIÇÃO

Sr. Eduardo Gomes de Paula

Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes

poderpublicosp@enel.com

clientes.governo.sp@br.enel.com



ROBERTO BONILHA
Subprefeito(a)

Em 10/12/2024, às 18:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115950643** e o código CRC **62B89581**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6010.2024/0004503-6

SEI nº 115950643

16/12/2024, 08:40

E-mail de SMSUB - PROCESSO SEI 6010.2024/0004366-1 - Poste quebrado e com risco de queda



Wanda Marques da Silva <wmsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

PROCESSO SEI 6010.2024/0004366-1 - Poste quebrado e com risco de queda

SP - EP Poder Público <clientes.governo.sp@br.enel.com>

5 de dezembro de 2024 às 16:26

Para: "acfcavalcante@smsub.prefeitura.sp.gov.br" <acfcavalcante@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Cc: "rbonilha@smsub.prefeitura.sp.gov.br" <rbonilha@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, "wmsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br" <wmsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, "edson.assis@enel.com" <edson.assis@enel.com>



Prezado(a) Cliente,

Acusamos o recebimento do **e-mail**, registrado sob o protocolo nº 1450476267.

Informamos que em visita técnica ao local mencionado, identificamos a causa do desaparecimento do poste: trata-se de uma rede de águas pluviais localizada ao pé do poste, que provavelmente está danificada e causou o solapamento do solo, comprometendo a resistência e provocando a movimentação do poste.

Para a resolução do problema, é necessário agendar um trabalho conjunto entre a ENEL e a Subprefeitura ou SABESP, caso exista alguma outra tubulação danificada que requeira escavação ou reparo.

Gostaríamos de informar que o poste não oferece risco iminente de queda, no entanto, o solo e o passeio precisam ser recuperados.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Devido a pandemia do COVID-19, o atendimento de alguns serviços podem sofrer alterações conforme Resolução Normativa nº 878 da ANEEL, publicada em 24/03/2020.

Para informações e registro de reclamações definidas na Resolução Normativa da ANEEL nº1000/2021, entrar em contato com nossos canais de atendimento abaixo elencados, uma vez que estas não são tratados por este Canal (e-mail):

- **Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público** – De segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 18h00 através do telefone: 0800-72-71-196, exceto feriados.
- **Agência Virtual:** https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Corporativo_e_Governo.html

Atenciosamente,

Derik da Conceição Pellegrini

Laudo de Vistoria Técnica

ASSUNTO: Análise de inclinação de poste e sua relação com galerias de águas pluviais

1. INTRODUÇÃO

Este laudo técnico tem como objetivo provar que o poste localizado em Rua dos Buritis, 825 não está tombando devido à presença e/ou interferência das galerias de águas pluviais, mas sim por outros fatores.

2. DADOS GERAIS

- Localização do poste: Rua dos Buritis, 825
- Tipo de poste: concreto
- Data da inspeção: 04/02/2025
- Responsável pela inspeção: Larissa Nascimento

3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

A análise foi realizada por meio de inspeção visual, e verificação das condições do solo ao redor do poste. Além disso, foram consultados projetos e registros das galerias de águas pluviais presentes na região.

4. RESULTADOS E ANÁLISE

Durante a inspeção, foram observados os seguintes aspectos:


- Não foram encontradas evidências de erosão ou rebaixamento do solo ao redor da base do poste que pudessem indicar impacto das galerias de águas pluviais.
- As galerias de águas pluviais estão localizadas a uma distância de 2m do poste, sem sinais de infiltração ou desestabilização estrutural.
- Foi identificado um vazamento grande de esgoto nas proximidades, o que pode estar contribuindo para o rebaixamento do solo e a inclinação do poste.
- A inclinação do poste pode estar relacionada a outros fatores, como impacto veicular, movimentação natural do solo ou acomodação estrutural ao longo do tempo.

5. CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados e na análise realizada, não há indícios de que a inclinação do poste esteja diretamente relacionada à presença ou influência das galerias de águas pluviais. No entanto, foi identificado um vazamento significativo de esgoto nas

proximidades, que pode estar contribuindo para o rebaixamento do solo e consequente inclinação do poste. Recomenda-se monitoramento periódico para avaliação de possíveis alterações futuras e, se necessário, medidas corretivas.


6. IMAGENS:




RESPONSÁVEL TÉCNICO

Larissa Nascimento


CFT: 40511095856







4 de fev. de 2025, 15:51:45
Rua dos Buritis, 830
Jabaquara
São Paulo SP
04321-002
Brasil










Foto (119193577)
















PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Gabinete do Subprefeito

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04308-001

Telefone:

São Paulo, 06 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 21/2025/SUB-JA/GAB

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TROCA DE POSTE

Referência: Rua dos Buritis, 825 - Jardim Oriental

Ao responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº **6010.2024/0004503-6**.

Prezados Senhores,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a essa conceituada Empresa para solicitar análise e avaliação da situação existente no endereço acima, pois, conforme **Relatório** emitido pela nossa **Supervisão Técnica de Manutenção (cópia em anexo)**, o poste localizado no endereço em referência, não está tombando devido à presença e/ou interferência das galerias de águas pluviais, mas sim, por outros fatores.

De acordo com a **CONCLUSÃO** do Relatório, "**foi identificado um vazamento significativo de esgoto nas proximidades, que pode estar contribuindo para o rebaixamento do solo e consequente inclinação do poste. Recomenda-se monitoramento periódico para avaliação de possíveis alterações futuras e, se necessário, medidas corretivas.**"

Assim, submetemos à análise e manifestação dessa Empresa, solicitando possíveis providências de sua competência.

Agradecemos desde já pela habitual atenção, e, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Grandes Consumidores da URG Santo Amaro

A/C.: Sra. Benedita Aparecida Gorete Ferreira Alves

acorsa@sabesp.com.br

bagfalves@sabesp.com.br

rubenscaetano@sabesp.com.br

santosedson@sabesp.com.br

emcruz@sabesp.com.br



ROBERTO BONILHA
Subprefeito(a)

Em 06/02/2025, às 12:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119224336** e o código CRC **A0743E12**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6010.2024/0004503-6

SEI nº 119224336



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Gabinete do Subprefeito

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04308-001

Telefone:

PROCESSO 6010.2024/0004503-6

Encaminhamento SUB-JA/G Nº 119223416

São Paulo, 06 de fevereiro de 2025.

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 795/2024 - Indicação nº 233/24. Solicitação de troca de poste que encontra-se com risco de queda na Rua dos Buritis, nº 825 - Jardim Oriental.

PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico Legislativa

Dr. Luís Eduardo Dib Covino do Espírito Santo - Procurador do Município

Douto Procurador,

Após termos oficiado a concessionária **ENEL DISTRIBUIÇÃO** conforme nosso Ofício encartado em documento SEI 115950643, cuja resposta encontra-se em documento SEI 116330323, submetemos à análise de nossa Coordenadoria de Projetos e Obras/**Supervisão Técnica de Manutenção**.

Restituímos este Processo com o **Relatório** emitido pela **Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura**, em documento SEI 119192831, com fotos elucidativas encartadas sequencialmente após o referido Relatório, que justifica a **CONCLUSÃO** que transcrevemos abaixo:

"5. CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados e na análise realizada, não há indícios de que a inclinação do poste esteja diretamente relacionada à presença ou influência das galerias de águas pluviais. No entanto, foi identificado um vazamento significativo de esgoto nas proximidades, que pode estar contribuindo para o rebaixamento do solo e consequente inclinação do poste. Recomenda-se monitoramento periódico para avaliação de possíveis alterações futuras e, se necessário, medidas corretivas."

Desta forma, estamos oficiando agora a Empresa **SABESP**, para que avaliem a questão do vazamento de esgoto apontada e transcrita acima, solicitando possíveis providências daquela Empresa.

Na competência desta Pasta, é o que nos cabe informar até o momento.

Permanecemos à disposição e manteremos este Processo aberto aqui, para inserção de novas instruções, que decorrerão da resposta da SABESP.

Respeitosamente,



ROBERTO BONILHA
Subprefeito(a)

Em 06/02/2025, às 12:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119223416** e o código CRC **0F732235**.
