



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 124897449

Ref.: Ofícios SGP-23 nº 408/25, SGP-23 nº 700/2025, SGP-23 nº 707/2025 e SGP-23 nº 709/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção às Indicações nº 124/25, nº 200/25, nº 207/25 e nº 209/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pelo Núcleo de Processos Jurídicos do Departamento de Zeladoria Urbana da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB/DZU/JUD), a respeito dos serviços de tapaburaco na Estrada do Sabão, altura do nº 1285, nº 1135 e nº 1148.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
 Secretária Adjunta em Exercício
 Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
 Em 27/05/2025, às 19:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124897449** e o código CRC **80CBB0CA**.















PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000092-1

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 124568452

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. (a) Assessor (a)

Assunto: Ofícios SGP-23 nº 700/2025, SGP-23 nº 707/2025 e SGP-23 nº 709/2025 - Indicações nº 200/25, nº 207/25 e nº 209/25. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Estrada do Sabão, nº 1135 e nº 1148.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 123921911, vimos pelo presente informar que as patologias contidas na Estrada do Sabão 1135 e 1148 foram reparadas, conforme se verifica no doc. SEI nº 124568404.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV

Em 28/04/2025, às 18:27.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 28/04/2025, às 18:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124568452** e o código CRC **4A1557B3**.







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000092-1

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 124777471

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. (a) Assessor (a)

Assunto: Ofícios SGP-23 nº 700/2025, SGP-23 nº 707/2025 e SGP-23 nº 709/2025 - Indicações nº 200/25, nº 207/25 e nº 209/25. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Estrada do Sabão, nº 1135 e nº 1148.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 124671058, vimos por meio deste apresentar relatório fotográfico (doc. SEI nº 124777375) referente ao atendimento no número 1148 da Estrada do Sabão.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV

Em 30/04/2025, às 16:47.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 30/04/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124777471** e o código CRC **E552BAEA**.

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço



Visualizar Lista

Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11261083 Relatado Em: 21/02/25 15:33 Relatado Por: D944099 Status: FECHAR Data do Status: 07/03/25 20:29 Dias: 14 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

Estr. do Sabão, 1285- Jardim Maristela, São Paulo - SP, 02806-000

Logradouro: ES. DO SABAO

Número: 1285

Bairro: JARDIM MARISTELA

Distrito: FREGUESIA DO O

Orientações:

CEP: 02806000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 > Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 > CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11451802 > 307059

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11451802 > 307059

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:	Início Efetivo: 06/03/25 03:54	SLA de Resposta:	SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto:	Término Efetivo: 07/03/25 12:54	Unidade SLA de Resposta:	Unidade SLA de Execução:
Duração: 1440:00	SLA Atendido:	SLA de Resposta (Efetivo):	SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:	Encarregado:	Veículo:	Data de criação: 21/02/25 15:33	Modificado Em: 07/03/25 20:29	Modificado Por: D507067
---------	--------------	----------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Notificações

12/05/2025 00:10

Previsão de nível de alerta Observação para CÔRREGO RINCÃO - RRI 2

11/05/2025 13:37

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

11/05/2025 13:36

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

11/05/2025 13:35

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

11/05/2025 13:35

Alerta de velocidade do vento no distrito SAOPEMBA

11/05/2025 13:27

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

11/05/2025 13:26


12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11261083

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11261083 - (Foto Capturada Em: 21/02/25 15:33, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



Execução do Serviço

- 11261162

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:43, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:43, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:44, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:44, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:44, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:45, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:45, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:45, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:45, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:45, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:46, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11261162 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:46, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ




- 11324219

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11324219 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11324219 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324219 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324219 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11324219 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 20:15, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 11325219

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:25, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:25, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:25, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:25, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 de mar. de 2025 02:16:46
176 Rua Sebastião Alves de Sousa
Vila Progresso (Zona Norte)
São Paulo

6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 de mar. de 2025 02:31:43
380 Rua Vila Progresso
Vila Miriam
São Paulo

9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11325219 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 16:26, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324286

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11324286 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 01:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11324286 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 01:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 de mar. de 2025 23:31:59
259 Rua José Antonioli
Jardim Maristela
São Paulo

3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324286 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 01:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 de mar. de 2025 23:33:58
1255 Estrada do Sabão
Jardim Maristela
São Paulo

4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324286 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 01:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 de mar. de 2025 21:56:10
1238 Estrada do Sabão
Jardim Maristela
São Paulo

5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11324286 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 20:21, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324220

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:52, Por: mxintadm)
--

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:52, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:52, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:52, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11325220

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11325220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 00:41, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11325220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 00:41, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11325220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 00:41, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11325220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 00:41, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 de mar. de 2025 00:09:44
333 Rua Vila Progresso
Freguesia do Ó
São Paulo

5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11325220 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 01:27, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 de mar. de 2025 01:09:28
378 Rua Vila Progresso
Freguesia do Ó
São Paulo

- 11324285

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:11, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:11, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:11, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:12, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:12, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 de mar. de 2025 02:04:08
1335 Estrada do Sabão
Jardim Maristela
São Paulo

10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324285 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:13, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11261161

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:52, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:52, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:53, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11261161 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 19:59, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324278

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:55, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324278 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 03:56, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324289

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:00, Por: mxintadm)
--

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:01, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:01, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:01, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:02, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11324289 - (Foto Capturada Em: 06/03/25 04:03, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324281

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:58, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:58, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:58, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ




4 de mar. de 2025 22:43:16
1316 Estrada do Sabão
Jardim Maristela
São Paulo

4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:58, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:58, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 de mar. de 2025 22:20:41
1263 Estrada do Sabão
Jardim Maristela
São Paulo

6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11324281 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 20:19, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



- 11324280

1 Inspeção: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:57, Por: mxintadm)
--

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:57, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:57, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:57, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 00:57, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37


Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11324280 - (Foto Capturada Em: 05/03/25 20:17, Por: mxintadm)

12/05/2025, 11:37

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000092-1

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 125377691

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 408/25 - Indicação nº 124/25. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Estrada do Sabão, altura do nº 1285.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 125080310, vimos pelo presente esclarecer que a patologia reclamada foi reparada por meio da ordem de serviço 11448545 (documento SEI nº 125377656), por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas

Assessor(a) IV

Em 14/05/2025, às 16:59.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 14/05/2025, às 17:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125377691** e o código CRC **2140E3B3**.
