



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127191117

Ref.: Ofício SGP-23 nº 743/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção às Indicações nº 237/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de serviços de tapaburaco na Rua das Usinas, 251 - Vila Penteado.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 18/06/2025, às 22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127191117** e o código CRC **EDE9D83C**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000926-0

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 126443273

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 743/2025 - Indicação nº 237/25. Solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua das Usinas, 251 - Vila Penteado.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 126165894, vimos pelo presente esclarecer que foi realizado o serviço de tapa-buracos na Rua das Usinas, 251 – Vila Penteado, por meio da OS 11558211 (doc. SEI nº 126443180) por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas

Assessor(a) IV

Em 29/05/2025, às 17:57.



Sergio Augusto Thomaz

Diretor(a) de Departamento

Em 30/05/2025, às 10:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126443273** e o código CRC **0DEB35A1**.

27/05/2025, 12:52

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11558211 Relatado Em: 28/03/25 16:28 Relatado Por: MAXADMIN Status: FECHAR Data do Status: 24/04/25 17:15 Dias: 27 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

BURACO NA PISTA => ENDEREÇO: R DAS USINAS, 247
BRASILANDIA - site: FO

Logradouro: R. DAS USINAS

Número: 247

Bairro: VILA PENTEADO

Distrito: BRASILANDIA

Orientações:

CEP: 02867090

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante: C56694975

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

27/05/2025, 12:52

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11403871 > R DAS USINAS

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11403871 > R DAS USINAS

Tipo de Via: Via Coletora

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:	Início Efetivo: 24/04/25 15:07	SLA de Resposta:	SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto:	Término Efetivo: 24/04/25 16:57	Unidade SLA de Resposta:	Unidade SLA de Execução:
Duração: 1440:00	SLA Atendido:	SLA de Resposta (Efetivo):	SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:	Encarregado:	Veículo:	Data de criação: 28/03/25 16:28	Modificado Em: 29/04/25 16:43	Modificado Por: D897190
---------	--------------	----------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Notificações

27/05/2025 12:13

Alerta de velocidade do vento no distrito PIRITUBA

27/05/2025 12:13

Alerta de velocidade do vento no distrito ALTO DE PINHEIROS

27/05/2025 12:13

Alerta de velocidade do vento no distrito LAPA

27/05/2025 12:12

Alerta de velocidade do vento no distrito BARRA FUNDA

27/05/2025 12:12

Alerta de velocidade do vento no distrito CASA VERDE

27/05/2025 12:12

Alerta de velocidade do vento no distrito FREGUESIA DO O

27/05/2025 12:04

27/05/2025, 12:52

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11558211

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11558211 - (Foto Capturada Em: 28/03/25 16:28, Por: maxadmin)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11558211

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11558211 - (Foto Capturada Em: 29/03/25 12:51, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)

27/05/2025, 12:52

Ordem de Serviço SGZ



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11558211 - (Foto Capturada Em: 29/03/25 12:51, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)



27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ

- 11649011

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:34, Por: mxintadm)



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:34, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



24 de abr. de 2025 00:50:20
725 Rua Paulo Garcia Aquilino
Brasilândia
São Paulo

3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:34, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:34, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51


Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:36, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11649011 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:55, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 11649013

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:00, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:00, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:00, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



24 de abr. de 2025 04:03:44
254 Rua das Usinas
Vila Penteado
São Paulo

10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11649013 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:01, Por: mxintadm)

27/05/2025, 12:51

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000926-0

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 126696532

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Serectária,

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício inaugural rereferente ao serviço de Tapa-buraco ali apontado, **informamos que o serviço foi executado**, conforme manifestação do Departamento de Zeladoria Urbana – DZU.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos a disposição para eventual esclarecimento adicional, apresentando, desde já, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

SMSUB



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 04/06/2025, às 19:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126696532** e o código CRC **51172E8D**.