



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127113371

Ref.: Ofício SGP-23 nº 730/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pelo Núcleo de Processos Jurídicos da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB/DZU/JUD) a respeito da solicitação de tapa-buraco na Rua Paulo Garcia Aquiline, nº 423.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil
(documento datado e assinado eletronicamente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 18/06/2025, às 22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127113371** e o código CRC **C422806E**.

04/06/2025, 17:50

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11725143 Relatado Em: 10/04/25 15:42 Relatado Por: MAXADMIN Status: FECHAR Data do Status: 28/04/25 20:33 Dias: 18 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

Buraco na via causando transtorno ao carro e ônibus, motos. buraco já está aberto alguns dias

Anexos:

https://yz2spukd8h-jbrk7pf7uvw.s3.amazonaws.com/2025/04/bDNxQUhROXJmMVpCc2RrUk43aC1hZzo6MTAwMDQxNjQ4NC5qcGc.jpg

Logradouro: R. PAULO GARCIA AQUILINE Número: 423

Bairro: BRASILANDIA Distrito: BRASILANDIA

Orientações: CEP: 02844120

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 > Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 > CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

04/06/2025, 17:50

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11412591 > 107064

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11412591 > 107064

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 24/04/25 15:07 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: 28/04/25 17:58 Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 10/04/25 15:42 Modificado Em: 29/04/25 16:43 Modificado Por: D897190

Notificações

04/06/2025 12:35

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

04/06/2025 12:34

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

04/06/2025 12:34

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

04/06/2025 12:34

Alerta de velocidade do vento no distrito SAPOPEMBA

04/06/2025 04:20

Previsão de nível de alerta Observação para CÔRREGO JAGUARE

04/06/2025 04:11

Previsão de nível de alerta Atenção para CÔRREGO JAGUARE

03/06/2025 18:13

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ

SP156

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11725143

1 OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11725143 - (Foto Capturada Em: 10/04/25 15:42, Por: maxadmin)
--

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11725143

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=130&_tt=5vfkupa3pmuapdi0r715e44udv

Ordem de Serviço (127037885) - SEI 6010.2025/0000911-27 pg. 5

2/42

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11725143 - (Foto Capturada Em: 12/04/25 13:35, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11725143 - (Foto Capturada Em: 12/04/25 13:36, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



OS: 11725143

Data: 12/04/2025 13:36

Coordenadas: -23.46957, -46.68607

Precisão em metros: 2.00

Logradouro: R. Paulo Garcia Aquilino, 458 - Brastândia

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ

3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11725143 - (Foto Capturada Em: 12/04/25 13:36, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ

Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA - 11900485

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:05, Por: mxintadm)



24 de abr. de 2025 01:51:28
435 Rua Paulo Garcia Aquilino
Brasilândia
São Paulo

2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:05, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:05, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



4 | **APLICAÇÃO** → Aplicação da Emulsão: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:05, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



5 | **APLICAÇÃO** → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:05, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



8 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



9 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



10 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



11 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11900485 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 15:06, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



- 11764469

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 11764469 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:56, Por: mxintadm)
--

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:56, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



3 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:56, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



4 | **APLICAÇÃO** → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 11764469 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



5 | **APLICAÇÃO** → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 11764469 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



8 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



9 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



10 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



24 de abr. de 2025 03:10:34
458 Rua Paulo Garcia Aquiline
Brasilândia
São Paulo

11 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **Origem: 11764469** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 11764469 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 14:57, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



- 11764468

1 Inspeção: Item de OS Origem: 11764468 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:29, Por: mxintadm)
--

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11764468 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:29, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11764468 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:29, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 11764468** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:29, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11764468 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:29, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11764468 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:54, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



- 11900484

1 Inspeção: Item de OS Origem: 11900484 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:30, Por: mxintadm)
--

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 11900484 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:30, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11900484 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:30, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11900484 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:30, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11900484 - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:30, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 11900484** - (Foto Capturada Em: 24/04/25 11:54, Por: mxintadm)

04/06/2025, 17:52

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000911-2

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 127037986

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 730/2025 - Indicação nº 227/2025. Solicitação de tapa-buraco na Rua Paulo Garcia Aquiline, nº 423.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 126264403, vimos pelo presente informar que foi realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Paulo Garcia Aquiline, nº 423, por meio da Ordem de Serviço 11725143 (doc. SEI nº 127037885) por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV
Em 04/06/2025, às 17:57.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 05/06/2025, às 15:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127037986** e o código CRC **0C46D2B4**.
