



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 130404343

Ref.: Ofício SGP-23 nº 654/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 169/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de tapa-buraco na Rua Gregório Serrão, 343 - Vila Mariana.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 04/09/2025, às 00:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130404343** e o código
CRC **2448BF8A**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000698-9

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 128326431

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 654/2025 - Indicação nº 169/25. Solicitação de tapa-buraco na Rua Gregório Serrão, 343 - Vila Mariana.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 127956991, vimos pelo presente informar que foi realizado o serviço de tapa-buracos de concordância na Rua Gregório Serrão, 343 - Vila Mariana, por meio da OS 12635140 (doc. SEI nº 128326185), por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas

Assessor(a) IV

Em 27/06/2025, às 10:58.



Sergio Augusto Thomaz

Diretor(a) de Departamento

Em 30/06/2025, às 12:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128326431** e o código
CRC **AC7D40F0**.

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas



Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Alteração de Subprefeituras

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mapa

TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA

Ordem de Serviço: 12635140

Relatado Em: 16/06/25 16:38

Relatado Por: D628374

Status: FECHAR

Data do Status: 24/06/25 13:31

Dias: 8

Subprefeitura: DZU



Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

Manutenção de logradouros públicos
Medições
Área de alvenaria construída (m2) - 0.0
Concretagem de sarjetão (m) - 0.0
Cura do Concreto - 25-06-2025
Extensão de Galerias Reformadas (m) - 0.0
Madeiramento de sarjetão (m) - 0.0
É necessário concordância asfáltica? - SIM

Logradouro: R. GREGORIO SERRAO

Número: 343

Bairro: VILA MARIANA

Distrito: VILA MARIANA

Orientações:

CEP: 04106040

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1427

TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA

Prioridade: 2

Plano de Tarefa: 1003

Tapa Buraco – Concordância

Ativo:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11416118

038073

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Contrato: 416491

Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Contratada: 588531690001

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nº Referência: 14337

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Autoriz. Estend.? ☐

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: 25/06/25 00:00

Início Efetivo: 24/06/25 03:24

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo: 24/06/25 08:09

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 16/06/25 16:38

Modificado Em: 24/06/25 13:31

Modificado Por: D889492

Notificações

26/06/2025 15:38

Alerta de velocidade do vento no distrito IGUAATEMI

26/06/2025 15:37

Alerta de velocidade do vento no distrito JOSE BONIFACIO

26/06/2025 15:37

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO RAFAEL

26/06/2025 15:36

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

26/06/2025 15:36

Alerta de velocidade do vento no distrito SAPOPEMBA

26/06/2025 15:36

Alerta de velocidade do vento no distrito ITAQUERA

26/06/2025 15:36

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ

Execução do Serviço

- 12680290

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)



20 de jun. de 2025 08:14:54
338 Rua Gregório Serrão
TEC Fabio

POTENZA
ENGENHARIA

2 | Inspeção: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 12680290 - (Foto Capturada Em: 23/06/25 07:11, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA - 12680291

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:15, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



2 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:15, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:15, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:19, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:19, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ



Número do índice: 4326
20 de jun. de 2025 12:47:16
316 Rua Gregório Serrão
Vila Mariana
São Paulo
Altitude: 799.5m
técnico Fábio 13:44

11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 12680291 - (Foto Capturada Em: 24/06/25 03:20, Por: mxintadm)

26/06/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP
01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000698-9

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 128495236

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a). Assessor (a),

Em atenção à demanda encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo quanto à operação tapa-buraco, considerando a manifestação do NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS (SMSUB/DZU/JUD) em doc. nº 128326431, restituímos o presente.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan

Secretário Municipal das Subprefeituras Substituto

Em 30/07/2025, às 16:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128495236** e o código CRC **9951C245**.