



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 144052690

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1379/2025.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito do pedido de providências quanto à prestação de serviço de tapa-buraco e manutenção de via, especificamente, na Rua Xavier da Silva Ferrão, nº 131, Vila Morro Grande.

Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil

(Documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 10/10/2025, às 21:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144052690** e o código CRC **F5904CEC**.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA**

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0003127-4

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 143033618

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr.(a) Assessor (a)

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 142894376, vimos pelo presente informar que, este Departamento de Zeladoria Urbana realizou o serviço de "Tapa-buracos", no endereço: R. Xavier da Silva Ferrão, 131 - Vila Morro Grande, São Paulo - SP, 02808-000, conforme fotos disponíveis no Sistema SGZ e encartadas no Doc. SEI 143033487.

Por fim, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Cristina Novo de Campos Mendes

Assessor(a) I

SMSUB/DZU

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Sergio Augusto Thomaz
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Maria Cristina Novo de Campos Mendes
Assessor(a) I

Em 23/09/2025, às 11:53.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 23/09/2025, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143033618** e o código
CRC **2483D969**.

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ

SP156

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 13830550

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 05/09/25 10:52, Por: maxadmin)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/maximo.jsp?event=gotoapp&value=MS_WO&uisessionid=85&_tt=qs1ilefroqbjt120jt73k8mgtq
Foto (143033487) SER 6010.2025/0003127-4 / pg. 6

2/40

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 13830550

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:22, Por: Tiago Soares Pompeu)

OS: 13830550
Data: 06/09/2025 11:22
Coordenadas: -23.47097, -46.70194
Precisao em metros: 7.83;
Logradouro: R. Xavier da Silva Ferrao, 116 - Sítio Morro Grande

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:23, Por: Tiago Soares Pompeu)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:23, Por: Tiago Soares Pompeu)



4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:24, Por: Tiago Soares Pompeu)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



5 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:25, Por: Tiago Soares Pompeu)



6 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13830550 - (Foto Capturada Em: 06/09/25 11:25, Por: Tiago Soares Pompeu)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



Execução do Serviço

- 13870895

1 Inspeção: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:51, Por: mxintadm)
--

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:51, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:52, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:52, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:52, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 13870895 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:52, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



- 13870897

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:31, Por: mxintadm)

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/maximo.jsp?event=gotoapp&value=MS_WO&uisessionid=85&_t=qs1ilefroqbjt120jt73k8mgtq

12/40

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:31, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



3 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:31, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:31, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



11 de set. de 2025 11:29:50
131 Rua Xavier da Silva Ferrão

TEC Reinaldo Andrade

5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:31, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:32, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:33, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



8 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:33, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



9 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:34, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:34, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 13870897 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:35, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 13934002

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



11 de set. de 2025 11:51:03
102 Rua Xavier da Silva Ferrão

TEC Reinaldo Andrade

5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 -
(Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:36, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:37, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



8 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:37, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



9 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:37, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:38, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 13934002 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 22:39, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



- 13934001

1 Inspeção: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:55, Por: mxintadm)
--

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:55, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:55, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:56, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:56, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 13934001 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 20:56, Por: mxintadm)

23/09/2025, 11:47

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003127-4

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 143167865

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador André Souza.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1379/2025 - Indicação nº 554/2025. Solicitação de providências quanto à prestação de serviço de tapa-buraco e manutenção de via, especificamente, na Rua Xavier da Silva Ferrão, nº 131, Vila Morro Grande.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente ao serviço de tapa-buraco e manutenção na Rua Xavier da Silva Ferrão, nº 131 - Vila Morro Grande, considerando a manifestação exarada pelo Departamento de Zeladoria Urbana (SMSUB/DZU/GAB), restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)

Em 03/10/2025, às 19:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143167865** e o código CRC **6894BC26**.

