



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 144796310

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1477/2025

Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), acerca da solicitação de recapeamento na Rua Curuará, nº 117.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 02/12/2025, às 20:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144796310** e o código CRC **1B7104B8**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003386-2

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 144341975

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Senhor(a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1477/2025 - Indicação nº 614/2025. Solicitação de recapeamento na Rua Curuará, nº 117.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 144290620, vimos pelo presente informar que foi realizado o serviço de tapa buracos de concordância por este Departamento de Zeladoria Urbana na Rua Curuará, 117 - Jardim Iris, por meio da ordem de serviço 14191343 (doc. SEI nº 144341724).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS
Assessor IV
SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV

Em 14/10/2025, às 17:26.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 14/10/2025, às 17:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144341975** e o código
CRC **C040EFBD**.

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11451728 078438

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 07/10/25 22:33 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: 08/10/25 10:43 Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 02/10/25 16:07 Modificado Em: 08/10/25 11:02 Modificado Por: D889492

Notificações

14/10/2025 15:59

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

14/10/2025 15:39

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

14/10/2025 15:38

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

14/10/2025 15:38

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

14/10/2025 15:38

Alerta de velocidade do vento no distrito SAOPEMBA

14/10/2025 14:38

Alerta de velocidade do vento no distrito CURSINO

14/10/2025 14:38

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA - 14191343

1 | OS TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA Origem: 14191343 - (Foto Capturada Em: 03/10/25 09:29, Por: Gustavo Marques de Oliveira)



2 | OS TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA Origem: 14191343 - (Foto Capturada Em: 03/10/25 09:29, Por: Gustavo Marques de Oliveira)



3 | OS TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA Origem: 14191343 - (Foto Capturada Em: 03/10/25 09:29, Por: Gustavo Marques de Oliveira)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA Origem: 14191343 - (Foto Capturada Em: 03/10/25 09:29, Por: Gustavo Marques de Oliveira)



Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA - 14218075

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:25, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA** Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



15 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14218075 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14226685

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:21, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14226685 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:22, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14218074

1 Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)
--

14/10/2025, 16:03


Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03


Ordem de Serviço SGZ



4 | Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | Inspeção: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14218074 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:00, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14221801

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | Inspeção: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:16, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:17, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:17, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:17, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14221801 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:17, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14221800

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:24, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:24, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:24, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:26, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:27, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



15 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



16 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14221800 - (Foto Capturada Em: 06/10/25 21:28, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230430

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:46, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ

POTENZA
ENGENHARIA

segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:04:25
23.4993447S 46.7222166W
57 Rua Eugênio Lorenzetti
TECNICO LEMOUR
Número de índice: 12004

4 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14230430 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:47, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230431

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:58, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



15 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230431 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 21:59, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14226684

1 Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)
--

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ

POTENZA
ENGENHARIA

segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:04:25
23.4993447S 46.7222166W
57 Rua Eugênio Lorenzetti
TECNICO LEMOUR
Número de índice: 12004

4 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ





segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:04:41
23.4992808S 46.7222083W
57 Rua Eugênio Lorenzetti
TECNICO LEMOUR
Número de índice: 12006

6 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | Inspeção: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



15 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:06, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



16 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:06, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



17 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14226684 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:06, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230448

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:10, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:10, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:10, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:11, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:11, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230448 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 12:11, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230478

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



POTENZA
ENGENHARIA

segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:01:04
23.4993865S 46.7220804W
1-Rua Eugênio Lorenzetti
TECNICO LEMOUR
Número de índice: 11997

4 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:53, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:54, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:54, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14230478 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 11:54, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230447

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:03, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03


Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03


Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:04, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03


Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230447 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:05, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



- 14230479

1 COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:12, Por: mxintadm)
--

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:12, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:12, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:13, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:13, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:13, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:13, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:14, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:14, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:14, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:14, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14230479 - (Foto Capturada Em: 07/10/25 22:14, Por: mxintadm)

14/10/2025, 16:03

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003386-2

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 144391165

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1477/2025 - Indicação nº 614/2025. Solicitação de recapeamento na Rua Curuará, nº 117.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente ao recapeamento da Rua Curuará, e considerando a manifestação exarada pelo Núcleo de Processos Jurídicos - SMSUB/DZU/JUD, restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)

Em 17/10/2025, às 18:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144391165** e o código CRC **EC855731**.

