



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 153464020

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1046/2025

Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia (SUB-FB) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), acerca do pedido de de tapa-buraco na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, nº 5509.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 31/03/2026, às 15:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153464020** e o código
CRC **A2443B2F**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Avenida João Marcelino Branco - Bairro Vila dos Andrades - São Paulo/SP
Telefone: 11 3981-5042

PROCESSO 6010.2025/0001850-2

Informação SUB-FB/CMIU/STM Nº 150401643

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026.

SUB-FB/CPO

Senhor Coordenador,

Temos a informar que a solicitação de manutenção da sarjeta que compete à esta supervisão foi atendida pela OS nº 15036520, encerrada em 30/01/2026, conforme evidenciado pela foto **SEI nº 150401198**. Posteriormente, conforme procedimento, solicitamos através do sistema SGZ a concordância asfáltica no local, com tempo de cura do concreto a partir de 06/02/2026 .

Sugerimos o encaminhamento do presente ao **Departamento de Zeladoria Urbana - DZU** para análise e manifestação quanto à concordância e posterior resposta ao solicitante, uma vez que não temos nada mais a tratar por esta supervisão.

Atenciosamente



PATRICIA VIEIRA MARTINS
Supervisor(a)

Em 02/02/2026, às 17:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150401643** e o código CRC **E159DE52**.

02/02/2026, 17:50

69842428.png (800×600)





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA GABINETE DO SUBPREFEITO

Av. João Marcelino Branco, 95 - Bairro Vila dos Andrades - São Paulo/SP
Telefone: 3981-5001

PROCESSO 6010.2025/0001850-2

Encaminhamento SUB-FB/G Nº 150654321

São Paulo, 05 de fevereiro de 2026.

SMSUB/DZU/GAB

Ciente do documento 150401643, encaminho o presente para conhecimento, manifestação e deliberação.

Atenciosamente.



Ana Paula Calvo Faria
Subprefeito(a)
Em 05/02/2026, às 17:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150654321** e o código
CRC **630678AE**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001850-2

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 152887120

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

SUB-FB/G

Sr. (a) Subprefeito (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1046/2025 - Indicação nº 350/2025. Solicitação de tapa-buraco na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, nº 5509 - Vila Souza..

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 150654321, vimos pelo presente informar que este Departamento de Zeladoria Urbana realizou o serviço de tapa buracos de concordância na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, nº 5509, por meio da ordem de serviço 15098965 (doc. SEI nº 152886994).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS
Assessor IV
SMSUB/DZU

De acordo

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

**Diretor de Departamento
SMSUB/DZU**



**Nilton Chagas
Assessor(a) IV**

Em 16/03/2026, às 15:47.



**Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento**

Em 16/03/2026, às 15:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152887120** e o código
CRC **6BF2E9A2**.

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ

[Ordem de Serviço SGZ](#) / Ordem de Serviço SGZ

[Retornar](#)

Localizar Registro



Visualizar Lista

Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço Mapa

TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA

Ordem de Serviço: 15098965 Relatado Em: 30/01/26 12:03 Relatado Por: D612440 Status: FECHAR Data do Status: 10/02/26 08:09 Dias: 11 Subprefeitura: DZU



Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS
Medições
Área de alvenaria construída (m2) - 0.0
Concretagem de sarjetão (m) - 0.0
Cura do Concreto - 06-02-2026
Extensão de Galerias Reformadas (m) - 0.0
Madeiramento de sarjetão (m) - 0.0
É necessário concordância asfáltica? - SIM

Logradouro: Avenida Deputado Cantídio Sampaio

Bairro: Vila Souza

Número: 6184

Distrito:

CEP: 02859-230

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Detalhes dos Ativos

Emergencial? ☐

Ativo:

Ativo Viário: 11443364

190091

Tipo de Via:

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1427 TAPA BURACO DE CONCORDÂNCIA

Contrato: 416491 Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Estende o uso da classificação INATIVA:

Contratada: 588531690001 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Prioridade: 2

Nº Referência: 14337

Plano de Tarefa: 1003 Tapa Buraco – Concordância

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Versão do Plano de Trabalho: 3

Autoriz. Estend.? ☐

Extensão da Via (M):

Notificações

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: 06/02/26 00:00

Início Efetivo: 08/02/26 19:53

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo: 09/02/26 17:18

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 30/01/26 12:03

Modificado Em: 25/02/26 15:33

Modificado Por: D897190

Notificações

16/03/2026 15:28

Alerta de velocidade do vento no distrito VILA CURUÇA

16/03/2026 15:27

Alerta de velocidade do vento no distrito ITAIM PAULISTA

16/03/2026 08:30

Previsão de nível de alerta Observação para CORREGO RINÇAO - RRI 2

16/03/2026 03:00

Previsão de nível de alerta Observação para RIO TIETE - JARDIM ROMANO

15/03/2026 20:52

Previsão de nível de alerta Observação para CORREGO PIRAJUÇARA - RESERVATORIO

15/03/2026 20:01

Previsão de nível de alerta Atenção para CORREGO PIRAJUÇARA - RESERVATORIO

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ

Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA - 15107519

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:38, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



2 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:38, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:39, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



4 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:39, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:39, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:43, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:43, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:43, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:44, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:44, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:44, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



12 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:44, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



13 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 15107519 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:44, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



- 15107518

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



5 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



6 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



7 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



8 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



9 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



10 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



11 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:31, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



12 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:32, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



13 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:32, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ



14 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 15107518 - (Foto Capturada Em: 08/02/26 19:32, Por: mxintadm)

16/03/2026, 15:28

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001850-2

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 152901968

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1046/2025 - Indicação nº 350/2025. Solicitação de tapa-buraco na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, nº 5509 - Vila Souza.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando as manifestações exarada pela Subprefeitura de Freguesia/Brasilândia (SEI 150401643) e pelo Núcleo de Processos Jurídicos - SMSUB/DZU/JUD (SEI 152887120), restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

*Secretária Adjunta
SMSUB*



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 23/03/2026, às 19:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152901968** e o código CRC **C79A4E91**.

