




Câmara Municipal de São Paulo



IND. Nº

09 - IND
09- 4456/2008

-----Cópia autêntica. "INDICO" , nos termos regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Sr. Secretário das Subprefeituras, solicitando
providências, junto à Subprefeitura da Vila Mariana, no sentido de
solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: desentupimento de bueiro.

Local: Av. José Maria Whitaker, entre os nºs 1170 e 1220.

Bairro: Mirandópolis.

Motivo: o bueiro está entupido e provoca mal cheiro próximo da cozinha
da merenda e da cantina da Escola Estadual Professor Paulo Rossi. Esse
bueiro passa debaixo dessa escola e sai em frente da 3ª Cia de Polícia. O
local está se proliferando baratas e mosquitos, sujeitos a transmissão de
doenças a moradores do bairro.

São Paulo, 16 de abril de 2008.

MARA GABRILLI
Vereadora

