CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO

Vereadora Bispa Lenice Lemos
2º Vice Presidente da CMSP

OFICIE-SE
03 OUT 2006
PRESIDENTE

INDICAÇÃO 09 - IND
09- 2215/2006

"PISCINÕES DE LIXO NÃO ASSUSTAM PREFEITURA". A referida matéria foi publicada pelo Jornal da Tarde em 21 de Setembro de 2006 e diz respeito ao problema que hoje envolve alguns dos piscinões em nosso município, isto é, os piscinões precisam de limpeza e reforma, tendo em vista que, falta pouco mais de um mês para começar a época de fortes chuvas e enchentes.

Ocorre que, foi constatado que dentre os 16 piscinões espalhados nesta Capital, pelo menos metade necessita de serviços de reparação, isto pois, eles estão muito sujos, com as grades de proteção de entrada e saída de água arrebentadas o que, de fato, não comportará o grande volume de água esperado, sendo assim uma provável inundação e, além disso animais pastando em suas margens.

Dentre todos os piscinões existentes em nosso município, existem alguns que merecem especial apreço, casos como o do **piscinão do Bananal**, encravado na Freguesia do Ó - Zona Norte da cidade, este, encontra-se com vacas pastando em sua margens, bem como crianças revirando os montes de lixo atrás de garrafas e latas para revenda, além das grades de proteção de entrada e saída de água estarem retorcidas e há uma grande demanda de lixo, que a cada dia acumula-se no local. Segundo relatos de um morador da região, depois que chove, com o acúmulo de lixo as crianças recolhem garrafas pet e latas para venda, o que torna claro e evidente os riscos de doenças e contaminação a que se submetem.

É importante também ressaltar que, além do piscinão, supracitado, existem também o piscinão do Guaraú; do Jabaquara; do Caguaçu; Aricanduva 1 e 2; Inhumas e do Jd. Maria Sampaio, considerado com maior número de resíduos pela Prefeitura. Em resumo, todos os 8 (oito) piscinões, supramencionados, estão com mau cheiro e grande quantidade de lixo tais como pneus, sacos de lixo, bóias, carcaças de geladeira e de carros, garrafas e latas, o que, de fato, torna-se um grande foco de doenças contagiosas e até mesmo fatais às populações que ali residem e além

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
04 OUT 2006
SGP 42

de ser a principal razão das enchentes na cidade de São Paulo. Vale-se mencionar que, o Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras, o Sr. Andrea Matarazzo, alega que todos os piscinões estão em ordem e que apenas 1 (um) está com problemas, em contrapartida ao que se depreende da notícia em anexo, (doc.01) que, claramente, demonstra a quantidade de piscinões em situação irregular e precária.

É evidente não merecer prosperar a referida situação, tendo em vista não ser este o objetivo almejado com o planejamento e construção dos referidos piscinões, pois tratam-se, estes, de reservatórios para amortecimento de picos de cheia, ou seja, nada mais do que uma nova várzea capaz de acumular água e evitar que transbordem os rio e córregos em virtude da chuva e, nesse sentido, afastar risco à vida da população que ali reside e transita, bem como das crianças que se arriscam nos montes de lixo, acumulados pela ausência de fiscalização e manutenção rotineira, atrás de objetos para uma posterior revenda. Enfim, é sanando os problemas que, efetivamente, melhoraremos num todo esta incômoda situação.

Portanto, diante o exposto e presente as razões, INDICO, ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras, Sr. Andrea Matarazzo, no sentido de solucionar os problemas, retro mencionados.

ASSUNTO: Limpeza de todos os piscinões mencionados, bem como a fiscalização e manutenção rotineira dos mesmos.

LOCAL: Piscinão do Bananal; do Guaraú; do Jabaquara; do Pacaembu; do Caguaçu; Aricanduva 1 e 2; de Inhumas; do Jd. Maria Sampaio.


BAIRRO:

São Paulo, 28 de Setembro de 2006.

VEREADORA BISPA LENICE LEMOS
2ª Vice – Presidente da CMSP

O mapa do problema

Estes são os 16 piscinões que vão enfrentar as chuvas neste fim de ano:



PISCINÃO	SITUAÇÃO	CAPACIDADE
1 Bananal	Vacas pastam nas margens, grades retorcidas, lixo e crianças no local	365 mil m³
2 Rio das Pedras	Piscinão está seco e sem lixo	25 mil m³
3 Guaraú	Pneus boiam na água barrenta e o mau cheiro incomoda	240 mil m³
4 Jabaquara	Pequena montanha de lixo misturado com terra	365 mil m³
5 Pacaembu	Bom estado. Parte do gradil das galerias está quebrado	75 mil m³
6 Caguaçu	Lixo espalhado no reservatório	310 mil m³
7 Limoeiro	Bom estado e pouco lixo	300 mil m³
8 Aricanduva 1	Carcaças de geladeira e de carro, além de mato	200 mil m³
9 Aricanduva 2	Bastante sujeira espalhada	186 mil m³
10 Aricanduva 3	Bom estado	256 mil m³
11 Aricanduva 5	Bom estado	167 mil m³
12 Inhumas	Lixo no entorno do córrego	100 mil m³
13 Rincão	Bom estado	340 mil m³
14 Pedreira	Bom estado, em fase de finalização	1 milhão m³
15 Jd. Maria Sampaio	Considerado com maior número de resíduos pela Prefeitura	120.000 m³
16 Cedrolândia	Bom estado	113.000 m³