

169x9

OK



GABINETE DO VEREADOR BOMBEIRO MAJOR PALUMBO – 3º GV

EMENDA nº 02 ao projeto de Lei 362/2022

Pelo presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a inclusão, onde couber, do seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 362/2021, renumerando-se os demais:

Incluir na redação do § 1º do art. 4º do projeto que 362/2022, passando a vigorar com o seguinte texto:

Art. 4º [...]

§ 1º A comprovação do atendimento do previsto no “caput” deste artigo deverá ser atestada por meio de declaração e laudo técnico assinado por profissional habilitado, que considere o estabelecimento de forma integral e não apenas as cozinhas isoladamente, e aborde expressamente a adequação do sistema de ventilação e exaustão utilizado, de forma a evitar que os odores produzidos e característicos causem incômodo à vizinhança acima dos limites de tolerância estabelecidos, bem como, evite a formação de incrustações combustíveis com risco de provocar incêndios.

C183 - 93º.21 - 06/09/2022 - 18:27 - 006644 - 1/1




JUSTIFICATIVA

A responsabilidade técnica documentada é um meio previsto na legislação e normatização brasileira para assegurar a implantação de medidas preventivas contra acidentes e danos ao meio ambiente. A percepção constante de fortes odores resultantes da atividade do cozimento de alimentos pode implicar em exposição prolongada a gases e vapores emanados da mesma atividade, portanto, pode haver riscos à saúde. Para avaliar a incomodidade de odores é necessário realizar as medições das suas concentrações na expedição da fonte geradora e em seu entorno, sendo que, em caso de necessidade, as medidas corretivas são providenciadas sob a supervisão do responsável técnico devidamente habilitado e registrado em conselho de classe.

Segundo a NBR 14.518 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a combinação de partículas de gorduras e condensados de óleos inflamáveis conduzidos pelo sistema de exaustão de cozinhas, associada ao potencial de ignição dos equipamentos de cocção, resultam em um risco maior de incêndios do que os normalmente encontrados em sistemas de ventilação. A segurança contra incêndios ocorre pelas medidas de prevenção, que incluem a manutenção preventiva e corretiva.

Sala das Comissões


Bombeiro Major Palumbo
Vereador