



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 118303293

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1349/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1138/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana, vinculado à Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB/DZU e pela Subprefeitura do Itaim Paulista - SUB-IT a respeito de asfalto craquelado e buracos em vias do Itaim Paulista.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e de consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva

Chefe de Gabinete

Em 24/01/2025, às 18:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118303293** e o código CRC **D5D01253**.


10/01/2025, 12:14

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11081421

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:14

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



5 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:14

Ordem de Serviço SGZ



6 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



7 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:14

Ordem de Serviço SGZ



8 | OS TAPA BURACO Origem: 11081421 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 15:00, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mais

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11081421

Relatado Em: 09/01/25 15:00

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 09/01/25 15:00

Dias: 1

Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA CURUCHÁRAS N°s. 08; 37; 52; 106; 150 - Jardim Aimore

OBS.: Atender as patologias dos numerais citados acima.

Logradouro: R. CURICHARAS

Bairro: JARDIM AIMORE

Orientações:

Número: 08

Distrito: ITAIM PAULISTA

CEP: 08110430

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114 > TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho: >

Contrato: >

Contratada: >

N° Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426748 > 133061

Autoriz. Estend.? ☐

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 09/01/25 15:00 Modificado Em: 09/01/25 15:00 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:13

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11080668

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)




3 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:13

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



5 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:13

Ordem de Serviço SGZ



6 | OS TAPA BURACO Origem: 11080668 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11080668 Relatado Em: 09/01/25 12:54 Relatado Por: D812377 Status: NOVO Data do Status: 09/01/25 12:54 Dias: 1 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA MATIAS JOÃO DA COSTA Nºs. 67; 160; 268 - ITAIM
PAULISTA

OBS.: Atender as patologias dos numerais citados acima.

Logradouro: R. MATIAS JOAO DA COSTA Número: 177

Bairro: JARDIM AIMORE Distrito: ITAIM PAULISTA

Orientações: CEP: 08110420

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114 TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11187177 > R MATIAS JOAO DA COSTA

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via: Via Coletora

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 09/01/25 12:54 Modificado Em: 09/01/25 12:54 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10927330

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 25/11/24 08:11, Por: maxadmin)



10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:31, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:31, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



5 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



6 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



7 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



8 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



9 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 11:46, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10927330

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 25/11/24 11:48, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10927330 - (Foto Capturada Em: 25/11/24 11:48, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:00

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 12:01

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10907955

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10907955 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:55, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Padrão

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10907955

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10907955 - (Foto Capturada Em: 19/11/24 05:00, Por: maxadmin)

10/01/2025, 12:01

Ordem de Serviço SGZ



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10907955 - (Foto Capturada Em: 04/01/25 03:40, Por: maxadmin)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10907955

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10907955 - (Foto Capturada Em: 19/11/24 12:41, Por: FABIO FERREIRA DOS SANTOS)

10/01/2025, 12:01

Ordem de Serviço SGZ



OS: 10907955
Data: 19/11/2024 12:41
Coordenadas: -23.50782, -46.41595
Precisão em metros: 1.70;
Logradouro: Av. dos Ipês, 93 - Jardim dos Ipês

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10907955 - (Foto Capturada Em: 19/11/24 12:41, Por: FABIO FERREIRA DOS SANTOS)

10/01/2025, 12:01

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10919442

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 18:35, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:38, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Padrão

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10919442

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=61&_t=m30rqd2diqqq8d565a39r462ic

1/5

10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 22/11/24 04:30, Por: maxadmin)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 14/12/24 04:11, Por: maxadmin)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10919442

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 22/11/24 10:42, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 22/11/24 10:42, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10919442 - (Foto Capturada Em: 22/11/24 10:42, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ

SP156

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10969547

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10969547 - (Foto Capturada Em: 04/12/24 11:13, Por: maxadmin)

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ



SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10969547

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=61&_t=m30rqd2diqqq8d565a39r462ic

Relatório Fotográfico (117639264) - SEI 6010.2022/0002929-0 / pg. 31

2/5

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10969547 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:47, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 10969547

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10969547 - (Foto Capturada Em: 04/12/24 14:58, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 10969547 - (Foto Capturada Em: 04/12/24 14:59, Por: ROGÉRIO FERREIRA)

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 12:08

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11077830

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11077830 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 18:43, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:08

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11077909

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11077909 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:20, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11077984

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11077984 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 19:51, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:09

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11077738

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11077738 - (Foto Capturada Em: 08/01/25 18:04, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



10/01/2025, 12:11

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11080409

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:11

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



5 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:11

Ordem de Serviço SGZ



6 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



7 | OS TAPA BURACO Origem: 11080409 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:07, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 12:11

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 14:09

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11080488

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



2 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



3 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 14:09

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



5 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 14:09

Ordem de Serviço SGZ



6 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



7 | OS TAPA BURACO Origem: 11080488 - (Foto Capturada Em: 09/01/25 12:25, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)

10/01/2025, 14:09

Ordem de Serviço SGZ



10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 10927330 Relatado Em: 25/11/24 08:11 Relatado Por: MAXADMIN Status: APROVADO Data do Status: 13/12/24 12:32 Dias: 46 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

BURACO MEDIO - site: IT

Logradouro: AV. DOS IPES Número: 104
Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA
Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 462250 Serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – "tapa-

Prioridade: 2

Contratada: 690482540001 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Plano de Trabalho: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 25361

Notificações

10/01/2025, 12:02

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Ativo Viário: 11258839 > AV DOS IPES

Autoriz. Estend.? ☐

Tipo de Via: Via Coletora

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:	Início Efetivo:	SLA de Resposta:	SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto:	Término Efetivo:	Unidade SLA de Resposta:	Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 0:00	SLA Atendido:	SLA de Resposta (Efetivo):	SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:	Encarregado:	Veículo:	Data de criação: 25/11/24 08:11	Modificado Em: 13/12/24 12:32	Modificado Por: MAXADMI
---------	--------------	----------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Notificações

10/01/2025 04:01

Previsão de nível de alerta Atenção para RIO TIETÊ - VILA SEABRA / JD. GUARACY

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAOPEMBA

09/01/2025 17:09

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

09/01/2025 17:08

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

10/01/2025, 12:03

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 10907955 Relatado Em: 19/11/24 05:00 Relatado Por: MAXADMIN Status: APROVADO Data do Status: 03/12/24 20:13 Dias: 52 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço



Logradouro: AV. DOS IPES Número: 128
Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA
Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante: 184443599

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 462250 Serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – "tapa-

Prioridade: 2

Contratada: 690482540001 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Plano de Trabalho: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 25361

Notificações

10/01/2025, 12:03

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Ativo Viário: 11426683 132392

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração:

0:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 19/11/24 05:00

Modificado Em: 03/12/24 20:13

Modificado Por: MAXADMI

Notificações

10/01/2025 04:01

Previsão de nível de alerta Atenção para RIO TIETÊ - VILA SEABRA / JD. GUARACY

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

09/01/2025 17:18

Alerta de velocidade do vento no distrito SAOPEMBA

09/01/2025 17:09

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

09/01/2025 17:08

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

10/01/2025, 12:05

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 10919442 Relatado Em: 22/11/24 04:30 Relatado Por: MAXADMIN Status: APROVADO Data do Status: 14/12/24 11:12 Dias: 49 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço



Logradouro: AV. DOS IPES Número: 330
Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA
Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante: 184839120

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 462250 > Serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – "tapa-

Prioridade: 2

Contratada: 690482540001 > TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Plano de Trabalho: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 25361

Notificações

10/01/2025, 12:05

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Ativo Viário: 11426507 132165

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 0:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 22/11/24 04:30 Modificado Em: 14/12/24 11:12 Modificado Por: MAXADMI

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:05

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 10969547 Relatado Em: 04/12/24 11:13 Relatado Por: MAXADMIN Status: APROVADO Data do Status: 05/12/24 14:38 Dias: 37 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

buraco na via, risco de acidentes.

Anexos:

https://yz2spukd8h-jbrk7pf7uvw.s3.amazonaws.com/2024/12/NWtJaHBXdERPTW5NeDBuaVRkldCdzo6ZDk0YWNmY2FkYzRiNGl0YmFjNTk1ODIzMTBhOWE1YTIuanBn.jpg

Logradouro: AV. DOS IPES Número: 1176

Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA

Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 462250 Serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – "tapa-

Prioridade: 2

Contratada: 690482540001 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Plano de Trabalho: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 25361

Notificações

10/01/2025, 12:05

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA

Ativo Viário: 11426521 132179

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 0:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 04/12/24 11:13 Modificado Em: 05/12/24 14:38 Modificado Por: MAXADMI

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mais

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11077830

Relatado Em: 08/01/25 18:43

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 08/01/25 18:43

Dias: 2

Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

AV. DOS IPES Nº 268 - JD. DOS IPES

Logradouro: AV. DOS IPES

Bairro: JARDIM DOS IPES

Orientações:

Número: 268

Distrito: VILA CURUCA

CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:06

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426506 132164

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 08/01/25 18:43 Modificado Em: 08/01/25 18:43 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mais

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11077909

Relatado Em: 08/01/25 19:20

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 08/01/25 19:20

Dias: 2

Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
AV. DOS IPÊS Nº 376 - JD DOS IPÊS

Logradouro: AV. DOS IPES

Número: 376

Bairro: JARDIM DOS IPES

Distrito: VILA CURUCA

Orientações:

CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426508 > 132166

Autoriz. Estend.? ☐

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 08/01/25 19:20 Modificado Em: 08/01/25 19:20 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço



Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11077984 Relatado Em: 08/01/25 19:51 Relatado Por: D812377 Status: NOVO Data do Status: 08/01/25 19:51 Dias: 2 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
AV. DOS IPES Nº 1171 - JD. DOS IPES

Logradouro: AV. DOS IPES Número: 564
Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA
Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114 TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11258834 > AV DOS IPES

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via: Via Coletora

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração:

1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 08/01/25 19:51

Modificado Em: 08/01/25 19:51

Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11077738 Relatado Em: 08/01/25 18:04 Relatado Por: D812377 Status: NOVO Data do Status: 08/01/25 18:04 Dias: 2 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JUÍDICO:
Avenida dos Ipês nº 845 - Jardim dos Ipês

Logradouro: AV. DOS IPES Número: 845
Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA
Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114 TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426564 > 132271

Autoriz. Estend.? ☐

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 08/01/25 18:04 Modificado Em: 08/01/25 18:04 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Empréstimos Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço de Serviço M

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11080409 Relatado Em: 09/01/25 12:07 Relatado Por: D812377 Status: NOVO Data do Status: 09/01/25 12:07 Dias: 1 Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
AV. DOS IPES N°s. 384; 418; 493; 768; 845; 967

OBS.: Atender as patologias dos numerais citados acima.

Logradouro: AV. DOS IPES Número: 393

Bairro: JARDIM DOS IPES Distrito: VILA CURUCA

Orientações: CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114 TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:07

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426560 132267

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 09/01/25 12:07 Modificado Em: 09/01/25 12:07 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.

10/01/2025, 12:08

Ordem de Serviço SGZ

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mais

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11080488

Relatado Em: 09/01/25 12:25

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 09/01/25 12:25

Dias: 1

Subprefeitura: IT

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

AV. DOS IPES N°. 995; 1242; 1293; 1310; 1559; 1758

OBS.: Atender as patologias dos numerais citados acima.

Logradouro: AV. DOS IPES

Número: 995

Bairro: JARDIM DOS IPES

Distrito: VILA CURUCA

Orientações:

CEP: 08161000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Notificações

10/01/2025, 12:08

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11426567 132274

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 09/01/25 12:25 Modificado Em: 09/01/25 12:25 Modificado Por: D812377

Notificações

Nenhuma notificação para exibir.





















**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS**

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0002929-0**Informação SMSUB/DZU/JUD Nº 117662309****À****PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhor (a) Assessor (a)****ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 1349/2022 - RDS 1138/22.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado nos doc. SEI nº 115761196, vimos pelo presente esclarecer o que segue:

· Rua Curicháras

- Em inspeção realizada na via foram encontradas algumas patologias (documento SEI nº 117657699) que serão reparadas por meio da OS 11081421 (documento SEI nº 117657607);

· Rua João Matias da Costa

- As patologias encontradas após inspeção realizada na via (documento SEI nº 117657951), serão reparadas por meio da OS 11080668 (documento SEI nº 117657877);

· Avenida dos Ipês

- As patologias encontradas após inspeção realizada na via (documentos SEI nºs 117658260, 117658501, 117658766, 117659264, 117660546, 117661086, 117661290, 117661557, 117661801 e 117662029), serão reparadas por meio das OS's 10927330 (documento SEI nº 117658106); 10907955 (documento SEI nº 117658407); 10919442 (documento SEI nº 117658643); 10969547 (documento SEI nº 117658981); 11077830 (documento SEI nº 117660458); 11077909 (documento SEI nº 117660983); 11077984 (documento SEI nº 117661196); 11077738 (documento SEI nº 117661433); 11080409 (documento SEI nº 117661700) e 11080488 (documento SEI nº 117661953);

· Rua Aricanga

- Em inspeção realizada na via não foram encontradas patologias passíveis de reparo por este Departamento de Zeladoria Urbana (documento SEI nº 117662224). As patologias encontradas são de responsabilidade das concessionárias, permissionárias ou Subprefeitura local.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO
Diretor Substituto de Departamento
SMSUB/DZU



Alexandre Henrique Romero
Diretor(a) de Departamento
Em 10/01/2025, às 17:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117662309** e o código CRC **75855893**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2572-5433

PROCESSO 6010.2022/0002929-0

Informação SUB-IT/CPO Nº 117950861

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

À

SUB-IT/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Em resposta ao documento sob o link 117714927, encaminhamos relatório fotográfico com os serviços de conservação de logradouros realizados no endereço em questão.

Os serviços foram atendidos através das Ordens de Serviço: 7469375, 6683263, 7037569, 7662718, 7815417, 7818586, do Sistema de Gerenciamento da Zeladoria (SGZ).

Atenciosamente,



Fernanda Tenório da Costa

Coordenador(a) Geral

Em 16/01/2025, às 09:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117950861** e o código CRC **027DCE57**.









PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Chefia de Gabinete

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2572-5486 / 2572-5484

PROCESSO 6010.2022/0002929-0

Encaminhamento SUB-IT/CG Nº 117955063

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr.(a) Assessor(a)

Com nossos cordiais cumprimentos, retornamos o presente com as informações e providências do Setor responsável SUB-IT/CPO conforme documento SEI 117950861.

Atenciosamente,



Aguinaldo Firmino Junior

Chefe de Gabinete

Em 16/01/2025, às 11:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117955063** e o código CRC **61CBD5FC**.