




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Gabinete do Vereador DR. FARHAT



INDICAÇÃO

09 - IND
09-0371/2001

INDICO à Exma. Sra. Prefeita a necessidade de diligências, junto ao órgão competente, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

ASSUNTO : Inspeção Técnica a fim de solucionar os problemas de inundações.

LOCAL: Rua Constantino de Souza.



BAIRRO : Campo Belo

AR- SA / JA

Sala das Sessões, 28 de Fevereiro de 2001.

ANEXO: JUST. e RECORTES JORNAL

DR. FARHAT
- Vereador -



Em anexo recorte de Jornal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Gabinete do Vereador DR.FARHAT

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação faz-se tendo em vista os problemas de inundações enfrentados pelos moradores do citada localidade.

Para ilustrar o caso é oportuno mencionarmos inclusive que alguns moradores foram obrigados a construir comportas em suas casas, visando amenizar o problema das enchentes, como faz certo o recorte anexo.

Moradores não agüentam mais

A cada chuva que cai nas ruas Constantino de Souza, Antonio Comparato e Camandocaia, o desespero toma conta dos moradores. É água que invade casas que mesmo com comportas instaladas por moradores não suportam tanta pressão.

O morador Antonio Carlos Silva que mora na rua Constantino, 61, desde o ano de 1973, não agüenta mais pagar impostos e não ter o direito de viver dignamente. "Precisamos da inspeção

de um engenheiro e de uma solução definitiva para o problema, afinal não bastasse isto até os imóveis sofreram desvalorização", finaliza.

Já para o casal Osvaldo e Ozana Claro, que moram na mesma rua no número 97, a Prefeitura tem que tomar providências urgentes, pois até refluxo de esgoto está invadindo as casas. "Não pensei encontrar isto no Campo Belo", afirmou Osvaldo.



R. Constantino de Souza

[Handwritten signature]