



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 045868125

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0310/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às indicações do Vereador Faria de Sá, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento a respeito da manutenção na iluminação pública na região da Penha.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 14/06/2021, às 13:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **045868125** e o código
CRC **D70864F0**.

Matéria DOCREC 373/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao IND 355/2021 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301889>.

Relatório de Ordem de Serviço



Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador:	Data:	N. Poste:	Reclamante:	Telefone:
292763	31/03/2021 12:44:00	IP0286272	ELISA TERESA REIS DA SILVA	11 26416567
Município:	Bairro:	Endereço:	Número:	
São Paulo	JARDIM PIRATININGA	RUA MARIQUITA ARTACHO	386	
Coordenadas: (-23.504149,-46.5349338) Maps ↗ (https://google.com/maps?q=-23.504149,-46.5349338)		Usuário que criou: beatriz.silva		
Referência: DENTRO DE UMA VIELA				

Status:	Lote:	Equipe:	Tipo de acesso
Fechado	2_13042021084144	0601D	ao poste: Caminhão

Ocorrências:

Div. Lâmpadas apagadas em sequência

Prioridade:	Horas para executar:
24	24

Ocorrência Relacionada

Motivo do relacionamento: -

Observação:

2 LAMPADAS APAGADAS /O PROBLEMA SE ENCONTRA DENTRO DA VIELA/

ACESSO PELA RUA MARIQUITA ARTACHO 386



Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

**Data do Início da
Execução:**

13/04/2021 14:41:00

Coordenadas:

(-23.5042126,-46.5351069) Maps

(https://google.com/maps?

q=-23.5042126,-46.5351069)

Observação do Fechamento:

viela

Causa do defeito:

TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO

Defeito encontrado:

Lâmpada queimada

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:

SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - LÂMPADA

Data do Fechamento:

13/04/2021 14:43:00

Visualizar fotos

Situação do Fechamento:

EXECUTADO

4/15/2021 1:26:00 AM

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 15/06/2021 13:05:18.

Lat:-23.5018634; Lng:-46.5252435

fls. 8

Relatório de Ordem de Serviço



Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador:	Data:	N. Poste:	Reclamante:	Telefone:
300765	09/04/2021 22:47:00		CAMILA DINIS DE OLIVEIRA	11 980168479
Município:	Bairro:	Endereço:	Número:	
São Paulo	CANGAIBA	RUA BELCHIOR DE MELO	98	
Coordenadas:		Usuário que criou:		
(-23.5020373,-46.5251354) Maps ↗ (https://google.com/maps?q=-23.5020373,-46.5251354)		fernando.sipan		
Referência:				

Status:	Lote:	Equipe:	Tipo de acesso
Fechado	17_14042021185211	0621N	ao poste: Caminhão

Ocorrências:

Uma Lâmpada Apagada

Prioridade:	Horas para executar:
24	24

Ocorrência Relacionada

Relacionada à Ordem de Serviço **296679**

Motivo do relacionamento: Interno

Observação:

1 LAMPADA APAGADA - Luminária Furtada - trocar led de 60W queimada - ERICK CEZAR

**Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço****Data do Início da****Execução:**

15/04/2021 01:25:00

Data do Fechamento:

15/04/2021 01:26:00

[Visualizar fotos](#)

Coordenadas:

(-23.498675,-46.5254386) [Maps](#)

([https://google.com/maps?](https://google.com/maps?q=-23.498675,-46.5254386)

[q=-23.498675,-46.5254386](https://google.com/maps?q=-23.498675,-46.5254386))

Situação do Fechamento:

EXECUTADO

Observação do Fechamento:**Causa do defeito:**

TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO

Defeito encontrado:

Lâmpada queimada

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:

SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - LÂMPADA

4/13/2021 2:43:00 PM

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 15/06/2021 13:05:18.

Lat:-23.5042996; Lng:-46.5353287

fls. 11







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Divisão de Manutenção e Controle

Rua Libero Badaró, 425, 11º - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-7900

PROCESSO 6010.2021/0001068-7

Informação SMUL/ILUME/MANUTENCAO Nº 045732813

São Paulo, 08 de junho de 2021

SEI Nº 6010.2021/0001068-7

Ofício CMSP - SGP23 n. 310/2021

Referente: Indicações nº 352/21, 354/21 e 355/21, para que o Poder Executivo efetue os serviços de manutenção na iluminação pública na Região da Penha, conforme especifica.

À PREF/CASA CIVIL/ ATL

Senhor Procurador,

Reportando-nos à solicitação de manutenção da iluminação pública na Praça Pedro Breda, Rua Mariquita Artacho, 386 e Rua Belchior de Melo, 98, informamos que os serviços foram normalizados, conforme Relatórios apresentados pela Concessionária Ilumina-SP anexos em docs. 045731722, 045731865, 045732082, 045732225 e 045732672.

Vale ressaltar também que eventuais falhas são detectadas por intermédio dos serviços de fiscalização e manutenção que vêm sendo prestados rotineiramente os municípios.

Colocando-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Valéria Cavalcante

Coordenadora

Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública - ILUME

Roberto Augusto Baviera

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Augusto Baviera, Chefe de Gabinete**, em 09/06/2021, às 21:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Valeria da Silva Cavalcante, Coordenador(a)**, em 09/06/2021, às 21:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **045732813** e o código CRC **EA31B39C**.

Materia DOREC 373/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao IND 355/2021 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301889>.