



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 047132321

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0354/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção as indicações da Vereadora Cris Monteiro, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento a respeito da falta de iluminação pública na região do Jardim Brasil.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 21/07/2021, às 10:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047132321** e o código
CRC **1B43FAA5**.

Matéria DOCREC 574/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao IND 411/2021 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=310764>.



RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)

fls. 6

Nº SEI: 6010202100011403

Endereço: Praça Erotides de Campos

Data da Vistoria: 16/06/2021

OBJETIVO

Venho pelo presente apresentar o resultado da vistoria referente ao realizada de manutenção no(s) logradouro(s) obra acima discriminado.


RESULTADO

Em resposta a solicitação nossa equipe compareceu em 16 de Junho na **Praça Erotides de Campos, Jardim Brasil**, e foi constatado que o local encontra-se em ordem.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Praça Erotides de Campos



Praça Erotides de Campos

Relatório de Ordem de Serviço



Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador:	Data:	N. Poste:	Reclamante:	Telefone:
331716	10/05/2021 17:12:00		TABATA FERREIRA	11 952067810
Município:	Bairro:	Endereço:	Número:	
São Paulo	JARDIM BRASIL	AVENIDA MENDES DA ROCHA	286	
Coordenadas:	Usuário que criou:			
(-23.4841637,-46.5697565) Maps ↗	wellington.silva			
Referência:				

Status:	Lote:	Equipe:	Tipo de acesso ao poste:
Fechado	30_11052021072015	0301D	Caminhão

Ocorrências:

Div. Lâmpadas apagadas em sequência

Prioridade:	Horas para executar:
24	24

Ocorrência Relacionada

Motivo do relacionamento: -

Observação:

UM TRECHO APAGADO E A PRAÇA EROTIDES DE CAMPOS A ALGUNS TRECHOS APAGADOS



Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução:	Data do Fechamento:	Visualizar fotos
11/05/2021 10:25:00	11/05/2021 10:30:00	
Coordenadas:	Situação do Fechamento:	
(-23.4822801,-46.5708665) Maps ↗	ENCERRADO	
Observação do Fechamento:		
Causa do defeito:		
TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO		
Defeito encontrado:		
Curto na rede		

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:

SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - CONECTOR

fls. 9

Matéria DOCREC 574/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao IND 411/2021 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=310764>.

5/11/2021 10:30:00 AM

atuado por Antonio Isoldi Caleari em 21/07/2021 17:25:20.

Lat:-23.4815202; Lng:-46.571257

fls. 10



Relatório de Ordem de Serviço

Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador: 333245	Data: 12/05/2021 18:20:00	N. Poste: 0303685	Reclamante: ALINE VASQUES SIQUEIRA	Telefone: 11 22430511
Município: São Paulo	Bairro: JARDIM BRASIL	Endereço: RUA BASILIO ALVES MORANGO	Número: 1635	
Coordenadas: (-23.4802363,-46.5646581) Maps ↗ (https://google.com/maps?q=-23.4802363,-46.5646581)		Usuário que criou: gustavo.lima		
Referência:				

Status: Fechado	Lote: 30_13052021074056	Equipe: 0301D	Tipo de acesso ao poste: Caminhão
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

Ocorrências:
Div. Lâmpadas apagadas em sequência

Prioridade: 24	Horas para executar: 24
--------------------------	-----------------------------------

Ocorrência Relacionada
Esta Ordem de Serviço foi marcada como uma OS Relacionada pela OS **327988**

Motivo do relacionamento: -

Observação:
UM TRECHO APAGADO

Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 13/05/2021 18:12:00	Data do Fechamento: 13/05/2021 18:16:00	Visualizar fotos
Coordenadas: (-23.4799217,-46.5628704) Maps ↗ (https://google.com/maps?q=-23.4799217,-46.5628704)	Situação do Fechamento: ENCERRADO	
Observação do Fechamento: Causa do defeito: TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO		

Defeito encontrado:

Rele queimado

Motivo do encerramento

-

Serviço executado:

SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - RELÉ

5/13/2021 6:12:00 PM

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 21/07/2021 17:25:20

Lat:-23.4799907; Lng:-46.5630404

fls. 13



Relatório de Ordem de Serviço



Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador:	Data:	N. Poste:	Reclamante:	Telefone:
343921	25/05/2021 13:03:00		DALVA FERNANDES DE ARUJO	11 22095436
Município:	Bairro:	Endereço:	Número:	
São Paulo	JARDIM BRASIL	RUA ALVARO DOS SANTOS	558	
Coordenadas:	Usuário que criou:			
(-23.4835774,-46.56918719999999) Maps	midia.lombas			
↗ (https://google.com/maps?q=-23.4835774,-46.56918719999999)				
Referência:				

Status:	Lote:	Equipe:	Tipo de acesso ao poste:
Fechado	34_16062021181407	0301N	Caminhão

Ocorrências:

Div. Lâmpadas apagadas em sequência

Prioridade:	Horas para executar:
24	24

Ocorrência Relacionada

Motivo do relacionamento: -

Observação:

2 LAMPADAS APAGADAS DENTRO DA VIA DE PESDESTRE INDO EUROPEUS. ACESSO PELA RUA ALVARO DOS SANTOS 558.



Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução:	Data do Fechamento:	Visualizar fotos
17/06/2021 01:20:00	17/06/2021 01:22:00	
Coordenadas:	Situação do Fechamento:	
(-23.4832533,-46.5692528) Maps ↗	ENCERRADO	
Observação do Fechamento:		
Causa do defeito:		
TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO		
Defeito encontrado:		
Curto na rede		

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:

SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - CONECTOR

fls. 15

6/17/2021 1:22:00 AM

Lat:-23.483763; Lng:-46.5689742

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 21/07/2021 17:25:20

fls. 16





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Núcleo de Assessoria

Rua Libero Badaró, 425, 11º - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3396-7916

PROCESSO 6010.2021/0001140-3

Informação SMUL/ILUME/ASSESSORIATÉCNICA Nº 046810137

São Paulo, 24 de junho de 2021.

SEI Nº 6010.2021/0001140-3

Ofício nº SGP.23 N. 354/2021

Referente: Indicações nº 408/21, 409/21, 410/21 e 411/21, para que o Poder Executivo solucione o problema de falta de iluminação pública na região do Jardim Brasil, conforme especifica

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor Assessor,

Reportando-nos à solicitação de manutenção da iluminação pública nas Ruas mendes da Rocha, Alvaro dos Santos, Basílio Alves Morango e Praça Erotides de Campos, informamos que o serviço foi normalizado, conforme relatório apresentado pela Concessionária Ilumina-SP anexo em docs nº 046806456, 046808592, 046808664, 046808755, 046808952, 046809444 e 046809560.

Vale ressaltar também que eventuais falhas são detectadas por intermédio dos serviços de fiscalização e manutenção que vêm sendo prestados rotineiramente os municípios.

Colocando-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Valéria Cavalcante

Coordenadora

Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública - ILUME

Roberto Augusto Baviera

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL



Documento assinado eletronicamente por **Valeria da Silva Cavalcante, Coordenador(a)**, em 29/06/2021, às 14:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Augusto Baviera, Chefe de Gabinete**, em 29/06/2021, às 14:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, fls. 18 informando o código verificador **046810137** e o código CRC **A7879EBE**.