

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 056505127**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0249/2021

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Reportando-me ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para encaminhar cópias das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e pela Subprefeitura de Itaim Paulista (SUB-IT) a respeito da temática abordada pela Indicação nº 314/2021 da CMSP.

Na oportunidade, renovo meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Vereador Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 22/12/2021, às 22:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **056505127** e o código CRC **00C911B3**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Serviço de Expediente**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0000707-4**Informação SIURB/OBRAS-1001 Nº 055109336**

São Paulo, 18 de novembro de 2021.

Obras 1 Sr. Diretor:

Em atenção a sua solicitação, vistoriamos o local e constatamos que se trata do Córrego Lageado no trecho canalizado, onde se verifica um estrangulamento de seção hidráulica na travessia da linha da CPTM, composta por duas linhas de tubo de diâmetro de 3,00m cada uma e outra em formato abóboda com raio de 3,00m, vide fotos anexas. Nota-se que nesse ponto, há uma insuficiência de seção capaz de represar um volume de água suficiente para provocar enchentes na Rua Dr. Oscar Egidio de Araujo e entorno.

Para solucionar as enchentes no local, é necessário construir um pontilhão na travessia da CPTM, com seção suficiente de vazão. Tal construção deve estar embasada por projetos e licitações futuras para sanar os problemas existentes.

Considerando as proximidades do período de chuvas, o que poderá ser feito para mitigar o problema das inundações é a execução emergencial, da limpeza com desassoreamento do córrego, aumento das captações de água, com diversas bocas de lobo e a limpeza das já existentes. Tais serviços de manutenção e limpeza devem ser executados pela Subprefeitura de Itaim Paulista.

Att.

Engº Tomás Móteo de Paula



Documento assinado eletronicamente por **Tomas Moteo De Paula, Especialista em Desenvolvimento Urbano**, em 18/11/2021, às 17:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055109336** e o código CRC **14404EB4**.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	



FOTO 01

Vista do córrego Lageado – pontilhão da Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol



FOTO 02

Vista das tubulações sob a linha da CPTM jussante

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	

Materia DOREC 39/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 314/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=347371>.

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	



FOTO 01

Vista das tubulações sob a linha da CPTM a montante do pontilhão



FOTO 02

Vista de jusante do pontilhão

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	

Materia DOREC 39/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 314/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=347371>.

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	



FOTO 06

Vista do pontilhão jusante do corrego



FOTO 06

Vista do córrego a montante da linha da CPTM

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra:	Corrego Lageado	Tempo:	
Endereço:	Rua Cordão de São Francisco x Serra do Grão Mogol	Data:	17/11/2021
Sub- Prefeitura:	Itaim Paulista/São Miguel	Data OS:	
Contratada:		Valor R\$:	

Materia DOREC 39/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 314/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=347371>.

CONTRATADA:

GERENCIADORA: CONSÓRCIO CIDADE SP







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Superintendência de Obras Viárias

Avenida São João, 473, 14º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6010.2021/0000707-4

Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 055186625

São Paulo, 19 de novembro de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Verª Erika Hilton

Ass.: Drenagem da Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo e arredores - Itaim Paulista

SIURB / GABINETE

Senhor Chefe de Gabinete

Em atenção a solicitação da PREF/CASA CIVIL/ATL, sob nº 053618616, retornamos o presente com as informações da Divisão Técnica de Obras 1, sob Sei 055135296, para prosseguimento.

REINALDO AMAD MEIRA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

SIURB/OBRAS-G



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Amad Meira, Diretor(a) de Departamento Técnico**, em 19/11/2021, às 18:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055186625** e o código CRC **CFB7BBAF**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Avenida São João, 473, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6010.2021/0000707-4**Informação SIURB/GAB Nº 055259001**

São Paulo, 22 de novembro de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Erika Hilton**Ass.:** Indicação nº 314/21 - Drenagem da Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo e arredores - Itaim Paulista.**PREF / CASA CIVIL / ATL****Senhora Assessora**

Considerando a solicitação da PREF/CASA CIVIL/ATL, sob nº 053618616, que trata da Indicação nº 314/21 - Drenagem da Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo e arredores - Itaim Paulista;

Restituo o presente com os esclarecimentos prestados pela Superintendência de Obras Viárias desta Pasta - OBRAS, 055109336, informando que após vistoria no local, foi constatado que se trata do Córrego Lageado no trecho canalizado, onde se verifica um estrangulamento de seção hidráulica na travessia da linha da CPTM, composta por duas linhas de tubo de diâmetro de 3,00m cada uma e outra em formato de abóboda com raio de 3,00m, conforme fotos anexas. Nota-se que nesse ponto, há uma insuficiência de seção capaz de represar um volume de água suficiente para provocar enchentes na Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo e entorno. Para solucionar as enchentes no local, é necessário construir um pontilhão na travessia da CPTM, com seção suficiente de vazão. Tal construção deve estar embasada por projetos e licitações futuras para sanar os problemas existentes.

Considerando as proximidades do período de chuvas, o que poderá ser feito para mitigar o problema das inundações, é a execução emergencial da limpeza com desassoreamento do córrego, aumento das captações de água, com diversas bocas de lobo e a limpeza das já existentes. Tais serviços de manutenção e limpeza devem ser executados pela Subprefeitura do Itaim Paulista.

Atenciosamente,

EDUARDO OLIVATTO



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO OLIVATTO, Chefe de Gabinete**, em 24/11/2021, às 17:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055259001** e o código CRC **20E2C573**.

Matéria DOCREC 39/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 314/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=347371>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2572-5433

PROCESSO 6010.2021/0000707-4

Informação SUB-IT/CPO Nº 056127516

São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

À

SUB-IT/CG

Sr. Chefe de Gabinete.

Segue o presente para informar que o mesmo assunto está sendo tratado no SEI nº 6040.2021/0001717-0.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Aguinaldo Tarso Prieto, Coordenador(a) Geral**, em 10/12/2021, às 09:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **056127516** e o código CRC **866CDD44**.

Limpeza Manual

Avenida Marechal Tito

11/03/2020





08/05/2020






12/11/2020











09/02/2021





01/04/2021







20/05/2021





01/07/2021



04/10/2021



R. Dr. Oscar Egydio de Araujo





2/12/2020





02/07/2020





Rua Manuel Barbalho de Lima

08/07/2020





13/07/2020





13/10/2020





05/02/2021





03/07/2021





6/10/2021





Limpeza mecanizada

Avenida Marechal Tito

25/05/2021




27 de mai de 2021 11:33:04
5480 Avenida Marechal Tito
Jardim Miragaia
São Paulo





04/02/2021







8/12/2020





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA****Coordenadoria de Projetos e Obras**

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2572-5433

PROCESSO 6040.2021/0001717-0**Informação SUB-IT/CPO Nº 056126981**

São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

À

SUB-IT/AJ

Sr. Assessor Jurídico

Conforme consta em relatório fotográfico anexo sob link 056126884, é feita a limpeza manual e mecanizada periodicamente.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Aguinaldo Tarso Prieto, Coordenador(a) Geral**, em 10/12/2021, às 09:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **056126981** e o código CRC **EC324B4E**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA****Chefia de Gabinete**

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2572-5486 / 2572-5484

PROCESSO 6010.2021/0000707-4

Informação SUB-IT/CG Nº 056358454

São Paulo, 17 de dezembro de 2021.

À

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil

Senhora Assessora,

Em atendimento a solicitação doc. nº 055415900, segue resposta da área técnica doc. nº 056127516.

Guilherme B. Henriques
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Bahia Henrique, Chefe de Gabinete**, em 17/12/2021, às 11:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **056358454** e o código CRC **22263EC3**.