



P-0285/2022

São Paulo, 03 de junho de 2022

**Ref.:Ofício SGP23 nº 504/2022. Indicação
nº 50/2022, de autoria do Vereador
Doutor Sidney Cruz.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Excelência nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente à Indicação nº 50/2022, de autoria do Vereador Doutor Sidney Cruz.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador MILTON LEITE
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo

M/jcfm
0549/22

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2517-5DE8-CACC-0A2F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.XXX.XXX-68) em 03/06/2022 23:33:27
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2517-5DE8-CACC-0A2F>



São Paulo, 26 maio de 2022

NOTA TÉCNICA

Ref OF-SGP23 n.504/2022

Assunto: "Municípios solicitam reparo em vazamento de equipamento Sabesp"

Em resposta ao ofício em epígrafe, referente à reparo de vazamento na Rua Pedrinho Roschel 551, situado na Vila Roschell – CEP: 04891 – 050 - SP, informamos que:

Equipe Sabesp realizou vistoria no local em 23/05/2022 e não identificou a existência de vazamento na rede de distribuição de água e equipamento Sabesp. No local constatou-se a presença de água servida, oriunda de descarte irregular de esgoto domésticos de imóveis não conectados à rede coletora de esgoto e o escoamento superficial na via de água oriunda do lençol freático, proveniente das chuvas, com infiltração através dos poros e fissuras presentes no solo.

São estas pois, as informações que temos a honra de levar ao vosso conhecimento, externando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

Gabriela de Almeida Moura
Gerente de Divisão – Processo Água
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Abiatar Castro Oliveira
Gerente de Departamento
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos - MSL
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Av. Interlagos, 6395 – Interlagos – CEP 04777-001 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 5660-5001
www.sabesp.com.br

Assinado por 2 pessoas: GABRIELA DE ALMEIDA MOURA e ABIATAR CASTRO OLIVEIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=3829457>. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/27FB-32A9-7790-802F>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27FB-32A9-7790-802F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIELA DE ALMEIDA MOURA (CPF 363.XXX.XXX-40) em 26/05/2022 14:50:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ABIATAR CASTRO DE OLIVEIRA (CPF 187.XXX.XXX-37) em 26/05/2022 15:47:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/27FB-32A9-7790-802F>