

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº /2022

Um morador do Jardim Nakamura nos contatou para informar que a Rua Gregório dos Reis Melo, na altura do número 488, está extremamente esburacada, prejudicando transeuntes e motoristas.

Foi solicitado que houvesse o recapeamento pelo portal 156 no protocolo nº 28648683, mas a obra não foi realizada.

Por estes motivos, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, REQUEIRO informações e providências acerca do assunto supracitado.

Para tanto, solicito ao Ilmo. Sr. Subprefeito de M'Boi Mirim, Sr. Secretário de Infraestrutura e Obras e ao Sr. Secretário das Subprefeituras que nos respondam os seguintes questionamentos:

1. Os órgãos supracitados têm conhecimento acerca do caso? Se sim, qual a previsão para dar um retorno ao munícipe?
2. Existem projetos para recapear o local? Solicito envio de laudos/relatórios de conformidade que comprovem o alegado;
3. Qual é o andamento do protocolo citado acima? Por qual razão o protocolo não foi atendido?
4. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.
5. Requeiro documentos que comprovem o alegado.

Sendo só para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição.

São Paulo, 24 de junho de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

RUBINHO NUNES
Vereador – UNIÃO BRASIL





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES



<
Voltar

SP
156

Tapa-buraco

Protocolo: 28648683
Status: Finalizada
Aberta em: 24/05/2022 às 08:40
Descrição:
Prezados, a rua Gregório dos reis melo do 410 ao 430 está extremamente esburacado. solicito o serviço de tapa buraco ou recapamento
Avalie aqui
Última resposta
Prezado munícipe, após análise, identificamos que sua solicitação não pode ser atendida no momento pelo seguinte motivo: A RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO COMPETE À SPOBRAS