



P-0379/2022

São Paulo, 26 de julho de 2022

Ref.:Ofício SGP23 n° 1216/2022. Requerimento n° 1010/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Excelência nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente ao Requerimento n° 1010/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador MILTON LEITE
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo

M/jcfm
0761/22

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br

Assinatura de Luiz Fernando B. Guimarães, chefe de gabinete, autuada por ANDRÉ MARCON, juntado ao RDS 1010/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://sigetec.sabesp.com.br/verificacao/9D5A-1081-301C-C465> e informe o código 9D5A-1081-301C-C465.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D5A-1081-301C-C465

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.XXX.XXX-68) em 01/08/2022 15:36:59
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9D5A-1081-301C-C465>

NOTA TÉCNICA

I – Dados do Solicitante

Área/Entidade: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Rubinho Nunes

Data da Entrada: 11.07.2022

Referência: OF-SGP23 n. 1216/2022

II – Resposta

Em atenção à solicitação do Vereador Rubinho Nunes, informamos que no dia 12/07/2022 foi realizada visita pelo técnico da Sabesp no local e aferido 26 mca de pressão no cavalete do CEU e nos cavaletes dos imóveis vizinhos (nº 147 e nº 159). Diante do exposto, concluímos que os locais se encontram devidamente abastecidos, conforme normas vigentes.

Salientamos que a visita foi acompanhada pelo responsável de manutenção do CEU, Sr. Jean, confirmando que o problema de abastecimento no CEU era devido à problemas nas instalações internas do imóvel, que inclusive já foram resolvidas e o abastecimento encontra-se normalizado.

Como forma de garantir o atendimento, técnicos acompanham durante 24 horas por dia, nos sete dias da semana, os níveis operacionais dos reservatórios, as condições dos equipamentos e todas as solicitações de manutenção.

Conforme recomenda a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Sabesp orienta os clientes a conectarem torneiras, chuveiros, máquinas de lavar e todos

os equipamentos hidráulicos à “caixa d’água”, que deve ter capacidade suficiente para a demanda do imóvel por 24 horas. Desta forma, o cliente não sentirá qualquer alteração na pressão ou eventuais interrupções necessárias para manutenção do sistema público de abastecimento.

p/ Márcio Gonçalves de Oliveira
Superintendente da Unidade de Negócio Leste - ML

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Unidade de Negócio Leste - ML
Rua Najatú, 72 - Penha - CEP 03613-050 - São Paulo - SP
Tel. (11) 2681-3702
www.sabesp.com.br