

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 084808815**

Ref.: Ofícios SGP-23 nº 225/2023 e nº 226/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me aos Ofícios acima referenciados, em atenção aos Requerimentos RDS nº 340/2023 e nº 341/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Butantã (SUB-BT) e pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da noticiada necessidade de limpeza de bueiros localizados na Rua Gaspar Moreira, nº 678, e na Rua Santa Judite, nº 352, no bairro Cidade Jardim, respectivamente, diante de alto risco de alagamento decorrente do aumento das chuvas.

Dentre os elementos ofertados pelos supramencionados órgãos municipais, destaco que foi esclarecido pela SUB-BT que o bairro City Butantã está localizado “[...] na cota do rio Pinheiros, portanto inteiramente sujeito a inundação, portanto é constante nas listas de prioridade desse serviço” (sic). Foi informado que a frequência de limpeza mecanizada dos sistemas de microdrenagem “[...] é variável, em acordo com a demanda e a disponibilidade operacional”, cujo critério consiste em priorizar as ações de prevenção nos fundos de vale, local onde as sujidades se acumulam. Explicou, ainda, que a limpeza manual das bocas de lobo, realizada pela SELIMP/SMSUB, “[...] deve ter o mesmo enfoque, mas possivelmente com maior caráter reativo (baseado em solicitações)”.

Especificamente quanto à Rua Gaspar Moreira, nº 678, foi elucidado que não há prazo estimado para execução do serviço, porém, “[...] havendo detecção do problema, ou havendo informação de bocas-de-lobo, ramais, galerias ou poços-de-visita com acúmulo de materiais, o atendimento é emergencial havendo a disponibilidade do contrato de limpeza mecanizada” (sic), sendo que, no caso desse logradouro “[...] o retorno gira por volta de 90 dias, preventivamente, ou em atendimento a ocorrências”.

Em relação à Rua Santa Judite, nº 352, a situação é diferente da anterior, tendo sido esclarecido “[...] que se localiza em cota alta e não apresenta, normalmente, problemas com drenagem”, tanto que nem possui bocas de lobo, mas sim, bocas de leão (grelias de ferro). Consignou, ainda, que não se trata de local passível de enchente e que, talvez, tenha sido ponto de alagamento, cujo problema “[...] foi sanado com a limpeza do sistema em 03/05/23, com o SGZ 7149084”.

No que diz respeito às medidas preventivas contra enchentes, foi informado pela Regional que consistem na limpeza na época do inverno, que é menos chuvoso, e na ação permanente nos fundos do vale, associados à limpeza das ruas (varrição), “[...] coleta de lixo domiciliar, limpeza preventiva e curativa do sistema de drenagem, reparos estruturais quando necessários”.

No que tange à SELIMP/SMUB, em complementação aos esclarecimentos da SUB-BT, foi explicado que o “[...] serviço de limpeza manual de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão é do tipo ‘escalonado’, isto é, segue um cronograma previamente estabelecido e aprovado por Selimp e pela

Subprefeitura da região e é executado em toda a cidade”. Pontualmente sobre os endereços em tela, foi informado que a frequência de execução do serviço é quinquemestral e que a próxima limpeza da Rua Gaspar Moreira, nº 678, está programada para o dia 31/07/2023, e da Rua Santa Judite, nº 352, para o dia 05/08/2023. Foi elucidado, também, que as “[...] frequências e datas agendadas podem ser consultadas via internet no seguinte endereço: <https://www.ecossambiental.com.br/pesquisa-de-servicos/>”. Por fim, acrescentou que a “[...] limpeza pode ser adiantada ou pode ser realizado o repasse quando incluso no plano verão e/ou em eventual necessidade de reforço”, sendo a fiscalização da execução dos serviços feita pelos fiscais das Subprefeituras em concorrência com seus agentes, que verificam se a execução está em conformidade com o plano de trabalho aprovado.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 21/06/2023, às 14:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084808815** e o código CRC **A07B2D9A**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ****Supervisão Técnica de Limpeza**

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd. Peri-Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000668-3**Informação SUB-BT/CMIU/SLP Nº 082557208**

SUB-BT/CPO

Sr. Coordenador,

Tomando a iniciativa de responder pela SLP, e tentando responder objetivamente aos questionamentos de cada expediente do Sr. Vereador:

Para o **Ofício 225/23** (080599252), **RUA GASPAR MOREIRA, 678**:

1) Com qual frequência é feita a limpeza dos bueiros? Quais critérios são adotados para priorizar os bueiros a serem limpos?

A frequência de limpeza mecanizada dos sistemas de microdrenagem é variável, em acordo com a demanda e a disponibilidade operacional. O critério é priorizar a prevenção nos fundos de vale, onde as sujidades se acumulam. Há bairros, como esse em questão, City Butantã, que se localizam na cota do rio Pinheiros, portanto inteiramente sujeito a inundação, portanto é constante nas listas de prioridade desse serviço.

Também a limpeza manual das bocas-de-lobo, realizado pela SELIMP deve ter o mesmo enfoque, mas possivelmente com maior caráter reativo (baseado em solicitações).

2) Como é feita a fiscalização das vias com problemas na cidade? Existe um mecanismo de mapeamento dessas ruas? Se sim, como é realizado?

Os fundos de vale são conhecidos pelo setor técnico da Subprefeitura, nesse caso da SLP.

3) Qual é o prazo estimado para a realização da limpeza do bueiro? Existe uma estimativa oficial?

Não há prazo, mas havendo detecção do problema, ou havendo informação de bocas-de-lobo, ramais, galerias ou poços-de-visita com acúmulo de materiais, o atendimento é emergencial havendo a disponibilidade do contrato de limpeza mecanizada. Para o caso desse logradouro, o retorno gira por volta de 90 dias, preventivamente, ou em atendimento a ocorrências.

4) Quais empresas são responsáveis pelos serviços executados na rua em questão?

Para a Subprefeitura Butantã: limpeza manual feita pela ECOSS (contrato de SELIMP). Limpeza mecanizada: NORBRASIL (contrato desta Subprefeitura).

5) Como é realizada a fiscalização dos trabalhos dessas empresas e com que frequência?

A fiscalização é praticamente online, com verificação diária por fotos e contato por smartphone.

6) Solicitamos cópias dos laudos/autos/relatórios de constatação/autuação/fiscalização dos últimos 90 dias e de eventuais das empresas/responsáveis e penalidades aplicadas.

Último atendimento feito em 23 de fevereiro de 2023, com o SGZ 6845793:



7) Quais ações serão tomadas para minimizar ou sanar os problemas apontados? Qual é o prazo para a conclusão dessas ações?

Prevenção com limpeza na época de inverno, menos chuvoso. Ação permanente.

8) Quantas vezes a limpeza do bueiro foi realizada na rua em questão nos últimos 90 dias?

Uma vez, nesses últimos 90 dias, sendo que já está no momento de retornar, devido à situação do bairro como citado acima.

9) Existe alguma outra medida preventiva que possa ser adotada para evitar alagamentos na Rua supramencionada além da limpeza do bueiro? Como a prefeitura tem se preparado para lidar com o aumento das chuvas na cidade?

Limpeza das ruas (varrição), coleta de lixo domiciliar, limpeza preventiva e curativa do sistema de drenagem, reparos estruturais quando necessários.

10) Existe algum plano de contingência em caso de enchentes?

Sugerimos consultar SELIMP.

11) Requeiro os documentos que comprovem as alegações;

Para o **Ofício 226/23 (080603615), RUA SANTA JUDITE, 352:**

1) Com qual frequência é feita a limpeza dos bueiros? Quais critérios são adotados para priorizar os bueiros a serem limpos?

A frequência de limpeza mecanizada dos sistemas de microdrenagem é variável, em acordo com a demanda e a disponibilidade operacional. O critério é priorizar a prevenção nos fundos de vale, onde as sujidades se acumulam. NÃO É O CASO deste logradouro, que se localiza em cota alta e não apresenta, normalmente, problemas com drenagem. Inclusive essa rua nem apresenta bocas-de-lobo, mas bocas-de-leão, que são grelhas de ferro:



Caixa do passeio SELADA pelo munícipe (impede limpeza)
material depositado no passeio.


Caixa do passeio livre, mas com

2) Como é feita a fiscalização das vias com problemas na cidade? Existe um mecanismo de mapeamento dessas ruas? Se sim, como é realizado?

Os fundos de vale são conhecidos pelo setor técnico da Subprefeitura, nesse caso da SLP. Não é o caso presente, que pode indicar algum problema pontual. Não se trata de local passível de "enchente". Talvez ponto de alagamento, que foi sanado com a limpeza do sistema em 03/05/23, com o SGZ 7149084.

3) Qual é o prazo estimado para a realização da limpeza do bueiro? Existe uma estimativa oficial?

Efetivado:



Inclusive do lado oposto, que parecia obstruído.

4) Quais empresas são responsáveis pelos serviços executados na rua em questão?

Para a Subprefeitura Butantã: limpeza manual feita pela ECOSS (contrato de SELIMP). Limpeza mecanizada: NORBRASIL (contrato desta Subprefeitura).

5) Como é realizada a fiscalização dos trabalhos dessas empresas e com que frequência?

A fiscalização é praticamente online, com verificação diária por fotos e contato por smartphone.

6) Solicitamos cópias dos laudos/autos/relatórios de constatação/autuação/fiscalização dos últimos 90 dias e de eventuais das empresas/responsáveis e penalidades aplicadas.

Fotos e SGZ acima.

7) Quais ações serão tomadas para minimizar ou sanar os problemas apontados? Qual é o prazo para a conclusão dessas ações?

Prevenção com limpeza na época de inverno, menos chuvoso. Ação permanente nos fundos de vale.

8) Quantas vezes a limpeza do bueiro foi realizada na rua em questão nos últimos 90 dias?

Não foi, devido à falta de demanda e de necessidade constatada. Atendido ontem, devido a este expediente que informou a situação.

9) Existe alguma outra medida preventiva que possa ser adotada para evitar alagamentos na Rua supramencionada além da limpeza do bueiro? Como a prefeitura tem se preparado para lidar com o aumento das chuvas na cidade?

Limpeza das ruas (varrição), coleta de lixo domiciliar, limpeza preventiva e curativa do sistema de drenagem, reparos estruturais quando necessários.

10) Existe algum plano de contingência em caso de enchentes?

Sugerimos consultar SELIMP.

11) Requeiro os documentos que comprovem as alegações;

Para conhecimento e prosseguimento.



Marcio Luiz da Silva Mônaco
Especialista em Desenvolvimento Urbano
Em 04/05/2023, às 12:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082557208** e o código CRC **01C2D20A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ

Gabinete do Subprefeito

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd. Peri-Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000668-3

Informação SUB-BT/G Nº 083060167

São Paulo, 11 de maio de 2023.

PREF/CASA CIVIL/ATL

SRA. ASSESSORA,

Restituímos o presente para ciência do contido em doc 082557208, em atenção ao solicitado nos Ofícios CMSP SGP-23 nº 225/2023 e CMSP SGP-23 nº 226/2023.



Joseane Possidonio

Subprefeito(a)

Em 11/05/2023, às 16:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083060167** e o código CRC **32665E58**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Núcleo de Ouvidoria**

Rua Libero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000668-3**Encaminhamento SMSUB/SELIMP/DOSILU/OUV Nº 083539898**

À

SELIMP/DOSILU:**Sra. Diretora,**

Em atenção ao Ofício 080599252, encaminhamos relatório fotográfico com a última limpeza manual realizada nos locais reclamados, conforme anexado em Documento nº 083539897.

Quanto aos questionamentos do Sr. Vereador, temos a informar, em complemento às respostas já fornecidas pela Subprefeitura Butantã em Documento nº 082557208:

- O serviço de limpeza manual de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão é do tipo "escalonado", isto é, segue um cronograma previamente estabelecido e aprovado por Selimp e pela Subprefeitura da região e é executado em toda a cidade. Nos endereços em tela, a frequência de execução é quinquemestral. No caso, a Rua Gaspar Moreira, 678 pertence ao setor BT1BL0042, cuja próxima limpeza é dia 31/07/2023, e a Rua Santa Judite, 352, faz parte do setor BT1BL0047, cuja próxima data programada é 05/08/2023. As frequências e datas agendadas podem ser consultadas via internet no seguinte endereço: <https://www.ecossambiental.com.br/pesquisa-de-servicos/>;
- A limpeza pode ser adiantada ou pode ser realizado o repasse quando incluso no plano verão e/ou em eventual necessidade de reforço. A fiscalização da execução dos serviços é feita pelos fiscais das Subprefeituras, em concorrência com os agentes de Selimp. Esses verificam que a execução está conforme com o plano de trabalho aprovado.

Sendo assim, encaminhamos o presente para prosseguimento.

Fabrizia Soares Melo**Analista Fiscal de Serviços****Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana - Núcleo Ouvidoria
SMSUB/SELIMP**

À

SMSUB/SELIMP:**Sr. Secretário,**

Com as devidas informações pertinentes à Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Barbara Dionisio
Diretora
Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana
SMSUB/SELIMP



Fabrizia Soares Melo
Analista Fiscal de Serviços
Em 05/06/2023, às 17:14.



Barbara Dionisio
Diretor(a) I
Em 05/06/2023, às 17:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083539898** e o código CRC **419102D2**.



Subprefeitura: Butantã
Assunto: Solicitações
Serviço(s): Limpeza de Boca de Lobo
Descrição: Limpeza de Boca de Lobo
Período: 07/03/2023 a 07/03/2023

BT



Rua Gaspar Moreira, 691



Rua Gaspar Moreira, 691



Rua Gaspar Moreira, 215



Rua Gaspar Moreira, 215




Rua Gaspar Moreira, 145



Rua Gaspar Moreira, 145



Rua Moncorvo Filho, 105



Rua Moncorvo Filho, 105



Rua Gaspar Moreira, 145






Rua Gaspar Moreira, 145



Rua Moncorvo Filho, 383



Rua Moncorvo Filho, 383





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Secretaria Executiva de Limpeza Urbana

Rua Líbero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000668-3

Encaminhamento SMSUB/SELIMP Nº 084523911

São Paulo, 07 de junho de 2023.

A

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr^a. Assessora,

Conforme solicitado no Encaminhamento 082792291, restituímos o presente com as devidas providências por parte desta Secretaria Executiva, conforme Encaminhamento 083539898.



Osmario Ferreira da Silva
Secretario(a) Executivo(a) Adjunto(a)
Em 13/06/2023, às 17:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084523911** e o código CRC **746B50B5**.