



P-0305/2023

São Paulo, 05 de setembro de 2023

**Ref.:Ofício SGP23 nº 625/2023. Indicação nº 67/2023, de autoria do Vereador Doutor Sidney Cruz.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos à Vossa Excelência nota técnica, elaborada pela Diretoria de Operação e Manutenção, referente à Indicação nº 67/2023, de autoria do Vereador Doutor Sidney Cruz.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES  
Assessor da Presidência

Excelentíssimo Senhor  
Vereador MILTON LEITE  
Presidente  
Câmara Municipal de São Paulo

M/ssf  
0645/23

Presidência  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)

Assinado digitalmente por LUIZ  
FERNANDO BERALDO  
GUIMARAES  
Papel: Parte  
(CPF: 548.077.488-68)  
Data: 14/09/2023 10:44:00 -03:00





São Paulo, 29 de agosto de 2023.

## NOTA TÉCNICA – MNT/MNTS/MNTV 015/2023

Ref.: OF-SGP23 Nº 625/2023

Assunto: Solicitação de Limpeza e Canalização de Esgoto

Prezados Milton Leite e Sidney Cruz.

Em referência a o ofício recebido da Câmara Municipal de São Paulo, a SABESP tem o compromisso de fornecer informações esclarecedoras sobre as ações que envolvem o sistema de esgoto na área mencionada.

A rede coletora de esgoto foi implantada junto ao projeto habitacional em 1992, com um prolongamento realizado em 2014 para atender ao crescimento da comunidade. A área de manutenção da SABESP conduziu inspeções em toda a extensão da rede, utilizando os poços de visita para verificação. Foi constatado que a rede apresentava diversos trechos em condições adequadas, porém, havia um trecho obstruído entre os números 46 e 87 da Rua Paz do Nilo.

Para solucionar a obstrução, realizamos uma desobstrução completa no trecho mencionado, juntamente com uma limpeza preventiva da rede. Esse procedimento foi executado conforme os padrões técnicos exigidos para manter a funcionalidade do sistema de esgoto.

Vale ressaltar que a SABESP realiza a limpeza preventiva da rede conforme cronograma de assoreamento devido ao uso da área. A adoção de boas práticas por parte dos moradores em relação ao descarte correto de resíduos sólidos e a não realização de despejos inadequados na rede de esgoto é fundamental para prevenir obstruções.

Reforçamos a importância da utilização dos canais de atendimento da SABESP pelos clientes. Através do nosso atendimento telefônico, site e aplicativo, os moradores podem reportar problemas na rede de esgoto, solicitar serviços de manutenção e esclarecer dúvidas. Essa abordagem agiliza o processo de resolução e garante uma comunicação eficiente entre os usuários e a companhia.

Abaixo encaminhamos um relatório fotográfico dos serviços realizados e da situação de funcionamento da rede coletora. Esperamos que essas imagens complementem as informações fornecidas nesta nota.



Imagem 1,2 e 3 – Obstrução identificada e desobstruída

Divisão Polo de Manutenção Vila Maria  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Prainha, 227 – Vila Maria Alta – CEP 02130-050 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 2363-1701 – Fax (11) 2363-1712  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)

Assinado por 1 pessoa: CAROLINA PINTO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/00A1-C889-10AC-CBC4> e informe o código 00A1-C889-10AC-CBC4



Matéria DOCREC 605/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=479335>.



Imagem 4,5 e 6 – Rede em funcionamento normal em outros pontos da comunidade

Agradecemos pelo seu interesse e disposição em colaborar para a melhoria do saneamento na cidade de São Paulo. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e continuamos empenhados em fornecer serviços de qualidade à população.

Atenciosamente,

**CAROLINA PINTO DOS SANTOS**

Gerente da Divisão de Manutenção Santana  
Departamento de Manutenção e Serviços de Operações Norte

Divisão Polo de Manutenção Vila Maria  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Prainha, 227 – Vila Maria Alta – CEP 02130-050 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 2363-1701 – Fax (11) 2363-1712  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)

Assinado por 1 pessoa: CAROLINA PINTO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/00A1-C889-10AC-CBC4> e informe o código 00A1-C889-10AC-CBC4



Matéria DOCREC 605/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=479335>.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00A1-C889-10AC-CBC4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA PINTO DOS SANTOS (CPF 389.XXX.XXX-08) em 29/08/2023 14:37:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/00A1-C889-10AC-CBC4>