

INDICAÇÃO Nº__de 2024

INDICO, nos termos regimentais, que se oficie o Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Guaianases para manutenção, no que toca a iluminação, poda de árvore, limpeza e manutenção de bueiros, na Comunidade Vila 1º de Outubro, na seguinte localidade:

- Rua Heleboro, nº 09 A, CEP nº 08452-360;
- Rua Alamanda Cheirosa, nº 166;
- Rua Heledoro, nº 17;

Em contato com os munícipes e visita ao local, percebeu-se na Rua Heleboro, nº 09 A, CEP nº 08452-360 problemas com bueiros, tampa quebrada e entupido, gerando água parada, conforme imagem abaixo:





Na Rua Alamanda Cheirosa, nº 166 também foi identificado bueiro entupido, sendo que quando chove e enche, a tampa sai do lugar, o fosso fica exposto, gerando riscos à população, conforme imagem abaixo:



E na Rua Heledoro, nº 17, os moradores tem convivido com falta de iluminação e necessidade de poda, da árvore que fica em cima da fiação, gerando riscos de danificação da rede, conforme a foto abaixo:



Faz-se urgente a iniciativa do poder público municipal nesse sentido, para os reparos indicados acima, a situação expõe os moradores a risco e considerando a situação atual de endemia de dengue e chuva, aumenta os riscos de contaminação e tragédias, com alagamento de casas, transmissão de doenças e perdas humanas.

Ainda, destaca-se que o Município de São Paulo tem passado por frequentes casos de apagão generalizado, em razão de falta de poda de árvores. Então, necessária a atuação da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Órgão: Subprefeitura de Guaianases

Assunto: manutenção de bueiros, iluminação e poda

Local:

- Rua Heleboro, nº 09 A, CEP nº 08452-360;
- Rua Alamanda Cheirosa, nº 166;
- Rua Heledoro, nº 17;

Bairro: Guaianases

Sala das Sessões, 01 de abril de 2024.

**Elaine do Quilombo Periférico
Vereadora**