



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 106226698

Ref.: Ofício SGP-23 nº 67/2024

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 61/2024, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão (SUB-AF), a respeito da atual situação em que se encontra o recapeamento da Travessa Roberto de Salas, localizada na Vila Olinda.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Tatiana Robles Seferjan
Chefe de Gabinete
Em 12/07/2024, às 11:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106226698** e o código CRC **76EA2D16**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0853

PROCESSO 6010.2024/0000736-3

Encaminhamento SUB-AF/CMIU/MANUT Nº 101066636

À

SUB-AF/CHEFIA DE GABINETE

Sr. Chefe de Gabinete,

Trata o presente de Requerimento 099166205 referente à Travessa Roberto de Salas.

Em atendimento ao Requerimento, informamos:

- 1 - Referente à ações adotadas por esta Supervisão, juntamos a este, documento 101070372 extraído do Processo SEI 6067.2023/0014897-7 com relato dos ocorridos no referido local;
- 2 - Através do Processo SEI 6030.2024/0000952-7, está em curso a contratação de serviços de Readequação de Pavimentação Asfáltica.

São Paulo, 04 de abril de 2024.



Leandro Oliveira Juvencio
Supervisor(a) Substituto(a)
Em 04/04/2024, às 12:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101066636** e o código CRC **360067A8**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30	30/05/2023	7464812		RUA:XIRIRICA X DORSILISA				30/05/2023		ENTULHO/REMOLIVIDO		10/05/2023		
31	26/05/2023			AVENIDA:RENATA N° 749				26/05/2023				05/06/2023		
32	30/05/2023			RUA GUAXUPÉ N°749				30/05/2023				07/06/2023		
33	30/05/2023			RUA;HOMERO BATISTA N°36				30/05/2023				10/06/2023		
34	28/05/2023			AV:ITAQUERA N°246				28/05/2023				18/06/2023		
35	02/06/2023			RUA:MONGUAGÁ N°2				02/06/2023				12/06/2023		
36	02/06/2023			RUA:XIRIRICA X R DORALISA				02/06/2023		SEM /ENTULHO		12/06/2023		
37	18/05/2023	7415029		RUA : JULIO PARIGOT N°595				18/05/2023		ENTULHO/ REMOVIDO		01/06/2023		
38				RUA: LUCINDA GOMES BARRETO										
39	01/06/2023			RUA : CRUTEIRO DOS PEIXOTOS N°21				01/06/2023		S/ENTULHO		12/06/2023		
40	03/06/2023	7121674		RUA;ESTANISLAU BONK FILHO N°1150										
41	05/06/2023			RUA:PROF JOÃO DE OLIVEIRA TORRES N°5				05/06/2023		S/ENTULHO		15/06/2023		
42	01/05/2023			RUA: GUARACIABA N°668				01/05/2023				12/06/2023		
43	24/05/2023			AV. GUILHERME GEORGI N°184				24/05/2023				12/06/2023		
44	25/05/2023			RUA: JOÃO VIEIRA PRIOSTER N°1049				25/05/2023				07/05/2023		
45	07/06/2023			TRAVESSA ROBERTA DE SALAS N°11				07/06/2023		COM/CHAPA		19/06/2023		
46	07/06/2023			AV:ITAQUERA N°310				07/06/2023		COM/CHAPA		14/06/2023		
47	09/06/2023	6582533		RUA:PRITORIA N°1352				09/06/2023		SEM/CHAPA		15/06/2023		
48	01/06/2023			RUA:CRUZEIRO DOS PEIXOTOS N°21				01/06/2023				16/06/2023		
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														

PLANILHA ENVIADA À DZU EM 12.JUNHO.2023

01/09/2023, 15:21

E-mail de SMSUB - Re: Sol. concordância não atendida



Leandro Oliveira Juvencio <ljuvencio@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Re: Sol. concordância não atendida

1 mensagem

SMSUB - DZU - Reposição de Pavimento <reposicaodepavimentodzu@smsub.prefeitura.sp.gov.br>
Para: Leandro Oliveira Juvencio <ljuvencio@smsub.prefeitura.sp.gov.br>
Cc: Helena Mitiyo Okabe <hokabe@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

9 de agosto de 2023 às

Boa tarde

Vimos através deste informar que após recebimento de vossa requisição de concordância, estamos encaminhando a(s) ordem(s) de serviço(s) gerada(s) para acompanhamento do serviço que será executado:

Segue Ordem de Serviço.
7550724.

Att.



SMSUB/DZU
reposicaodepavimentodzu@smsub.prefeitura.sp.gov.br
| +55 (11) 4934.3290

Em qua., 12 de jul. de 2023 às 13:17, Leandro Oliveira Juvencio <ljuvencio@smsub.prefeitura.sp.gov.br> escreveu:
Srs. boa tarde,

Vimos por meio deste solicitar concordância asfáltica conforme descrito abaixo:

* OS 7475085 - Travessa Roberto de Salas - Concordância para o dia: 21/06/2023, não realizada até a presente data.

MANUTENCAO CONSERVACAO GALERIAS

Ordem de Serviço: 7475085 Relatório Em: 25/05/23 12:33 Relatório Por: MAXADMIN Status: FECHAR Data do Status: 14/06/23 17:31 Dias: 2

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

Manutenção de logradouros ou galerias.

Logradouro: TV. ROBERTO DE SALAS Número: 17
Bairro: VILA OLINDA Distrito:
Orientações: CEP: 033760

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Ordem de Serviço: 7475085 Serviço: 1145 Classificação de Serviço: MANUTENCAO CONSERVACAO GALERIAS

Atualizar Relatório de Medições

Conservação de canaleta (m)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Escadaria Hidráulica (m)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão de recomposição de vala (m)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
É necessário concordância asfáltica?		-	-	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Quebra e demolição de guias e sarjetas (m)	M	55,0	-	12,0	32,0	-	-	11,0	-
Concretagem de Guias e sarjetas (m)	M	65,0	-	12,0	-	18,0	14,0	11,0	10,0
Madeiramento de Guias e sarjetas (m)	M	54,0	-	12,0	-	18,0	14,0	-	10,0
Cura do Concreto	DATA	-	-	21/06/2023	-	-	-	-	-
Conservação ou Construção de caixa de passagem (m²)	M3	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura de Vala (m³)	M3	-	-	-	-	-	-	-	-
Quebra e demolição de sarjetão (m)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Concretagem de sarjetão (m)	M	-	-	-	-	-	-	-	-

O relatório de medições está em conformidade com os critérios estabelecidos.

Atenciosamente,

LEANDRO OLIVEIRA JUVENCIO

01/09/2023, 15:21

E-mail de SMSUB - Re: Sol. concordância não atendida

Supervisão Técnica de Manutenção
Subprefeitura Aricanduva / Formosa / Carrão
ljuvencio@smsub.prefeitura.sp.gov.br
+ 55 11 3396-0866
[Rua Atucuri, 699](#)
CEP 03411-000 - São Paulo SP
aricanduva.prefeitura.sp.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO SEI: 6510.2023/0011554-5

6067.2023/0014897-7

6067.2023/0022643-9

END. TRAVESSA ROBERTO DE SALAS



FOTO 01 – ESTADO ORIGINAL DA TRAVESSA



FOTO GOOGLE – 02



FOTO GOOGLE – 03



FOTO GOOGLE – 04



FOTO GOOGLE – 05



FOTO GOOGLE – 06




FOTO GOOGLE – 07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MANUTENÇÕES DIVERSAS

– Local: Travessa Roberto de Salas
























PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0853

PROCESSO 6067.2023/0014897-7

Informação SUB-AF/CMIU/MANUT Nº 089519708

À

SUB-AF/CPO

Sr. Coordenador,

Em atenção a reclamação apresentada por esta Ouvidoria, conforme doc. nº 084197661, estamos relatando as medidas que foram tomadas para o atendimento do pedido, que originou as presentes demandas.

HISTÓRICO

- Em 10/05/2023 foi solicitado o atendimento através do processo SEI nº 6510.2023/0011554-5, através do Ofício 082941709, onde retornamos a resposta através do doc. nº 082993513, já que a solicitação era para "*capeamento asfáltico*".
- Em seguida tivemos a mesma solicitação através do sistema SGZ, O.S.s 7474922 e 7475085, às quais atendemos de pronto, em decorrência das condições apresentadas pela foto 082946083.
- Os serviços foram executados conforme Relatório Fotográfico 082946083, no que se refere às atividades de nossa competência.
- Em 12/06/2023 fizemos a solicitação de complementação asfáltica, conforme doc. 089399247.
- Em 12/07/2023, face a demora de conclusão dos serviços, enviamos um e-mail à **DZU**, solicitando a conclusão dos mesmos, para o qual tivemos como resposta, os termos constantes no doc. 089400211, confirmando a execução do serviço, assim como a numeração da O.S. a ser executado.

Esclarecemos que o Setor de Manutenção da Subprefeitura não dispõe de material drenante conforme relata o reclamante: "*não querem que o asfalto da rua seja com piche e sim um solo permeável*", tampouco atende áreas nessa proporção com as equipes de manutenção.

Isso posto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao setor competente.

Atenciosamente,

São Paulo, 05 de setembro de 2023.



Helena Mitiyo Okabe
Supervisor(a)

Em 05/09/2023, às 15:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **089519708** e o código CRC **05053E37**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Chefia de Gabinete

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0813

PROCESSO 6010.2024/0000736-3

Encaminhamento SUB-AF/CG Nº 101200477

São Paulo, 07 de abril de 2024.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Encaminhamos o presente com o parecer da **Supervisão Técnica de Manutenção**, através do DOC. SEI Nº **101066636**.



Márcio Tavares da Silva

Chefe de Gabinete

Em 07/04/2024, às 13:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101200477** e o código CRC **AD2BF52E**.