



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito

Rua Boa Vista, 128 / 136, 6º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3293-2700

São Paulo, data da assinatura eletrônica

Ofício nº 121767820/2025/SMT/SEMTRA

Ref.: Ofício SGP23 nº 48/2025 de 30/01/2025

Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício em epígrafe, encaminho as informações prestadas pela área técnica responsável pela gestão operacional e de fiscalização local da Diretoria de Operações, da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, relativas ao assunto.

Com os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

GILMAR PEREIRA MIRANDA

Secretário Executivo de Mobilidade e Trânsito – SEMTRA

Exmo. Sr. Vereador RICARDO TEIXEIRA

Câmara Municipal de São Paulo - CMSP

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí nº 100 - Bela Vista

CEP: 01319-900 - São Paulo - SP



Gilmar Pereira Miranda
Secretário(a) Executivo(a)
Em 18/03/2025, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121767820** e o código CRC **3D74E26B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6510.2025/0001681-8

SEI nº 121767820



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Ricardo Teixeira

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2025/0001681-8

Encaminhamento CMSP/GV RICARDO TEIXEIRA Nº 122138027

São Paulo, 21 de março de 2025.

SGP-23,

Chefia,

Restituímos o presente nos termos do Ofício SGP23 nº 48/2025 (Encaminhamento de Indicação) para prosseguimento.

Att,



Angela Carolina Mendes Rossi Arruda
Coordenador(a) Especial Legislativo
Em 21/03/2025, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122138027** e o código CRC **61B8F5BB**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Departamento de Atendimento a Orgãos Externos

Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6510.2025/0001681-8

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 121173412

6510.2025/0001681-8

SMT/SEMTRA

Senhor Secretário,

De ordem do senhor Chefe de Gabinete, encaminhamos o presente com as informações prestadas pela Área Técnica desta Companhia, documento nº 120988189, para conhecimento e o que couber.

Atenciosamente,

GERSON LIMA MACAMBYRA

Departamento de Ações Executivas 2 - DAE2

EDENIR SIMÕES

Chefe de Gabinete

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087403952** e o código CRC **D74B3FC9**.



Gerson Lima Macambyra
Supervisor de Departamento
Em 10/03/2025, às 19:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121173412** e o código CRC **3085CD18**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Diretoria de Operações

Rua Barão de Itapetininga, 18, - Bairro Republica - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 3396-8001

PROCESSO 6510.2025/0001681-8

Encaminhamento CET/DO Nº 120988189

DAE 1

Sr. Supervisor

Restituímos o presente, com as informações prestadas nos docs. 120987956 e 120988115, emitidas pela área técnica responsável pela gestão operacional e de fiscalização local, desta Diretoria, para ciência e providências decorrentes.



Rosemeire Giraldi Murad

Gestor(a) de Trânsito

Em 06/03/2025, às 11:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120988189** e o código CRC **BF87F60A**.

Não PS – ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO – LOCALIZADO**Nº: 96.25.00198/25-05****Revisão: 1**

Reg. CET: 08889

05/03/25

Analista: PAULO CESAR FERREIRA DA SII

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao solicitado informamos que a via em questão possui largura aproximada de 8m, classificada como via local, uso do solo predominantemente residencial, extensão aproximada de 200m, curva acentuada e a maioria das casas são geminadas com guias rebaixadas contínuas.

Com relação a solicitação de lombada, informamos que após vistoria e análise técnica, nas quais foram verificadas a geometria da via, declividade, tipo de pavimento, volume de tráfego e índice de acidentes, foi constatado que a referida via não possui as características que atendam ao Cap. 6.1 (ondulação transversal) do Volume VI (Dispositivos Auxiliares) do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, parte integrante da Resolução do CONTRAN nº 973 de 18 de julho de 2022, impossibilitando a colocação deste dispositivo de sinalização.

Face ao exposto somos favoráveis a manutenção das características viárias atuais.

*Paulo Cesar Ferreira Da Silva*Reg.CET: 08889
05/03/25

Não PS – ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO – LOCALIZADO**Nº: 96.25.00197/25-34****Revisão: 1**

Reg. CET: 08889

28/02/25

Analista: PAULO CESAR FERREIRA DA SII

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao solicitado informamos que a via em questão possui largura aproximada de 8m, classificada como via local, uso do solo predominantemente residencial, extensão aproximada de 500m, valetas de águas pluviais em todos os cruzamentos e sinalização de regulamentação de velocidade em 30km/h.

Salientamos que as valetas constantes ao longo da via propiciam a redução da velocidade dos veículos usuários na via, uma vez que os mesmos são obrigados a reduzir a mesma para prosseguirem.

Informamos ainda que após vistoria realizada foi elaborado projeto prevendo a manutenção da sinalização de solo tipo faixas de pedestres, legendas "DEVAGAR" e "ESCOLA" que visam a segurança viária.

Com relação a solicitação de lombada, informamos que após vistoria e análise técnica, nas quais foram verificadas a geometria da via, declividade, tipo de pavimento, volume de tráfego e índice de acidentes, foi constatado que a referida via não possui as características que atendam ao Cap. 6.1 (ondulação transversal) do Volume VI (Dispositivos Auxiliares) do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, parte integrante da Resolução do CONTRAN nº 973 de 18 de julho de 2022, impossibilitando a colocação deste dispositivo de sinalização.

*Paulo Cesar Ferreira Da Silva*Reg.CET: 08889
28/02/25



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Departamento de Atendimento a Orgãos Externos

Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6510.2025/0001681-8

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 118929515

6510.2025/0001681-8

DO

Sr(a). Assessor(a),

Em atenção ao solicitado pelo documento nº 118897448, encaminhamos o presente informando que para o assunto foram abertos os CSs nº 96.25.00197/25-34 e 96.25.00198/25-05, tramitados para essa Diretoria.

Atenciosamente,



Rogério de Oliveira Ramos
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Em 31/01/2025, às 16:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118929515** e o código CRC **FCED1A23**.