



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**OFÍCIO AO LEGISLATIVO**

**Ofício ATL SEI nº 124865446**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 675/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 184/2025, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SE), a respeito da solicitação de reparo do bueiro danificado localizado na Rua Topázio, 161.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

**DENISE RAMOS**

Secretária Adjunta em Exercício  
Casa Civil

*(documento assinado e datado eletronicamente)*

Ao Excelentíssimo Senhor

**RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



**Denise Soares Ramos**  
**Secretária Adjunta Substituta**  
Em 09/05/2025, às 02:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124865446** e o código CRC **41E40C69**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DA SÉ**

**Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

**PROCESSO 6010.2025/0000801-9**

**Informação SUB-SE/CMIU/MANUT N° 124343579**

São Paulo, 24 de abril de 2025.

**Assunto:** Reparo em bueiro danificado.

**SUB-SE/CPO**

Senhor Coordenador,

Restituímos o presente processo informando sobre a solicitação contida no doc SEI:123632349, indicando que efetuamos os reparos no bueiro danificado, conforme relatório fotográfico em doc. SEI:124343479.

Atenciosamente.



**Elton Amorim**

**Assessor(a) I**

Em 24/04/2025, às 12:49.



**Evaldo Jose de Freitas Gomes**

**Supervisor(a)**

Em 24/04/2025, às 12:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124343579** e o código CRC **6EFE5777**.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Topázio, 161 - Aclimação  
Data: 24/04/2025.

Imagem 1.



Imagem 2.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DA SÉ****Chefia de Gabinete**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

**PROCESSO 6010.2025/0000801-9****Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 124618142**

São Paulo, 30 de abril de 2025.

**INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos****ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 675/2025 - Indicação nº 185/25. Solicitação de reparo do bueiro danificado localizado na Rua Topázio, 161.****PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Secretaria Adjunta em Exercício,**

Em atenção ao contido na inicial, DOC SEI nº 123693496, referente à solicitação de reparo do bueiro danificado localizado na Rua Topázio, 161 - Aclimação, encaminhamos as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura, conforme DOC's SEI nºs 124343579 e 124343479, esclarecendo que o serviço foi executado.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

**RODOLPHO FURLAN****CHEFE DE GABINETE****SUB-SÉ****Rodolpho Furlan Domingues****Chefe de Gabinete**

Em 29/04/2025, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124618142** e o código CRC **22B98949**.

