



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127191336

Ref.: Ofício SGP-23 nº 744/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção às Indicações nº 238/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de serviços de tapaburaco na na Av. Comendador Martinelli, 367 - Barra Funda.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 18/06/2025, às 22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127191336** e o código CRC **44392C81**.

27/05/2025, 14:50

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11252000 Relatado Em: 20/02/25 07:22 Relatado Por: MAXADMIN Status: FECHAR Data do Status: 16/04/25 09:10 Dias: 55 Subprefeitura: LA

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

MUNÍCIPE SOLICITA SERVIÇO DE TAPA BURACO PARA ENDEREÇO CITADO ACIMA.

Logradouro: AV. COMEN MARTINELLI Número: 367
Bairro: AGUA BRANCA Distrito: BARRA FUNDA
Orientações: CEP: 05037170

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 424143 Contratação da empresa para a prestação de serviços de consen

Prioridade: 2

Contratada: 025429390001 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Plano de Tarefa: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 20929

Notificações

27/05/2025, 14:50

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11444095 > 197001

Gestor Responsável: JOÃO CASSIO LOPES ROCHA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11444095 > 197001

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 15/04/25 17:45 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: 16/04/25 08:22 Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 20/02/25 07:22 Modificado Em: 16/04/25 09:10 Modificado Por: D889492

Notificações

27/05/2025 14:23

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

27/05/2025 14:22

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

27/05/2025 14:21

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

27/05/2025 14:21

Alerta de velocidade do vento no distrito SAOPEMBA

27/05/2025 12:13

Alerta de velocidade do vento no distrito PIRITUBA

27/05/2025 12:13

Alerta de velocidade do vento no distrito ALTO DE PINHEIROS

27/05/2025 12:13

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11252000

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11252000 - (Foto Capturada Em: 21/02/25 15:19, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



OS: 11252000

Data: 21/02/2025 15:19

Coordenadas: -23.51264, -46.69059

Precisão em metros: 1.50;

Logradouro: R. Henrique Ongari, 79 - Água Branca

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11252000 - (Foto Capturada Em: 21/02/25 15:20, Por: GUSTAVO DOS SANTOS NUNES SILVA)



Execução do Serviço

- 11267651

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 21:21, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ

8



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 21:22, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 21:22, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



4 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 21:22, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



Tec: Wesley Eq: 08
14 de abr. de 2025 21:18:51
2 Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira
São Paulo 05037-030
Brasil

5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 21:22, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 22:31, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



7 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 11267651 - (Foto Capturada Em: 14/04/25 22:31, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 11267652

1 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:37, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:38, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



3 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:38, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



4 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



5 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51


Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:39, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ



14 de abr. de 2025 23:57:59
Av. Comendador Martinelli 334
#Encarregado Anderson eq 08#

10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:40, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51


Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 11267652 - (Foto Capturada Em: 15/04/25 17:40, Por: mxintadm)

27/05/2025, 14:51

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000927-9

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 126462541

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 744/2025 - Indicação nº 238/25. Solicitação de serviços de tapa-buraco na Av. Comendador Martinelli, 367 - Barra Funda.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 126164330, vimos pelo presente esclarecer que foi realizado o serviço de tapa-buracos na Av. Comendador Martinelli, 367 - Barra Funda, por meio da OS 11252000 (doc. SEI nº 126462320) por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas

Assessor(a) IV

Em 29/05/2025, às 17:57.



Sergio Augusto Thomaz

Diretor(a) de Departamento

Em 30/05/2025, às 10:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126462541** e o código CRC **E7C3EC9A**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000927-9

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 126698367

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício inaugural rereferente ao serviço de Tapa-buraco ali apontado, **informamos que o serviço foi executado**, conforme manifestação do Departamento de Zeladoria Urbana – DZU.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos a disposição para eventual esclarecimento adicional, apresentando, desde já, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

SMSUB



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 04/06/2025, às 19:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126698367** e o código CRC **224D2F8F**.