



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 141512289

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1169/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 422/25, de autoria do Vereador André Souza, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de tapa-buraco na Rua Benedita Martins Ramos, 377 - Jardim Belcito.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 04/09/2025, às 00:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141512289** e o código
CRC **AA9D4874**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002467-7

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 141275896

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Procurador (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1169/2025 - Indicação nº 422/25. Solicitação de tapa-buraco na Rua Benedita Martins Ramos, 377 - Jardim Belcito.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 140751508, vimos pelo presente esclarecer que a patologia informada no Ofício SGP-23 nº 1169/2025 - Indicação nº 422/25 será reparada por meio da ordem de serviço 13669091 (documento SEI nº 141275818), por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS
Assessor IV
SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV

Em 26/08/2025, às 17:31.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 26/08/2025, às 18:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141275896** e o código
CRC **68D7D809**.

Ordem de Serviço SGZ

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=205&_tt=cb5t0fe9eictcn3mu6jgnlsqk9

26/08/2025, 17:23

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11166455 > R BENEDITA MARTINS RAMOS

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 26/08/25 17:22 Modificado Em: 26/08/25 17:22 Modificado Por: D433570

Notificações

26/08/2025 13:07

Alerta de velocidade do vento no distrito PENHA

26/08/2025 13:06

Alerta de velocidade do vento no distrito CANGAIBA

26/08/2025 13:05

Alerta de velocidade do vento no distrito VILA MARIA

26/08/2025 13:05

Alerta de velocidade do vento no distrito JACANA

26/08/2025 13:05

Alerta de velocidade do vento no distrito VILA MEDEIROS

26/08/2025 13:04

Alerta de velocidade do vento no distrito PONTE RASA

26/08/2025 12:56

26/08/2025, 17:24

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 13669091

1 | OS TAPA BURACO Origem: 13669091 - (Foto Capturada Em: 26/08/25 17:22, Por: Bruna Barbosa Soares Santos)



26 de ago. de 2025 17:15:30
27 Rua Benedita Martins Ramos
São Paulo 04855-290
Brasil

2 | OS TAPA BURACO Origem: 13669091 - (Foto Capturada Em: 26/08/25 17:22, Por: Bruna Barbosa Soares Santos)

26/08/2025, 17:24

Ordem de Serviço SGZ



3 | OS TAPA BURACO Origem: 13669091 - (Foto Capturada Em: 26/08/25 17:22, Por: Bruna Barbosa Soares Santos)

26/08/2025, 17:24

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO Origem: 13669091 - (Foto Capturada Em: 26/08/25 17:22, Por: Bruna Barbosa Soares Santos)

26/08/2025, 17:24

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002467-7

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 141296423

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta,

Em atenção à demanda encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo quanto à tapa-buraco na Rua Benedita Martins Ramos, considerando a manifestação do Departamento de Zeladoria Urbana - SMSUB/DZU, sob SEI 141275896, restituímos o presente.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta
SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 27/08/2025, às 18:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141296423** e o código CRC **214CFFE5**.