

29/09/2025, 16:25

SEI/PMSP - 143382095 - Encaminhamento



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIRETORIA COLEGIADA / SECRETARIA EXECUTIVA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6510.2025/0034872-1

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEEXEC Nº 143382095

Assunto: Iluminação Pública.

À Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)

Gabinete do Vereador ANDRÉ SANTOS,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (143244179).

Sendo o que nos cumpre para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração.



Karin Lisle Lombardo Moreira dos Anjos

Assessor(a) II

Em 29/09/2025, às 15:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143382095** e o código CRC **C15F6555**.



São Paulo, 18 de setembro de 2025.

OFICIO SGP23 n. 1453/2025 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Senhoria cópia de Indicação apresentada pelo Vereador André Santos, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e respeito.

RICARDO TEIXEIRA
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor João Manoel da Costa Neto,

Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo - SP Regula.

RNB/âba



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Cópia de propositura(s) encaminhada(s) a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO em setembro de 2025:

IND-592/2025 - Ver. ANDRÉ SANTOS (REPUBLICANOS)



Indicação nº / 2025

INDICO À DOUTA MESA, nos termos do art. 219 do Regimento Interno, que se digne Vossa Excelência a interceder junto à secretaria competente para que seja realizada manutenção da iluminação pública na Av. Elísio Teixeira Leite, 580-4077 - Vila Brasilândia, São Paulo - SP, 02810-000.

Conforme registrado no protocolo nº 35760215 do sistema 156, diversos pontos encontram-se com lâmpadas apagadas ou com falhas de funcionamento, prejudicando a segurança viária e aumentando os riscos de assaltos e acidentes, especialmente no período noturno.

A melhoria da iluminação é medida indispensável para garantir maior segurança aos moradores, comerciantes e motoristas que circulam pela via.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e consideração.

Sala das sessões,

Vereador André Santos
(Assinado e datado digitalmente)

Vereador André Santos

Gabinete: Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100, 5º andar, sala 504, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01319-900

Contato: 11 9 4060 6001 – Ramal: 3396-4461 | andresantos@saopaulo.sp.leg.br

Matéria IND 592/2025. Documento assinado digitalmente por ANDRÉ LUIZ SANTOS ESTEVES em 18/09/2025. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=669956>.

Matéria DOREC 891/2025. Documento digitalizado e autenticado por KLEBER SATO RODRIGUES DE CASTRO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=673961>.



Matéria IND 592/2025. Documento assinado digitalmente por ANDRE LUIZ SANTOS ESTEVES em 18/09/2025. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=669956>.

Matéria DOREC 891/2025. Documento digitalizado e autenticado por KLEBER SATO RODRIGUES DE CASTRO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=673961>.



Detalhes da Ordem de Serviço

Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador: 1539296
Data: 24/09/2025 19:00:00
N. Poste: IP0213749
Reclamante: RONDA
Telefone: 11 33967900

Município: São Paulo
Bairro: VILA BRASILANDIA
Logradouro: AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE
Número: 2803

Referência:
Usuário que criou: rogerio.godoi
Nº Interno:
Prefeitura:

Coordenadas:
 (-23.471834914844436,-46.706652597398055)

Status: Fechado
Lote: 298566
Equipe: 0305N
Tipo de acesso ao poste: Não especificado

Ocorrências:
 Uma Lâmpada Apagada
Ocorrência Relacionada
Motivo do relacionamento: -
Observação:

Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 24/09/2025 23:06:07
Data do Fechamento: 24/09/2025 23:20:55
[Visualizar fotos](#)

Coordenadas:
 (-23.4718201,-46.7066394) [Maps](#)
<https://google.com/maps?q=-23.4718201,-46.7066394>

Situação do Fechamento:
 ENCERRADO

Observação do Fechamento:
 -

Causa do defeito:
 FENÔMENOS NATURAIS / RAIOS / VENTOS, ETC

Defeito encontrado:
 Eliminação de Mau Contato

Motivo do não atendimento:
 -

Serviço executado:
 SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - CONECTOR

Executante:
 Marciano Antonio de Miranda

Responsável pelo serviço:
 Manoel Diarley

Produtos Incluídos	Quantidade	Unidade de medida	Produtos Retirados	Quantidade	Unidade de medida
Conector Bimetalico de Compressao Cunha I	2	Unidade	Nenhum registro encontrado		

Imagens da Ordem de Serviço





RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__

SUPERVISOR

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__



Detalhes da Ordem de Serviço

Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador: 1539297
Data: 24/09/2025 19:01:00
N. Poste: IP0157561
Reclamante: RONDA
Telefone: 11 33967900

Município: São Paulo
Bairro: VILA BRASILANDIA
Logradouro: AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE
Número: 3338

Referência:
Usuário que criou: rogerio.godoi
Nº Interno Prefeitura:

Coordenadas:
 (-23.468260916,-46.7090216662)

Status: Fechado
Lote: 298566
Equipe: 0305N
Tipo de acesso ao poste: Não especificado

Ocorrências:
 Uma Lâmpada Apagada
Ocorrência Relacionada
Motivo do relacionamento: -
Observação:

Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 24/09/2025 23:33:47
Data do Fechamento: 24/09/2025 23:59:38
[Visualizar fotos](#)

Coordenadas:
 (-23.4681617,-46.708985) [Maps](https://google.com/maps?q=-23.4681617,-46.708985)
 (https://google.com/maps?q=-23.4681617,-46.708985)

Situação do Fechamento:
 ENCERRADO

Observação do Fechamento:
 -

Causa do defeito:
 FURTO DE CABOS / VANDALISMO

Defeito encontrado:
 Cabo furtado , Lâmpada queimada

Motivo do não atendimento:
 -



Serviço executado:
 SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - CABO OU FIO

Executante:
 Marciano Antonio de Miranda

Responsável pelo serviço:
 Manoel Diarley

Produtos Incluídos	Quantidade	Unidade de medida	Produtos Retirados	Quantidade	Unidade de medida
Cabo Triplex de Alumínio 600v 16 mm2_	40	Unidade	LED 125W - VITTA 9.6 - FLUXO 17.832	1	Unidade
CONECTOR WAGO DE EMENDA 0,5 6MM 2 POLOS	2	Unidade			
Conector Bimetalico de Compressao Cunha II	4	Unidade			
SALVO - LED 150W UNICOBA (DURA)	1	Unidade			

Imagens da Ordem de Serviço



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__

SUPERVISOR

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__



Detalhes da Ordem de Serviço

Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador: 1539298
Data: 24/09/2025 19:01:00
N. Poste: IP0224191
Reclamante: RONDA
Telefone: 11 33967900

Município: São Paulo
Bairro: VILA BRASILANDIA
Logradouro: AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE
Número: 4379

Referência:
Usuário que criou: rogerio.godoi
Nº Interno Prefeitura:

Coordenadas:
 (-23.4638387214,-46.7136932502)

Status: Fechado
Lote: 298566
Equipe: 0305N
Tipo de acesso ao poste: Não especificado

Ocorrências:
 Uma Lâmpada Apagada
Ocorrência Relacionada
Motivo do relacionamento: -
Observação:

Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 24/09/2025 22:36:41
Data do Fechamento: 24/09/2025 22:51:19
[Visualizar fotos](#)

Coordenadas:
 (-23.4638917,-46.71361) [Maps](https://google.com/maps?q=-23.4638917,-46.71361)
 (https://google.com/maps?q=-23.4638917,-46.71361)

Situação do Fechamento:
 ENCERRADO

Observação do Fechamento:
 -

Causa do defeito:
 TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO

Defeito encontrado:
 Lâmpada queimada


Motivo do não atendimento:
 -


Serviço executado:
 SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - LUMINÁRIA

Executante: Marciano Antonio de Miranda
Responsável pelo serviço: Manoel Diarley

Produtos Incluídos	Quantidade	Unidade de medida	Produtos Retirados	Quantidade	Unidade de medida
Conector Bimetalico de Compressao Cunha II	2	Unidade	SALVO - LED 120W TROPICO (NANO) FLUXO 18000	1	Unidade
SALVO - LED 145W - VITTA 9.6 - FLUXO 20.391	1	Unidade			

Imagens da Ordem de Serviço





RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__

SUPERVISOR

Data / Hora: ____ / ____ / ____ h__



RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)

Endereço: Avenida Elísio Teixeira Leite 580-4077

Data da Vistoria: 24/09/2025

OBJETIVO

Venho pelo presente apresentar o resultado da vistoria referente a manutenção realizada de no(s) logradouro(s) obra acima discriminado.

RESULTADO

Em resposta a solicitação nossa equipe compareceu no dia 24 de setembro, na Avenida Elísio Teixeira Leite 580-4077, foi realizada vistoria e manutenções ao longo do trecho e o que se refere a iluminação pública encontra-se em ordem.



RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)



Avenida Elísio Teixeira Leite



Avenida Elísio Teixeira Leite



RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)



Avenida Elísio Teixeira Leite



Avenida Elísio Teixeira Leite



RESPOSTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)



Avenida Elísio Teixeira Leite



Avenida Elísio Teixeira Leite

29/09/2025, 16:27

SEI/PMSP - 143244179 - Informação



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6510.2025/0034872-1

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 143244179

Processo SEI Nº 6510.2025/0034872-1.

Referência: Ofício SGP Nº 1453/2025.

Assunto: Manutenção da Unidade de Iluminação Pública da Avenida Elísio Teixeira Leite do Nº 580 a 4077 , Brasilândia.

À Câmara Municipal de São Paulo (CMSP).

Gabinete do Vereador André Santos.

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado no encaminhamento 142974429, restituímos o presente , conforme relatórios fotográficos 143168640, 143168700, 143168770 e 143229128 o local foi deixado em ordem.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.



Noriyuki Kuboyama
Assistente Técnico de Gestão
Em 26/09/2025, às 08:03.



Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente
Em 26/09/2025, às 16:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143244179** e o código CRC **7C2B01A4**.