



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 148261454

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1325/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 521/2025, de autoria do Vereador André Souza, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de drenagem, desobstrução de bueiros, reparo de calçada e recomposição do asfalto entre as vias R. Dardanelos, 20 - Alto da Lapa e R. Coelho de Carvalho, 35.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 19/12/2025, às 19:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148261454** e o código
CRC **CE852EE1**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Avenida Doutora Ruth Cardoso - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone: 30959595

PROCESSO 6010.2025/0002991-1

Informação SUB-PI/CMIU/MANUT Nº 145004009

São Paulo, 24 de outubro de 2025.

A SUB - PI / CPO

Sr. Coordenador

Informo que estaremos executando o sarjetão no dia 27/10/2025 no sistema Y , o que provavelmente irá amenizar a reclamação do municipe no local.

Att



Claudio Roberto Alves de Araujo
Supervisor(a)

Em 24/10/2025, às 15:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145004009** e o código CRC **8842BF45**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS GABINETE DO SUBPREFEITO

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002991-1

Encaminhamento SUB-PI/G Nº 145064722

São Paulo, 28 de outubro de 2025.

À

CMSP

GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ SOUZA

Ref.: Ofício SGP23 nº 1325/2025

Prezado Vereador

Em atenção ao Ofício supramencionado, encaminho a manifestação da Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura - link 145004009.

Sem mais, renovo protesto de estima e consideração.

Atenciosamente



Leonardo Pedrassoli Soares
Subprefeito(a)

Em 30/10/2025, às 16:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145064722** e o código CRC **DCDAF0A3**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002991-1

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 146766219

À

SMSUB/AJ

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1325/2025 - Indicação nº 521/25. Solicitação de drenagem, desobstrução de bueiros, reparo de calçada e recomposição do asfalto entre as vias R. Dardanelos, 20 - Alto da Lapa e R. Coelho de Carvalho, 35 - Lapa.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 145681397, vimos pelo presente esclarecer que no local reclamado pelo Munícipe foi realizado o serviço de tapa buracos de concordância por este Departamento de Zeladoria Urbana (doc. SEI nº 146765928) após a realização do serviço de conservação de logradouros (reforma da sarjeta) pela Subprefeitura de Pinheiros.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS
Assessor IV
SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV

Em 26/11/2025, às 14:21.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento

Em 28/11/2025, às 15:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146766219** e o código
CRC **1D9D4D58**.

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ

Execução do Serviço

- 14406257



- 14464781



2 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 14464781 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:40, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ




3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14464781 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:41, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14464781 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:42, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14464781 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:42, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA - 14464780

1 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:00, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=103&_tt=9k1d0nh7vom6lafk0hh8cuh9c


Relatório Fotográfico (146765926) - SEI 6010.2025/0002991-1 / pg. 11

5/27

Matéria DOCREC 28/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=705086>.

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:01, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadaop&value=ms_wo&uisessionid=1038_tt=9k1d0nh7vom6lafllkohh8cuh9c

Relatório Fotográfico (146765926) - SEI 6010.2025/0002991-1 / pg. 13

7/27

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



3 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:02, Por: mxintadm)



4 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:03, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36


Ordem de Serviço SGZ



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 14464780 - (Foto Capturada Em: 06/11/25 07:05, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



- 14409011



26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



3 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14409011 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:30, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 14409011 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:33, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS Origem: 14409011 - (Foto Capturada Em: 04/11/25 13:33, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



- 14409012

1 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:47, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadaop&value=ms_wo&uisessionid=103&_tt=9k1d0nh7vom6lafikohh8cuh9c

Relatório Fotográfico (146765926)

SEI 6010.2025/0002991-1 / pg. 26

20/27

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



2 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:47, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadaop&value=ms_wo&uisessionid=1038_tt=9k1d0nh7vom6lafikohh8cu9c

Relatório Fotográfico (146765926) - SEI 6010.2025/0002991-1 / pg. 28

22/27

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



3 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:49, Por: mxintadm)



4 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:50, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



5 | ACABAMENTO → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:50, Por: mxintadm)



6 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:51, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



7 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:51, Por: mxintadm)



8 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:51, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



9 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:51, Por: mxintadm)



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:51, Por: mxintadm)

26/11/2025, 12:36

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 14409012 - (Foto Capturada Em: 05/11/25 03:53, Por: mxintadm)





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002991-1

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 147514721

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Souza.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1325/2025 - Indicação nº 521/25. Solicitação de drenagem, desobstrução de bueiros, reparo de calçada e recomposição do asfalto entre as vias R. Dardanelos, 20 - Alto da Lapa e R. Coelho de Carvalho, 35 - Lapa.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente ao serviço supracitado e considerando a manifestação exarada pelo Núcleo de Processos Jurídicos - SMSUB/DZU/JUD (SEI 146766219), restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

*Secretária Adjunta
SMSUB*



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 17/12/2025, às 18:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **147514721** e o código CRC **9CA5F3D7**.

