



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 157272741

Ref.: Ofício SGP-23 nº 361/2026.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador Nabil Bonduki, encaminho-lhe as informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito do pedido de manutenção e restabelecimento do funcionamento das escadas rolantes na galeria Prestes Maia.

Por fim, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(Documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva

Chefe de Gabinete

Em 20/05/2026, às 09:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157272741** e o código CRC **47F7A68D**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE GESTÃO DA CONCESSÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000827-4

Encaminhamento SMSUB/GAB-VALEDOANHAGABAU Nº 155687534

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Senhora Assessora,

Trata-se de Ofício proveniente da Câmara Municipal de São Paulo, acostado no doc. nº 154510473, por meio do qual o senhor Vereador Nabil Bonduki, encaminhando “[...] **INDICAÇÃO** de munícipes referente à situação de falha no funcionamento das escadas rolantes na galeria Prestes Maia, que dá acesso do Vale do Anhangabaú à Praça do Patriarca”, expõe que, segundo relatos, estão há quatro meses sem funcionar, comprometendo a acessibilidade de idosos, gestantes e demais munícipes em geral, especialmente, os de mobilidade reduzida, motivo pelo qual solicita “[...] a realização de manutenção e o restabelecimento do pleno funcionamento dos equipamentos e a ampla divulgação do prazo previsto para a normalização do serviço” (sic).

Diante disso, informamos que a vistoria específica da Galeria em relação a esse contexto está sendo realizada e que a Concessionária será devidamente oficiada para que possa não somente prestar esclarecimentos, como também ajustar e dar cumprimento às suas obrigações contratuais.

Por fim, aproveitamos a ocasião para renovar nossos protestos de apreço e consideração.

São Paulo, 30 de abril de 2026.

Bianca Diniz Porta
Gestora de Contrato



Bianca Diniz Porta
Gestor(a) de Contrato
Em 30/04/2026, às 18:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155687534** e o código
CRC **5221CE88**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000827-4

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 156633143

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Nabil Bonduki.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 361/2026 - Indicação nº 177/2026. Solicitação de providências quanto à manutenção e restabelecimento do funcionamento das escadas rolantes na galeria Prestes Maia, além de divulgação do prazo previsto para regularização do serviço.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação exarada pelo Núcleo de Gestão da Concessão do Vale do Anhangabaú (SMSUB/GAB-VALEDOANHAGABAU), constante em cota retro, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

*Secretária Adjunta
SMSUB*



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 08/05/2026, às 14:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **156633143** e o código CRC **D804B175**.
