




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Gabinete do Vereador DR. FARHAT



INDICAÇÃO

09 - IND
09-0366/2001

INDICO à Exma. Sra. Prefeita a necessidade de diligências, junto ao órgão competente, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

ASSUNTO : Serviço de tapa buraco.

LOCAL: Rua Otávio Tarquínio de Souza esquina com Avenida Barão Valim



BAIRRO : Campo Belo

AR- SA / JA

Sala das Sessões, 28 de Fevereiro de 2001.

Anexo: Just. e Recorte de Jornal

DR. FARHAT
- Vereador -





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Gabinete do Vereador DR.FARHAT


JUSTIFICATIVA

A presente Indicação se faz necessária tendo em vista reivindicação do munícipes locais.

2

IND.366


Depósito de Lixo



R. Otávio Tarquínio de Souza



R. Antônio de Macedo Soares



R. Xavier Gouveia com rua Aipué



R. Otávio Tarquínio com avenida Barão de Valim

O bairro do Campo Belo virou reduto de todo tipo de lixo. Apesar da nova administração ter assumido apenas poucas semanas, fica o alerta para tentar coibir essa vergonha para quem mora no bairro.

A foto tirada no dia 25 nas ruas Antônio de Macedo Soares com

a rua Antônio Comparato e as ruas Otávio Tarquínio com a rua João Álvares Soares, é a maior mostra de desrespeito.

Apesar da limpeza no dia seguinte na rua Antônio Macedo, o lixo está de volta.

Não bastasse isso, moradores fazem alerta quanto a invasão de

carroceiros na casa de esquina da rua Domingos Lopes com a rua Antônio Macedo.

Outro alerta é a invasão de barracos na rua Xavier Gouveia com a rua Aipué e rua Sonia Ribeiro. Os tubos que evitavam a ocupação foram colocados no meio da rua.

Buracos como na esquina da rua Otávio Tarquínio com a avenida Barão de Valim, bem como na rua Pascal com a rua João Álvares Soares, servem de atenção.

Infelizmente a administração municipal passada foi uma verdadeira catástrofe.