



INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto a Subprefeitura da Sé, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Manutenção de tampa de bueiro
Reiteração de protocolo 22023298

Local: Rua da Independência, 424

Bairro: Cambuci

23 de maio de 2019

Sala das Sessões,
DALTON SILVANO

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) DALTON SILVANO, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.