



P-0351/2021

São Paulo, 18 de agosto de 2021

**Ref.:Ofício SGP23 nº 817/2021. Indicações
nºs 0653 e 0654/2021, de autorias do
Vereador Sidney Cruz.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Excelência notas técnicas, elaboradas pela Diretoria Metropolitana, referentes às Indicações nºs 0653 e 0654/2021, de autorias do Vereador Sidney Cruz.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador MILTON LEITE
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo

M/gsor
0693 e 0694/21

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br

Assinado por Anderson Rogério de Souza em 10/09/2021 15:29:42. Documento assinado digitalmente por Anderson Rogério de Souza, juntado ao IND 653/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://ptlegis.com.br/verificacao/> e informe o código CCAD-0002-6F8A-3166.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCAD-0002-6F8A-3166

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.077.488-68) em 20/08/2021 18:09:21

(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/CCAD-0002-6F8A-3166>

NOTA TÉCNICA

Assunto: "Solicitação de recapeamento de buraco para reparos na rede"

O imóvel situa-se na área do distrito da subprefeitura Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, conforme demonstrado pela figura 01.




FIGURA 01

A pavimentação da região vem sofrendo desgastes em decorrência de diversos fatores, como ação do tempo, exposição a intempéries, esforços provenientes do tráfego intenso de veículos no local e deterioração da estrutura.

Acrescenta-se informar que, a subprefeitura Capela do Socorro recentemente atuou com a operação tapa-buraco para melhorar a circulação da via, conforme figuras 2 e 3.



FIGURA 02



FIGURA 03

São estas pois, as informações que temos a honra de levar ao vosso conhecimento, externando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Richard Welsch
Gerente de Divisão – Processo Água
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Abiatar Castro Oliveira
Gerente de Departamento
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Nota Técnica

São Paulo, 13 de agosto de 2021.

Ref: OF – SPG 23n.817/2021 – Encaminha Indicação

Assunto: Soliocitação de estudo de viabilidade técnica para implantação de rede coletora de esgotos na Rua Papa Gregório Magno, 87

Em resposta ao ofício supra referenciado, temos a informar que a Rua Papa Gregório Magno é dotada de rede coletora de esgotos. O número 87, solicitado, é referente ao acesso a um terreno particular e os imóveis ali existentes estão ocupando a área de forma irregular. O atendimento com abastecimento de água e coleta de esgotos só é possível após a regularização da ocupação que é atribuição da Prefeitura do Município de São Paulo.


Sendo estas as informações que temos a fornecer, nos colocamos à vossa disposição para o caso da necessidade de eventuais esclarecimentos.

Luiz Cláudio Gomes Pinto.

Divisão da Operação de Esgotos – UGR Santo Amaro (MSNN02)

Carla Regina Gregório Brevilieri

Divisão da Operação de Água – UGR Santo Amaro (MSNN01).





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BB9-8A21-9887-796B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ CLAUDIO GOMES PINTO (CPF 143.675.458-57) em 16/08/2021 13:52:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLA REGINA GREGORIO BREVILIERI (CPF 139.991.888-55) em 16/08/2021 13:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/0BB9-8A21-9887-796B>