



OF-SGP23 n. 84/2022

Na oportunidade, renovo protestos de distinta consideração e respeito.

MILTON LEITE
Presidente

Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET.

RATwda.

Este documento contém assinatura digital




Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

Recebemos a informação de que o excesso de chuvas provocou um enorme buraco na Av. Fernando Mendes ou popularmente conhecida como Rua dos Pioneiros na região de Pirituba/Jaraguá. A Defesa Civil fez uma intervenção mínima colocando uma faixa ao redor do local, o que não resolveu o problema, já que a cratera continua atrapalhando a vida dos moradores e dos transeuntes, além de trazer perigo e podendo causar acidentes graves.

Por estes motivos, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, REQUEIRO informações e providências acerca do assunto supracitado.

Para tanto, solicito ao Ilmo. Subprefeito do Pirituba/Jaraguá, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Secretaria de Infraestrutura e Obras e à CET que nos forneçam informações, esclarecimentos e providências sobre isso, bem como nos responda os seguintes questionamentos:

1. Quais as ações preventivas tomadas pela Defesa Civil para minimizar os problemas apontados e futuros deslizamentos?
2. Quais providências serão tomadas para que o buraco não prejudique mais a vida dos moradores?
3. Por que não houve nenhum tipo de procedimento até o presente momento para a resolução do problema?
4. Qual a posição da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá sobre o caso? Existem estudo preliminares? Enviar cópias;
5. Existe algum tipo de plano de reparação de danos aos prejudicados pelo buraco?
6. A Secretaria de Infraestrutura e Obras tem ciência do caso? Pretende tomar alguma providência para que além de resolver o problema atual, previna outros possíveis deslizamentos causados pela chuva forte?
7. Requeiro documentos que comprovem as alegações.



São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

RUBINHO NUNES
Vereador – PODEMOS

SEI 6510.2022/0002978-7 / pg. 3



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Departamento de Atendimento a Órgãos Externos

Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6510.2022/0002978-7

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 059123995

DO
6510.2022/0002978-7

Sr. Assessor,

Em atenção ao solicitado pelo documento nº 059072562, encaminhamos o presente, informando que, para o assunto, foi aberto CS nº 96.26.00085/22-85, tramitado para essa Diretoria.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Luiz Grande, Assistente Administrativo**, em 22/02/2022, às 14:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059123995** e o código CRC **70F0ACBE**.

Matéria DOCREC 213/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=363943>.

[illegible]

Não PS – ANÁLISE TÉCNICA
INFORMAÇÃO**Nº : 96.26.00085/22-85** fls. 8**Revisão: 1**

Reg. CET: 11241

18/03/22

Analista: MAGALI SUMAN PIASENTIM

PARECER TÉCNICO

Em atenção à solicitação em referência, informamos o que segue:

1. Quais as ações preventivas tomadas pela Defesa Civil para minimizar os problemas apontados e futuros deslizamentos?

R.: Esta Companhia não tem conhecimento das ações preventivas tomadas pela Defesa Civil.

2. Quais providências serão tomadas para que o buraco não prejudique mais a vida dos moradores?

R.: Esta Companhia de Engenharia de Tráfego, por meio de seus Agentes de Trânsito, intensificará a circulação de viaturas pelo local e ao se deparar com uma interferência - buraco - efetuará a canalização, registrando a ocorrência em Boletim de Atividades de Campo e comunicará a Central de Operações para que o buraco seja reparado o mais rápido possível. Em complemento, colocamos o telefone 156 à disposição para quaisquer acionamentos relacionados ao trânsito.

3. Por que não houve nenhum tipo de procedimento até o presente momento para a resolução do problema?

R.: Esta Companhia não tem conhecimento dos motivos pelos quais o problema não foi resolvido.

4. Qual a posição da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá sobre o caso? Existem estudos preliminares? Enviar cópias;

R.: Esta Companhia não tem conhecimento das ações preventivas tomadas Subprefeitura Pirituba/Jaraguá.

5. Existe algum tipo de plano de reparação de danos aos prejudicados pelo buraco?

R.: A reparação de danos aos prejudicados pode ser peticionada junto ao Poder Judiciário, por meio de ação onde a Municipalidade é a parte requerida.

6. A Secretaria de Infraestrutura e Obras tem ciência do caso? Pretende tomar alguma providência para que além de resolver o problema atual, previna outros possíveis deslizamentos causados pela chuva forte?

R.: Esta Companhia não tem conhecimento do posicionamento da Secretaria de Infraestrutura e Obras acerca do assunto.

7. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

R.: Segue anexo Boletim de Atividade de Campo em atendimento a ocorrência na via em questão.

Magali Suman Piasentim

Reg. CET: 11241
18/03/22

Matéria DOCREC 213/2022. Documento digitalizado e autenticação por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=363943>.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Diretoria de Operações

Rua Barão de Itapetininga, 18, - Bairro Republica - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968325

PROCESSO 6510.2022/0002978-7

Encaminhamento CET/DO Nº 060181682

DAE 1

Sr. Supervisor

Restituímos o presente, com as informações prestadas nos docs. SEI 060181549 e 060181617 emitidas pela área técnica responsável pela gestão operacional e de fiscalização local, desta Diretoria, para ciência e providências decorrentes.



Claudio Mendes Martinho

Gestor de Trânsito

Em 18/03/2022, às 15:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060181682** e o código CRC **BC50A845**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Departamento de Atendimento a Órgãos Externos

Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6510.2022/0002978-7

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 060346049

SMT/CH GAB

6510.2022/0002978-7

Senhora Chefe de Gabinete,

De ordem da senhora Chefe de Gabinete em Substituição, restituímos o presente com as informações prestadas pela Área Técnica desta Companhia, documento nº 060181682, para conhecimento e o que couber.

Atenciosamente,

GERSON LIMA MACAMBYRA

Departamento de Ações Executivas 2 - DAE-2

PRISCILA CARDOSO MENDES BARRETO

Chefe de Gabinete



Gerson Lima Macambyra
Supervisor(a) de Departamento
Em 24/03/2022, às 17:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060346049** e o código CRC **9D32327C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Chefia de Gabinete

Rua Boa Vista, 128 / 136, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6510.2022/0002978-7

Encaminhamento SMT/CH GAB Nº 060567140

São Paulo, 28 de março de 2022.

À
Câmara Municipal de São Paulo
Sr. Vereador Rubinho Nunes,

De ordem da Sra. Chefe de Gabinete, encaminho as informações da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET relativas ao assunto.

Cordialmente,

NATHALIA MINA

Assessora de Assuntos Parlamentares
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito



Nathalia Virginia de Mina Silva
Assessor(a)

Em 28/03/2022, às 14:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060567140** e o código CRC **280F4A9D**.