



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 065772183

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0166/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às indicações do Vereador Faria de Sá, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência cópias das informações prestadas pelas Subprefeituras de Itaquera e da Penha a respeito dos serviços de Tapa Buraco e retirada de veículo nos locais que especifica.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

STELLA VERZOLLA TANGERINO

Chefe de Gabinete
 Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Stella Verzolla Tangerino
Chefe de Gabinete
 Em 07/07/2022, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065772183** e o código CRC **7C7792F9**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 047085825

São Paulo, 29 de junho de 2021.

Sra. Coordenadora,

Informo que os serviços foram executados a contento nas seguintes vias:

- Rua Logoa Feia, 136 - O.S nº 4478285;
- Rua Viscório Santim, 2627 - O.S nº 243713.

Resp.,

Engº Fábio W. Pagani



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Wanderlei Pagani, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 29/06/2021, às 11:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047085825** e o código CRC **4845D25B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Informação SUB-IQ/CPO Nº 047100058

São Paulo, 29 de junho de 2021.

SUB-IQ/GABINETE

Sra. Subprefeita

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor Técnico de Manutenção 047085825.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 29/06/2021, às 13:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047100058** e o código CRC **3EFA2A9D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Informação SUB-IQ/G Nº 048186791

São Paulo, 15 de Julho de 2021.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Assessora Técnico-Legislativa - Casa Civil / ATL

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, restituo o presente, com as informações prestadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) desta Subprefeitura, conforme documento SEI de nº 047085825.

Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

SILVIA REGINA DE ALMEIDA

Subprefeita

Subprefeitura Itaquera



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina de Almeida, Subprefeito(a)**, em 15/07/2021, às 12:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **048186791** e o código CRC **BEBA559F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Unidade Técnica de Fiscalização

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-IQ/CPDU/SFISC/F Nº 050415717

São Paulo, 18 de agosto de 2021.

À

CPDU

Sr. Coordenador

Em atendimento ao contido em 040820365 fl 05 encaminho o presente informando que em vistoria realizada na data de hoje o veículo citado não encontrava-se mais no local (foto em 050415664), para seu conhecimento e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Dulcineia Pereira de Campos, Chefe de Unidade Técnica I**, em 18/08/2021, às 13:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050415717** e o código CRC **31907986**.



Matéria DOCREC 605/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao IND 89/2021 por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=391850>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-IQ/CPDU Nº 050416680

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.

À
SUB-IQ/GABINETE
Senhora Subprefeita,

Em atenção a solicitação inicial, restituimos o presente à Vossa Senhoria com as informações prestadas pela Supervisão de Fiscalização (**SFISC**) desta Subprefeitura, em documento SEI nº 050415717.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Carvalho da Silva, Coordenador(a) Geral**, em 19/08/2021, às 09:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050416680** e o código CRC **9B900D35**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-IQ/G Nº 050672597

São Paulo, 23 de agosto de 2021

A
PREF/CASA CIVIL/ATL
Senhora Assessora,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria através do documento SEI 045666724, restituímos o presente, com as informações prestadas pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento desta Subprefeitura conforme documentos SEI nº 050416680 e 050415717, informando que em 2ª vistoria, foi constatado que o veículo não encontrava-se mais no local.

Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Silvia Regina de Almeida
Subprefeita
Subprefeitura Itaquera



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina de Almeida, Subprefeito(a)**, em 09/03/2022, às 22:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050672597** e o código CRC **1FCE3041**.

Matéria DOCREC 605/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao IND 89/2021 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=391850>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão de Projetos e Obras

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-PE/CPO/SPO Nº 065401654

São Paulo, 15 de junho de 2022.

SUB-PE / CPO

Sr. Coordenador,

Temos a informar que quanto ao pedido da inicial (SEI 040820365) de tapa buraco, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Zeladoria - SGZ, constatamos que o serviço foi executado através da Ordem de Serviço n.º 5939463 em 15/06/2022.

Elaine Felizarda da Silva

Supervisora

SPO/SUB-PE



Elaine Felizarda da Silva

Supervisor(a)

Em 21/06/2022, às 10:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065401654** e o código CRC **FEE56736**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 065608165

São Paulo, 21 de junho de 2022.

SUB-PE/G

Sr. Subprefeito

Retornamos o presente com as informações descritas no SEI.065401654.

Eng.º Willian Bordin Cano

Coordenador de Projetos e Obras

SUB-PE



William Bordin Cano

Coordenador(a)

Em 21/06/2022, às 13:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065608165** e o código CRC **D30887A7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0000466-0

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 065697720

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao SEI 059855902 e 063067634, encaminhamos o presente com as informações prestadas pela Supervisão de Projetos e Obras conforme SEI 065401654, desta Subprefeitura.

Atenciosamente,



Flavio Ricardo Sol
Subprefeito(a)
Em 22/06/2022, às 12:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065697720** e o código CRC **018EAAD5**.



OF-SGP23 n. 166/2021 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia de Indicações apresentadas pelo Vereador Faria de Sá, solicitando providências junto à Secretaria Municipal das Subprefeituras, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e respeito.

MILTON LEITE
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Bruno Covas,
Prefeito do Município de São Paulo.

RAT/jcss.

Este documento contém assinatura digital



IND 120/2021 - Ver. FARIA DE SÁ (PP) - Operação tapa buraco

Palácio Anchieta Viaduto Jacaré, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.saopaulo.sp.leg.br



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à **Subprefeitura de Itaquera**, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Bairro: Vila Carmosina - CEP 08290-410.

10 de fevereiro de 2021

Sala das Sessões,
FARIA DE SÁ

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) FARIA DE SÁ, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Itaquera, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Operação tapa buraco

Local: Rua Victório Santim, 2627

Bairro: Vila Carmosina - CEP 08290-001.

10 de fevereiro de 2021

Sala das Sessões,
FARIA DE SÁ

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) FARIA DE SÁ, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Itaquera no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Bairro: Vila Regina – CEP: 08225-420

Sala das Sessões,
FARIA DE SÁ

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) FARIA DE SÁ, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura da Penha, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Bairro: Cangaíba- CEP 03721-020.

Sala das Sessões,
FARIA DE SÁ

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) FARIA DE SÁ, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Itaquera, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Bairro: Vila Medeiros - CEP 02216-070

Sala das Sessões,
FARIA DE SÁ

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) FARIA DE SÁ, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital