

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 068260507**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 628/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação da Vereadora Elaine do Quilombo Periférico, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Subprefeitura São Mateus e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a respeito de irregularidade em placa afixada para sinalizar obra pública, no bairro Vila Carrão.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

STELLA VERZOLLA TANGERINO

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Stella Verzolla Tangerino

Chefe de Gabinete

Em 09/08/2022, às 12:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068260507** e o código CRC **87DEF211**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Serviço de Expediente**

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2022/0001950-3**Informação SIURB/OBRAS-1001 Nº 066743590**

São Paulo, 08 de julho de 2022.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) / Vereadora Elaine do Quilombo Periférico**Assunto:** Irregularidade em placa de obra pública (sem valor da obra) - Ofício SGP-23 nº 628/2022. Indicação nº 67/2022**Local:** Rua Manuel da Silveira – Jardim Vila Carrão (SUB-SM / Zona Leste)**PRAZO: 11/07/2022****SIURB/OBRAS-1****SR. DIRETOR,**

Em vistoria, realizada em 07/07/2022, não foi encontrada placa de obra pública na rua em questão, conforme é apresentado no Relatório Fotográfico (doc. 066743557). Em conversa com o munícipe, que se apresentou como sendo o Sr. Lourivaldo Delfino, o mesmo informou que a referida placa da obra foi removida há algumas semanas, uma vez que a obra já havia sido concluída. Também informou que a obra em questão tratava-se da reforma de quadra esportiva, não constando, portanto, nas atribuições desta Divisão de Obras de Drenagem Urbana.

Pablo de Jesus Santos
Engenheiro Civil
SIURB/OBRAS-1



Pablo de Jesus Santos
Especialista em Desenvolvimento Urbano
Em 08/07/2022, às 17:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066743590** e o código CRC **B68106F2**.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

fts. 7



Assunto: Vistoria para verificação de irregularidade em placa de obra pública

Processo: 6010.2022/0001950-3

Informação: 066743557

Local: Rua Manuel da Silveira – Jardim Vila Carrão (SUB-SM / Zona Leste)

Interessados: Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) / Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

Vistoria: SIURB/OBRAS-1

Responsável: Eng. Pablo de Jesus Santos

Data: 07/07/2022




Foto 1 – Placa de identificação da Rua Manuel da Silveira na esquina com a Avenida Mariana de Sousa Guerra. Notar quadra esportiva reformada.



Foto 2 – Cruzamento da Avenida Mariana de Sousa Guerra e Rua Ana Balog Bakos vistoriada. Partir da Rua Manuel da Silveira.



Foto 3 – Vista da Rua Manuel da Silveira. Notar quadra esportiva reformada.



Foto 4 – Vista da Rua Manuel da Silveira. Notar quadra esportiva reformada.



Foto 5 – Cruzamento da Rua Maciel Aranha com a Rua Manuel da Silveira.




Foto 6 – Cruzamento da Rua Maciel Aranha com a Rua Manuel da Silveira.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

fts. 8

	Assunto: Vistoria para verificação de irregularidade em placa de obra pública	
	Processo: 6010.2022/0001950-3	Informação: 066743557
	Local: Rua Manuel da Silveira – Jardim Vila Carrão (SUB-SM / Zona Leste)	
	Interessados: Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) / Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.	
	Vistoria: SIURB/OBRAS-1	Responsável: Eng. Pablo de Jesus Santos
		Data: 07/07/2022



Foto 7 – Placa de identificação da Rua Machado Dutra.





Foto 8 – Cruzamento da Rua Machado Dutra com a Rua Manuel da Silveira.



Foto 9 – Cruzamento da Rua Gêmeos com a Rua Machado Dutra, visto pela Rua Manuel da Silveira.



Foto 10 – Placa de identificação da Rua Gêmeos.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2022/0001950-3**Encaminhamento SIURB/GAB Nº 068210495**

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Eliane do Quilombo Periférico**Ass.:** Ofício SGP-23 nº 628/2022. Indicação nº 67/2022 - Irregularidade da placa afixada para sinalizar obra pública, no bairro Vila Carrão, vez que não consta o valor da obra na placa.**PREF/ CASA CIVIL/ATL****Senhora Assessora**

Trata o presente de Ofício SGP-23 Nº628/2022 son nº 065727510 Irregularidade da placa afixada para sinalizar obra pública, no bairro Vila Carrão, vez que não consta o valor da obra na placa.

Restituo o presente com os esclarecimentos prestados por SIURB/OBRAS -1001 sob nº 066743590, em vistoria, realizada em 07/07/2022, não foi encontrada placa de obra pública na rua em questão, conforme é apresentado no Relatório Fotográfico (doc. 066743557). Em conversa com o munícipe, que se apresentou como sendo o Sr. Lourivaldo Delfino, o mesmo informou que a referida placa da obra foi removida há algumas semanas, uma vez que a obra já havia sido concluída. Também informou que a obra em questão tratava-se da reforma de quadra esportiva.

Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.

**Eduardo Olivatto**
Chefe de Gabinete

Em 02/08/2022, às 17:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068210495** e o código CRC **83C2E9CD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS

Unidade Técnica de Sistemas de Drenagem

Av. Ragueb Chohfi, 822, - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP - CEP 08375-000

Telefone: 2019-9454

PROCESSO 6010.2022/0001950-3

Encaminhamento SUB-SM/CPO/SPO/SD Nº 067312169

São Paulo, 19 de julho de 2022.

SUB-SM/CPO/SPO

Sr. Supervisor

Face ao solicitado, informo que foi executada reforma do campo de futebol do CDC Carrãozinho no local indicado e que foi instalada a placa corretamente e em conformidade com a legislação, sendo esta danificada e retirada do local por ato de grupos de vândalos em abril/2022, época da finalização das obras programadas para o local.



José Antônio Fernandes

Engenheiro(a)

Em 19/07/2022, às 12:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067312169** e o código CRC **F6D8CF0F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS

Gabinete do Subprefeito

Av. Ragueb Chohfi, 1400, - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP - CEP 08375-000

Telefone: 3397-1100

PROCESSO 6010.2022/0001950-3

Encaminhamento SUB-SM/G Nº 068113142

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. (a) Assessor (a),

Em atenção a inicial ofício CMSP 628/2022 (DOC Nº 065727510), segue para ciência as informações em Doc. SEI 066743557 , 066743590 e 067312169.

Atenciosamente,



Roberto Bernal

Subprefeito(a)

Em 01/08/2022, às 19:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068113142** e o código CRC **99F704E4**.