



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 109716337

Ref.: Ofício SGP-23 nº 555/2024

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana - SMSUB/SELIMP, a respeito da solicitação de revitalização da Alameda Santo Amaro, incluindo a repavimentação, limpeza regular e instalação de sinalização adequada.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e de consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Tatiana Robles Seferjan
Chefe de Gabinete
Em 04/09/2024, às 10:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109716337** e o código CRC **A1253711**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana**

Rua Libero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2024/0003340-2**Informação SMSUB/SELIMP/DOSILU Nº 109508164**

São Paulo, 28 de agosto de 2024.

SMSUB/SELIMP**Senhor Secretário,**

Trata-se o presente de ofício encaminhado pela Câmara Municipal de São Paulo, com indicação do Vereador André Santos (106863871), solicitando ações necessárias para a recuperação da infraestrutura da Alameda Santo Amaro, incluindo a repavimentação, a limpeza regular e a instalação de sinalização adequada, visando melhor circulação e a segurança no local.

Informamos que estivemos em vistoria no local e mediante vistoria foi realizamos um mutirão com serviços de competência da SELIMP no dia 02/07/2024, conforme relatório fotográfico (109505819).

Os serviços realizados foram:

- Capina, raspagem e pintura de guias e sarjetas;
- Varrição e coleta de varrição e volumoso;

Ressaltamos que o local possui varrição com frequência diária e coleta programada de grandes objetos (catagulho) com frequência mensal.


**Barbara Dionisio**
Diretor(a) I

Em 28/08/2024, às 17:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109508164** e o código CRC **79F36559**.



fls. 3



Al. Santo Amaro, 290 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-000, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C


55°F

2024-07-02(ter.) 07:29(AM)

Relatório Fotográfico Multirres (109505819) - S/N: 16010.2024.0003340-2 - pg. 3



fls. 4



Al. Santo Amaro, 290 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-000, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil




13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:30(AM)

Relatório Fotográfico 441736 (109503819) - 5616010.2024/000540/21 pg. 4



Al. Santo Amaro, 294 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-000, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:29(AM)

Relatório Fotográfico Multirraio (109505819) - 5216010.2024.00033-10-2 - pg. 5



Al. Santo Amaro, 343 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-001, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:27(AM)

Relatório Fotográfico Multirraio (109505819) - 5616010.2024.0003340-2 - pg. 6



Al. Santo Amaro, 343 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-001, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:27(AM)

Relatório Fotográfico Multirraio (109505819) - 16010.2024.0003340-2 - pg. 7



Alameda Santo Amaro, 370 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-001, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil




13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:26(AM)

Relatório Fotográfico Multirraio (109505819) - SPC 16010.2024/0003340-2 - pg. 8



Al. Santo Amaro, 290 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-000, Brasil


Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C
55°F

2024-07-02(ter.) 07:35(AM)

Relatório Fotográfico Mutirão (109505819) - 5616010.2024.0008340-2 - pg. 9



Al. Santo Amaro, 290 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04745-000, Brasil

Santo Amaro
São Paulo
Brasil



13°C

55°F

2024-07-02(ter.) 07:35(AM)

Relatório Fotográfico Mutirão (109365819) - SPC 6010.2024/0002340-2 - 1pg 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Secretaria Executiva de Limpeza Urbana

Rua Líbero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2024/0003340-2

Informação SMSUB/SELIMP Nº 109583399

São Paulo, 29 de agosto de 2024.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(ª). Chefe de Gabinete,

Em atenção a solicitação contida no Encaminhamento 106879770, restituímos o presente com as devidas providências por parte da Assessoria Técnica desta Secretaria Executiva, conforme explicitado no Encaminhamento 109508164.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e distinta consideração.



Osmario Ferreira da Silva
Secretario(a) Executivo(a) Adjunto(a)
Em 30/08/2024, às 14:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109583399** e o código CRC **B51B1289**.