



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 112304884

Ref.: Ofício SGP-23 nº 711/2024

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 206/2024, de autoria do Vereador Sidney Cruz, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, a respeito da troca do poste localizado na Rua Soldado Jose Lino do Nascimento, 301 - Jardim Somara, que caiu em cima do muro de uma residência.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Tatiana Robles Seferjan
Chefe de Gabinete
Em 23/10/2024, às 19:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112304884** e o código CRC **C006B0E9**.

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Operação e Fiscalização**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2024/0004071-9**Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 111771664**

São Paulo, 03 de outubro de 2024.

Processo SEI nº 6010.2024/0004071-9**Referência: Ofício 111363408****Assunto: Substituição de Poste - Rua Sd Jose Lino Do Nascimento 301.****À PREF/CASA CIVIL****Prezado (a)**

Em atenção a solicitação de substituição de poste na Rua Soldado Jose Lino do Nascimento, 301 - Jardim Somara, Sao Paulo - SP, 04845-050 que caiu em cima do muro de uma residência - restituímos o presente, informando que o referido assunto, não é demanda da Iluminação Pública.

A movimentação ou qualquer outro serviço nos postes de concreto, bem como no cabeamento da rede de energia elétrica, é de responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica ENEL, para qual a solicitação deverá ser encaminhada.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**Marco Antonio do Nascimento Santos**
Assistente Técnico de Gestão

Em 03/10/2024, às 16:37.

**Gilberto Rosa**
Assistente Técnico de Gestão

Em 04/10/2024, às 16:47.

**Mauricio Nastari**
Gerente

Em 04/10/2024, às 17:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111771664** e o código CRC **8FB1B5F5**.

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2024/0004071-9**Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEEXEC Nº 112001094****INTERESSADOS:** Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Sidney Cruz**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 711/2024 - Indicação nº 206/2024. S olicitação de providências junto à Enel para viabilizar a troca do poste localizado na Rua Soldado Jose Lino do Nascimento, 301 - Jardim Somara, que caiu em cima do muro de uma residência.**À PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (111395536), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (111771664).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



Roberto Chikusa
Secretário(a) Executivo
Em 11/10/2024, às 11:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112001094** e o código CRC **84CF6A40**.