



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 119522281

Ref.: Ofício SGP-23 nº 17/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana, vinculado à Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB/DZU, a respeito da solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Euzébio Mário da Silva, Parque Bristol.

Na oportunidade, renovo a esta Presidência protestos de apreço e de consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos

Chefia de Gabinete

Em 12/02/2025, às 23:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119522281** e o código CRC **B78773E3**.

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mais

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207272

Relatado Em: 10/02/25 16:51

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/02/25 16:51

Dias:

Subprefeitura: IP

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
RUA EUZÉBIO MÁRIO DA SILVA Nº 311 - PARQUE BRISTOL

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Número: 311

Distrito: SACOMA

CEP: 04193055

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346710

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

TAPA BURACO

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:

Início Efetivo:

Término Previsto:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta:

Unidade SLA de Resposta:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Padrão):

Unidade SLA de Execução:

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 10/02/25 16:51

Modificado Em: 10/02/25 16:51

Modificado Por: D812377

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207272

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207272 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 16:51, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207314

Relatado Em: 10/02/25 16:59

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:
PRAÇA ZILDA BELLI COSTA Nº 202 - PARQUE BRISTOL

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Contrato:

Prioridade:

Contratada:

Plano de Trabalho:

Nº Referência:

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável:

Ativo Viário: 11346710

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Autoriz. Estend.?

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207314

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207314 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 16:59, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207356

Relatado Em: 10/02/25 17:05

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

RUA EUZÉBIO MÁRIO DA SILVA Nº 124 - PARQUE BRISTOL

OBS.: TAPA BURACO COM CONCORDÂNCIA

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346710

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207356

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207356 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 17:05, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207392

Relatado Em: 10/02/25 17:10

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

RUA EUZÉBIO MÁRIO DA SILVA Nº 19 - PARQUE BRISTOL

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11437136

157233

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207392

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207392 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 17:10, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207405

Relatado Em: 10/02/25 17:15

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

PRAÇA ZILDA BELLI COSTA Nº 417 - PARQUE BRISTOL

OBS.: TAPA BURACO COM CONCORDÂNCIA

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346703

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207405

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207405 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 17:15, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11205238

Relatado Em: 10/02/25 12:44

Relatado Por: D597985

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

Solicitamos serviço tapa buraco no endereço: Rua Euzébio Mário da Silva, altura do numero 101 (109 da Praça Zilda Belli Costa) , Parque Bristol

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346708

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11205238

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11205238 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 12:44, Por: Maria Cristina Novo de Campos Mendes)



2 | OS TAPA BURACO Origem: 11205238 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 12:44, Por: Maria Cristina Novo de Campos Mendes)



3 | OS TAPA BURACO Origem: 11205238 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 12:44, Por: Maria Cristina Novo de Campos Mendes)



4 | OS TAPA BURACO Origem: 11205238 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 17:47, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207601

Relatado Em: 10/02/25 17:54

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

RUA EUZEBIO MARIO DA SILVA Nº 525 - PARQUE BRISTOL

OBS.: TAPA BURACO COM CONCORDÂNCIA

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346701

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207601

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207601 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 17:54, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Empréstimos

Fotos

Registros

TAPA BURACO

Ordem de Serviço: 11207652

Relatado Em: 10/02/25 18:18

Relatado Por: D812377

Status: NOVO

Data do Status: 10/0:

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

DEMANDA JURÍDICO:

RUA EUZEBIO MARIO DA SILVA Nº 345 - PARQUE BRISTOL

OBS.: TAPA BURACO COM CONCORDÂNCIA

Logradouro: R. EUZEBIO MARIO DA SILVA

Bairro: PARQUE BRISTOL

Orientações:

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114

TAPA BURACO

Prioridade:

Plano de Trabalho:

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11346710

R EUZEBIO MARIO DA SILVA

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Autoriz. Estend.?

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto:

Início Efetivo:

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo:

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Notificações

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 11207652

1 | OS TAPA BURACO Origem: 11207652 - (Foto Capturada Em: 10/02/25 18:18, Por: Marta Aparecida Dias Reimberg)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS**

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000078-6**Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 119511227**

À

PREF/CASA CIVIL/ATL**Sr. (a) Chefe de Gabinete**

Assunto: Ofício SGP-23 nº 17/2025 - Indicação nº 17/25. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Euzébio Mário da Silva, Parque Bristol.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 118227369, vimos pelo presente informar que o serviço de tapa-buracos será realizado na via relatada no ofício SGP- SGP-23 nº 17/2025 - Indicação nº 17/25, por meio das Ordens de Serviço nº 11207272 (documentos SEI nºs 119510901 e 119510910), 11207314 (documentos SEI nºs 119510925 e 119510932), 11207356 (documentos SEI nºs 119510957 e 119510965), 11207392 (documentos SEI nºs 119511024 e 119511054), 11207405 (documentos SEI nºs 119511103 e 119511126), 11205238 (documentos SEI nºs 119511155 e 119511166), 11207601 (documentos SEI nºs 119511181 e 119511188) e 11207652 (documentos SEI nºs 119511204 e 119511217).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO**Diretor de Departamento****SMSUB/DZU**

Alexandre Henrique Romero
Diretor(a) de Departamento
Em 10/02/2025, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119511227** e o código CRC **F841C9E4**.
