



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 144793344

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1263/2025

Prezado Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção à Indicação nº 480/2025, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pela Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá (SUB-PJ) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), acerca do pedido de tapa-buraco na Rua Olímpio Tomás Fernandes, do nº 1754 até o nº 201 A.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS
Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil
(documento assinado e datado digitalmente)

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 02/12/2025, às 20:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144793344** e o código CRC **025916BE**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67 - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP
Telefone: 3973-2621

PROCESSO 6010.2025/0002798-6

Encaminhamento SUB-PJ/CPO Nº 142640340

São Paulo, 16 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de tapa buraco na R. Olímpio Tomás Fernandes, trecho entre os números 201 A e 1754.

SUB-PJ/Chefia de Gabinete

Sr. Chefe de Gabinete,

Em consulta à Unidade de Cadastro, foi informado que o trecho entre os números 201 A e 1754 da Rua Olímpio Tomás Fernandes é viela não oficial, conforme documentos 142632885, 142633012, 142633152 e 142633261. Sendo assim, o atendimento à solicitação do Departamento de Zeladoria Urbana da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB/DZU), quanto a implantação de drenagem, é inviável.

Restituímos para encaminhamento diretamente à Assessoria Técnica e Legislativa (ATL), conforme orientação daquele órgão.



George Freire dos Santos
Coordenador(a) V

Em 16/09/2025, às 19:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142640340** e o código CRC **3CBC0F84**.




R. Olímpio Tomás Fernandes, 201 - Piqueri



- R. Olímpio Tomás Fernandes, 201 - Piqueri, São Paulo - SP, 02912-080
- F7VP+GG Piqueri, São Paulo - SP
- Sugerir uma edição em R. Olímpio Tomás Fernandes, 201 - Piqueri
- Adicionar um lugar que está faltando
- Adicione sua empresa
- Adicionar marcador
- Suas atividades no Google Maps

Fotos




Documento (142632885)

SEI 6010.2025/0002798-6 / pg. 4

CDC Vila Itaiú

Google Maps





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ CHEFIA DE GABINETE

Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67 - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP
Telefone: 3973-2511

PROCESSO 6010.2025/0002798-6

Encaminhamento SUB-PJ/CG Nº 142705649

São Paulo, 17 de setembro de 2025.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Com meus cordiais cumprimentos, restituo o presente com a informação desta Subprefeitura contida em SEI 142640340.



**Fabio Luis Barbosa
Chefe de Gabinete**

Em 17/09/2025, às 11:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142705649** e o código CRC **BDCA844D**.



















Ordem de Serviço SGZ

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

R. Olímpio Tomás Fernandes, 252 - Piqueri, São Paulo - SP, 02912-080	Logradouro: R. OLIMPIO TOMAS FERNANDES Bairro: PIQUERI Orientações:	Número: 252 Distrito: PIRITUBA CEP: 02912080
Ação de Zeladoria: Demandante Selimp: Atende Requisitos: Sistema Solicitante:		

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

 Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1114	TAPA BURACO	Contrato:	
Estende o uso da classificação INATIVA:		Contratada:	
Prioridade:		Nº Referência:	
Plano de Tarefa:		Gestor Responsável:	
Versão do Plano de Tarefa:		Autoriz. Estend.?	☐
Ativo:			

11/09/2025, 16:12

Ordem de Serviço SGZ

fls. 18

Extensão da Via (M):

Ativo Viário: 11450978 077252

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 11/09/25 15:56 Modificado Em: 11/09/25 15:56 Modificado Por: D944099

Notificações

11/09/2025 16:07

Alerta de velocidade do vento no distrito PENHA

11/09/2025 16:07

Alerta de velocidade do vento no distrito CANGAIBA

11/09/2025 16:05

Alerta de velocidade do vento no distrito VILA MARIA

11/09/2025 16:05

Alerta de velocidade do vento no distrito JACANA

11/09/2025 16:05

Alerta de velocidade do vento no distrito VILA MEDEIROS

11/09/2025 16:05

Alerta de velocidade do vento no distrito PONTE RASA

11/09/2025 15:57

11/09/2025, 16:13

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO - 13930376

1 | OS TAPA BURACO Origem: 13930376 - (Foto Capturada Em: 11/09/25 15:56, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002798-6

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 142411825

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

Assunto: Ofício SGP-23 nº 1263/2025 - Indicação nº 480/2025. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Olímpio Tomás Fernandes, do nº 1754 até o nº 201 A - Piqueri.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 141980930, vimos pelo presente informar que boa parte da Rua Olímpio Tomás Fernandes, não possui sistema de drenagem (sarjeta e calçada) (doc. SEI nº 142411522), não tendo, desta forma, este Departamento de Zeladoria Urbana como realizar o serviço de tapa buracos.

Sendo assim, sugerimos o encaminhamento do presente processo para a Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá e SMSUB/ATOS, para verificar a possibilidade realização de obras de drenagem na via.

Sugerimos ainda, o encaminhamento do presente processo para SMSUB/CONVIAS, já que na inspeção realizada no local verificou-se a existência de diversos buracos próximos aos PV's da empresa SABESP (doc. SEI nº 142411522).

Outrossim, no trecho da Rua Olímpio Tomás Fernandes que possui sistema de drenagem será realizado o serviço de tapa buracos por meio da ordem de serviço 13930376 (doc. SEI nº 142411697).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

**Assessor IV
SMSUB/DZU**

De acordo.

**SERGIO AUGUSTO THOMAZ
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU**



**Nilton Chagas
Assessor(a) IV**
Em 11/09/2025, às 16:22.



**Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento**
Em 12/09/2025, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142411825** e o código
CRC **95F210B7**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DEPARTAMENTO DE CONTROLE E USO DAS VIAS PÚBLICAS

R. São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0002798-6

Encaminhamento SMSUB/CONVIAS Nº 144299153

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr(a). Responsável,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao quanto solicitado pelo **Encaminhamento** 142492463, pelo qual tomamos conhecimento do contido no Ofício SGP-23 nº 1263/2025 - Indicação nº 480/25 (141444884), servimo-nos do presente para informar o que segue:

Como é sabido, o **CONVIAS** - Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas, nos termos da **Lei Municipal nº 13.614, de 02 de julho de 2003**, é o órgão competente para outorgar o **TPU** - *Termo de Permissão de Uso* para a implantação e instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, a título de exemplo, dentre os quais se incluem obras executadas por concessionárias como a SABESP, a COMGÁS e empresas de telecomunicações.

Posto isso, com o objetivo de esclarecer os fatos que originaram o presente processo, este Departamento realizou pesquisa minuciosa no sistema interno e auto declaratório **GEOINFRA** - *Sistema de Gestão de Infraestrutura Urbana*, instituído pelo Decreto Municipal nº 59.108/2019. Verificou-se que, para o endereço informado, especificamente na altura numérica indicada, não há registro de intervenções cadastradas por concessionárias ou permissionárias no referido sistema.

Todavia, após vistoria realizada no local, identificamos que há somente dois

pontos que são de responsabilidade da Sabesp: poços de visita e solapamentos (evidenciados no Relatório Fotográfico 14429809), motivo pelo qual solicitamos a urgência no que tange à readequação dos locais.

À vista disso, considerando as informações prestadas, restituímos o presente para o que mais se fizer pertinente.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

São Paulo, 14 de outubro de 2025.

Bárbara de Almeida Coelho

CONVIAS -

Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas



Bárbara de Almeida Coelho
Diretor(a) de Departamento Técnico
Em 15/10/2025, às 10:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144299153** e o código CRC **2A072681**.









PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0002798-6

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 144421133

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Souza

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1263/2025 - Indicação nº 480/2025. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Olímpio Tomás Fernandes, do nº 1754 até o nº 201 A - Piqueri.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente ao serviço de tapa-buraco na Rua Olímpio Tomás Fernandes, e considerando a manifestação exarada pelo Departamento de Controle e Uso das Vias Públicas (SMSUB/CONVIAS), restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)

Em 17/10/2025, às 18:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144421133** e o código CRC **C6D3A5D3**.

