



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 1148282050

Ref.: Ofícios SGP-23 nºs 1382/2025, 1383/2025, 1384/2025, 1385/2025, 1386/2025 e 1450/2025

Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção aos Ofícios acima referenciados, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e pela Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia (SUB-FB), acerca dos pedidos de tapa-buraco e manutenção na Rua Encruzilhada do Sul.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Secretária Adjunta em exercício

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 19/12/2025, às 19:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148282050** e o código CRC **2EF9A29B**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0003092-8

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 143371031

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr.(a) Assessor (a)

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 142803024, vimos pelo presente informar que, este Departamento de Zeladoria Urbana realizou o serviço de "Tapa-buracos", no endereço: R. Encruzilhada do Sul - Jardim Paulistano (Zona Norte), nas alturas numéricas 670 e 946, conforme fotos disponíveis no Sistema SGZ e encartadas no Doc. SEI 143370478.

Outrossim, para as solicitações constante no Doc. SEI 142422876 e 142422965, após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Zeladoria - SGZ, conforme registro fotográfico Doc. SEI 143370956, verificou-se a necessidade de restauração da sarjeta antes do reparo do asfalto, em conformidade com o artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 42.239 de 1º de agosto de 2002, que transfere das Secretarias Municipais para as Subprefeituras os procedimentos de construção, reforma e manutenção de galerias tubulares, poços de visita e de drenagem superficial, como guias, sarjetas e sarjetões. Posto isso, sugerimos o encaminhamento à Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia realize uma análise técnica a fim de avaliar a necessidade de conserto da sarjeta e, posteriormente, encaminhe o processo, com a Ordem de Serviço executada, para o Departamento de Zeladoria Urbana para que seja realizada a reposição asfáltica.

Ademais, para as solicitações constantes no Doc. SEI 142422463 e 142422777, sugerimos o encaminhamento do presente ao Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas - SMSUB/CONVIAS, e salientamos que é imprescindível que a permissionária realize uma vistoria técnica no local, em conformidade com o previsto na Lei nº 13.614 de 02 de julho de 2003 e pelo Decreto nº 59.108 de 26 de novembro de 2019, que estabelecem as diretrizes para utilização da via pública para implantação e instalação de equipamento de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, outorgando a responsabilidade de serviços e obras que porventura executar, devendo, por competência legal realizar o reparo asfáltico.

Por fim, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os

protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Bruna B. Soares Santos
Diretor(a) I
SMSUB/DZU

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Sergio Augusto Thomaz
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Bruna Barbosa Soares Santos
Diretor(a)
Em 29/09/2025, às 13:14.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 29/09/2025, às 16:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143371031** e o código
CRC **28E478D8**.













OS: 13831227
Data: 06/09/2025 09:26
Coordenadas: -23.46174, -46.70428
Precisao em metros: 7.00;
Logradouro: R. Porto Nacional, 4b - Vila Siqueira (Zona Norte)



OS: 13830984

Data: 06/09/2025 09:25

Coordenadas: -23.46335, -46.70284

Precisao em metros: 4.08;

Logradouro: R. Encruzilhada do Sul, 179 - Jardim Paulistano (Zona Norte)



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DEPARTAMENTO DE CONTROLE E USO DAS VIAS PÚBLICAS

R. São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0003092-8

Encaminhamento SMSUB/CONVIAS Nº 144047810

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr(a). Responsável,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao quanto solicitado pelo **Encaminhamento 143873674**, pelo qual tomamos conhecimento do contido no Ofício SGP-23 nº 1382/2025 - Indicação nº 558/25 (142422463), servimo-nos do presente para informar o que segue:

Como é sabido, o **CONVIAS** - Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas, nos termos da **Lei Municipal nº 13.614, de 02 de julho de 2003**, é o órgão competente para outorgar o **TPU** - *Termo de Permissão de Uso* para a implantação e instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, a título de exemplo, dentre os quais se incluem obras executadas por concessionárias como a SABESP, a COMGÁS e empresas de telecomunicações.

Posto isso, com o objetivo de esclarecer os fatos que originaram o presente processo, este Departamento realizou pesquisa minuciosa no sistema interno e auto declaratório **GEOINFRA** - *Sistema de Gestão de Infraestrutura Urbana*, instituído pelo Decreto Municipal nº 59.108/2019. Verificou-se que, para o endereço informado, especificamente na altura numérica indicada, não há registro de intervenções cadastradas por concessionárias ou permissionárias no referido sistema.

Todavia, após vistoria realizada no local, constatou-se que o poço de visita é de

responsabilidade da Sabesp, motivo pelo qual solicitamos a imediata readequação do local.

À vista disso, considerando as informações prestadas, restituímos o presente para o que mais se fizer pertinente.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

São Paulo, 09 de outubro de 2025.

Bárbara de Almeida Coelho

CONVIAS -

Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas



Bárbara de Almeida Coelho
Diretor(a) de Departamento Técnico
 Em 09/10/2025, às 17:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144047810** e o código CRC **5CEFCDOA**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003092-8

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 146054488

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadores André Souza (suplente) e André Santos

ASSUNTO: Ofícios SGP-23 nºs 1382/2025, 1383/2025, 1384/2025, 1385/2025, 1386/2025 e 1450/2025 - Indicações nºs 558/2025, 559/2025, 560/2025, 561/2025, 562/2025 e 590/2025. Solicitações de tapa-buraco e manutenção da via na Rua Encruzilhada do Sul, nºs 31, 72, 410, 670, 194 e 948 - Jardim Paulistano.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor Procurador,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente aos serviços de tapa-buraco supracitados, e considerando as manifestações exaradas pelo Departamento de Zeladoria Urbana - SMSUB/DZU/GAB (SEI 143371031), e pelo Departamento de Controle e Uso das Vias Públicas - SMSUB/CONVIAS (SEI 144047810), restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

CINTIA GRECOV PERES

*Chefe de Gabinete
SMSUB*



**Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete**

Em 13/11/2025, às 12:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146054488** e o código CRC **A879C797**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Avenida João Marcelino Branco - Bairro Vila dos Andrades - São Paulo/SP
Telefone: 11 3981-5042

PROCESSO 6010.2025/0003092-8

Informação SUB-FB/CMIU/STM Nº 147704507

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

SUB-FB/CPO

Senhor Coordenador,

Temos a informar que a solicitação de manutenção das sarjetas que compete à esta supervisão foi atendida pelas OS nº 13918479/ 14184545/ 13767455/ 13365708/ 12973794, encerrada em 18/11/2025, conforme evidenciado pelo relatório fotográfico **SEI nº 146202002**. Posteriormente, conforme procedimento, solicitamos através do sistema SGZ a concordância asfáltica no local, com tempo de cura do concreto a partir de 12/11/2025.

Sugerimos o encaminhamento do presente ao **Departamento de Zeladoria Urbana - DZU** para análise e manifestação quanto à concordância e posterior resposta ao solicitante, uma vez que não temos nada mais a tratar por esta supervisão.

Atenciosamente



PATRICIA VIEIRA MARTINS
Supervisor(a)

Em 15/12/2025, às 15:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **147704507** e o código CRC **79C6E9FC**.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OSs.: 14184545 / 13918479 / 13767455 / 13365708 / 13365708 / 12973794

- REFORMA DE SARJETAS

RUA ENCRUZILHADA DO SUL NºS.: 31, 72, 194, 410, 948

PROC. SEI Nº. 6010.2025/0003092-8











19 de nov. de 2025 04:25:54
Vila Siqueira
São Paulo





19 de nov. de 2025 06:01:30
23 Rua Encruzilhada do Sul
Jardim Paulistano (Zona Norte)
São Paulo




19 de nov. de 2025 00:22:25
23,4636S 46,7013W
31 Rua Encruzilhada do Sul
Rua Encruzilhada do Sul
Leandro William



19 de nov. de 2025 03:14:04
21 Rua Encruzilhada do Sul
Jardim Paulistano (Zona Norte)
São Paulo

POTENZA
ENGENHARIA



192 Rua Joaquim de Sousa Brito
Vila Itaberaba
São Paulo
20 de nov. de 2025 11:52:31
Técnica Ana Clara





Anexo - Serviço executado (SGZ) (143046403)

SEI 6010.2025/0003092-8 / pg. 29

19 de nov. de 2025 01:07:43
23,4616S 46,7042W
424 Rua Encruzilhada do Sul
Rua Encruzilhada do Sul
Leandro William



19 de nov. de 2025 07:47:36
424 Rua Encruzilhada do Sul
Vila Isabel
São Paulo



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA**

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0003092-8

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 148049083

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr.(a) Assessor (a)

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no Doc. SEI 148000044, vimos pelo presente informar que este Departamento de Zeladoria Urbana, realizou o serviço de reposição asfáltica (concordância) após a reconstrução da sarjeta, conforme fotos disponíveis no Sistema SGZ encartadas no Doc. SEI 148046403.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Bruna B. Soares Santos

Diretor(a) I

SMSUB/DZU

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Sergio Augusto Thomaz
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Bruna Barbosa Soares Santos

Diretor (a)

Em 16/12/2025, às 11:04.



Sergio Augusto Thomaz

Diretor(a) de Departamento

Em 19/12/2025, às 17:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148049083** e o código
CRC **61661B70**.
