



INDICAÇÃO

Prezado Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, trazemos **INDICAÇÕES** a partir de questionamentos de munícipes e imagens (anexos a este expediente) a respeito da segurança viária na Av. Adolfo Pinheiro, altura do Nº 684. CONSIDERANDO:

(a) Relatos recebidos por esse gabinete apontam que há uma faixa exclusiva de ônibus de alto fluxo há um Poço de Visita (PV) e uma tampa de manutenção que vem afundando, e o ruído causado pela passagem dos ônibus tem se intensificado;

(b) Que este gabinete já encaminhou a [IND 237/2026](#) para a SPTrans, recebemos [retorno](#) informando que a manutenção é de responsabilidade da SABESP;

(c) Relatos de moradores sobre que a faixa foi recapeada, porém a saliência não recebeu manutenção; há grande preocupação, pois aparentemente existe risco de ocorrência de acidentes.

Diante do exposto, **INDICAMOS** avaliação técnica e/ou acionamento dos órgãos competentes para manutenção da saliência e/ou outras soluções cabíveis na avenida para a segurança dos veículos.

Aguardamos retorno com as providências necessárias, renovando nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

NABIL BONDUKI
VEREADOR

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Manutenção de faixa de ônibus em Santo Amaro
Aos Cuidados da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e
SABESP

Local: Av. Adolfo Pinheiro, altura do Nº 684

Bairro:

22 de maio de 2026

Sala das Sessões,

Este documento contém assinatura digital



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

NABIL BONDUKI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) NABIL BONDUKI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital