





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO /2010



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à ILUME – Departamento de Iluminação Pública, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:


Assunto: Manutenção da rede de iluminação, em toda extensão da via.

Local: Av. Cangaíba – Cangaíba – SPPE /ZL

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2010.


Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

Cib/MA





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 0080/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Manutenção da rede de iluminação pública. Local: Avenida Cangaíba, em toda sua extensão. Bairro: Cangaíba. Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 02-02-2010. (a) Chico Macena. " Eu, **WILLIAM DI GIORGE** Assistente Parlamentar , extraí esta cópia fielmente do original.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2010. Confere: **MEIRE KAIRALLA** Assistente Parlamentar .

Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,


JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo


ÂNGELA BORIM ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

Visto, , Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 0436/2010

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 0080/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

15 - DOCREC
15- 01496/2010

OF. SGP-23


nº 0436/2010


São Paulo, 12 de fevereiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 0080/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente



A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

M
JCSS/mk.

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 05/04/2010 09:27 126834

Regina Zolner 02

Jose
JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado do Setor II
R.F. 468.961.500
01/03/10



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

TID 5537543

Tolice
Paulo
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961/500
01/03/10

IND 0080/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Manutenção da rede de iluminação pública. Local: Avenida Cangaíba, em toda sua extensão. Bairro: Cangaíba. Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 02-02-2010. (a) Chico Macena. " Eu, **WILLIAM DI GIORGE** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 05 de fevereiro de 2010. Confere: **MEIRE KAIRALLA** Assistente Parlamentar

Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,
JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo
Visto, , Secretária de Apoio
Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

WIKI

PARA AS PROVIDÊNCIAS.

JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Sator II
RF. 468.961.500

01/03/10

Ilume 3

Sr Diretor de Divisão Técnica
SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

JOAO TENNA V. G. FERRONI
RF. 468.961.500-1
Encarregado de Sator II
03/03/10

ILUME 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue

Carimbo / Rubrica Juliana Fariase
Assistente Técnico II Ilume 3
RF. 755.128.2

Ilume 3

Sr Diretor de Divisão

A via esta cadastrada com a OSAR 10/00391 para futura
remodelação de IP.


22/03/10

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.102

ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.100



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**



70/02

01/03/10
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor
RF 468.961.500

IND 0081/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Implantação de ponto de iluminação pública defronte à Igreja Bom Jesus do Cangaíba. Local: Avenida Cangaíba, defronte ao nº 2380. Bairro: Cangaíba. Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2010. (a) **NATALINI.** OFICIE-SE, 02-02-2010. (a) Chico Macena." Eu, **WILLIAM DI GIORGE** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 05 de fevereiro de 2010. Confere: **MEIRE KAIRALLA** Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, **JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS** Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, **ÂNGELA BORDIN ANDREONI** Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

UNITE /
POR AS PROVIDÊNCIAS.

JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.530

11/03/10

Engº Zukie
SEQUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

JOÃO TERRA B.C. PERRONI
RF. 75.056-1
Encarregado de Setor II

11/03/10

Ilmo Sr. Diretor:

A altura do nº 2380 da Av. Canjuíba, assim
como o entorno da Igreja encontram-se ilu-
minadas com Unidades SP-1.

Sugerimos remodelar as duas Unidades de fronteira
a igreja, uma vez que a Av. Canjuíba nos
deixou, assim como as ^{volúmen} Unidades do entorno já
encontram-se remodeladas.

11/03/10

Zukie

UNITE
Engº Eletricista
T.A. 5

Seque fl 03
em 24/3/10

JOÃO TERRA B.C. PERRONI
RF. 75.056-1
Encarregado de Setor II



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 03

Do Ofício 436/2010 – TID 5537543

em 23/03/2010

ELZA MARQUES DA SILVA TINELLA
Assistente II
RF. 755.342.1.00

ILUME G

SENHOR ASSESSOR TECNICO.

O presente trata de pedido do Vereador Natalini, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.

Os serviços de manutenção foram executados conforme relato de Ilume 31 – Agrupamento de Fiscalização as folhas nº 02 .

23/03/2010
Paulo Candura
ENG.º PAULO CANDURA

Respondendo pela Divisão
ILUME 3

A

CAMARA MUNICIPAL

VEREADOR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

30/03/2010
Nelson da Silva Teixeira
NELSON DA SILVA TEIXEIRA
Assessor Técnico
ILUME G

et

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.436 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 00080 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01496 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 09/04/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5537543

RESPOSTA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORAM EXECUTADOS.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____