




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO /2010

09 - IND
09- 01267/2010

9

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto a ILUME, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:


Assunto: Iluminação

Local: Praça São Francisco de Assis entre a rua Eduardo de Sá (cep 04385-050) e rua Soares Passos (cep 04386-070)

Bairro: Jardim Itacolomi/ SPAD – ZS

Sala das Sessões, 24 de maio de 2010.

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP



Ev/mun e-mail



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 1267/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública – ILUME, solicitando
providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Iluminação. Local: Praça São Francisco de Assis, entre as
ruas Eduardo de Sá e Soares Passos. Bairro: Jardim Itacolomi. Sala
das Sessões, 26 de maio de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 26-05-

2010. (a) Dalton Silvano." Eu, 
RAFAEL NASCIMENTO BARRETO
Técnico Administrativo, extraí esta
cópia fielmente do original. São Paulo, 28 de maio de 2010. Confere:


PEDRO A. ASSUNÇÃO
Assistente Parlamentar

Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Visto,


ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de

Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 1851/2010

São Paulo, 1º de junho de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 1267/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/chll.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

*EXCC
VISTORIA*

Ar. (5)

*AD
290 002
290 206
aux. III S*

OF. SGP-23

nº 1851/2010

São Paulo, 1º de junho de 2010.

15 - DOCREC
15- 03226/2010


Senhor Diretor,

Adair

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 1267/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente



A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

u
JCSS/chll.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 6073153

Alta, 02

nmv
JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.981.500

10/06/10

IND 1267/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública – ILUME, solicitando
providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Iluminação. Local: Praça São Francisco de Assis, entre as
ruas Eduardo de Sá e Soares Passos. Bairro: Jardim Itacolomi. Sala
das Sessões, 26 de maio de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 26-05-

2010. (a) Dalton Silvano." Eu, *Rafael N. Barreto*
RAFAEL NASCIMENTO BARRETO
Técnico Administrativo, extraí esta
cópia fielmente do original. São Paulo, 28 de maio de 2010. Confere:

Pedro A. Assunção
PEDRO A. ASSUNÇÃO
Assistente Parlamentar . Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,
João Cristino Souza Santos
JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto, *Ângela Bordin Andreoni*
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo , Secretária de
Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

RECEBUEMOS
2010 06 02
1267/2010

Nome /

Nome
JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 483.961.510

10/06/10

Eng.º Odair

SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

EDUARDO HENRIQUES ANDRADE

Encarregado de Setor

RF: 783.522.1 16/06/10



segue fl 03
em 20/08/10

EDUARDO HENRIQUES ANDRADE

Encarregado de Setor

RF: 783.522.1





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n° 03

d. *Lid* n° 6073159 em 20/07/10 (a) *Qn*

EDUARDO HENRIQUES ANDRADE

Encarregado de Setor

RF: 783.522.1

ILUME 1

Sr. Diretor

Conforme vistoria realizada pela Enerconsult em 06/07/10, informamos que o logradouro encontra-se iluminado com unidades de IP do tipo US-7,5-100S-2x18 (05 unidades) e US-5,0-100S-2x18 (03 unidades).

Solicitamos o envio do presente ao ILUME 3 para verificação quanto a manutenção.

[Signature]
Eng° Odair Martins
Ilume 11
RF 597.888.2.00

Ilume 3

**SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS**

em 20/07/10

EDUARDO HENRIQUES ANDRADE


Encarregado de Setor

RF: 783.522.1

[Signature]

~~Recibo Soggy rinto~~
~~10/08/10~~
~~RF-747.000.000~~

Soggy Hs. 04.05
com 10/08/10



RECEBIMOS
DE VOS

21/02/10
RF-755.204.500
ENSSINHO NO
ESSON OSMAH DE PULA

Obsessão prossegura

A IZUME 3

Carimbo
Rubrica
Assistente
RF-755.128.2

10/08/10

De ordem do Sr. Diretor da Divisão, segue para prosseguimento.

ILUME-31

Vicente Goulart da Silva Junior

De: Fm.area5 - Sto Amaro [fm.area5@fmrodrigues.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 29 de julho de 2010 18:06

Para: Vicente Goulart da Silva Junior

Assunto: Re: Ronda manutenção e informação

04
Rodrigo Soggin Finto
Encarregado do Setor II
RP - 747.685.0.00

Boa tarde

Local em ordem - Dia 25/07/10.

Atenciosamente

Paulo Rafael

FM Rodrigues & Cia Ltda

Tel / Fax: 5681-5362 / 5521-9294

Site: www.fmrodrigues.com.br

E-mail: fm.area5@fmrodrigues.com.br

-----Mensagem Original-----

De: Vicente Goulart da Silva Junior <vgsilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Para: fm.area5@fmrodrigues.com.br

Data: 23-07-2010 15:13

Assunto: Ronda manutenção e informação

Favor verificar e responder.

Dados do Expediente: Ofício nº: 1851/2010 – IND 1267

Remetente: CMSP

Fazer Ronda(executar a manutenção ou informar se esta normalizado).

Logradouro:Praça Francisco de Assis – Cidade Ademar (entre as Ruas Eduardo de Sá e Rua Soares Passos)

Reclamação: Lâmpadas apagadas

Grato:

Vicente/ Ilume-31.

“Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você a tenha recebido por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. É expressamente proibido o uso não autorizado, replicação ou disseminação da mesma. As opiniões contidas nesta mensagem e seus anexos não necessariamente refletem a opinião do órgão emissor. Grato pela colaboração”.

6/8/2010


ILUME-31
Sr. Chefe de Seção

Em atenção a solicitação do inicial,

informamos que a equipe de Manutenção do Consórcio S.P.LUZ compareceu no local no dia 27/07/2010 e não localizou defeito na Rede de Iluminação Pública, e logradouros esta acessa.

08/08/2010

~~Thiago G. Gomes da Silva~~
~~Assistente Técnico I~~
~~CPF: 710.628.500~~





PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 05


Do Ofício nº 1851/2010 – TID 6073159 em 10/08/10 (a).....

Rochon Seg. da Tinto
Lanc. Regado do Sator II
RP - 747.895.0.00

ILUME G
SENHOR ASSESSOR TECNICO.

O presente trata-se de pedido do **Presidente da Câmara Sr. Vereador Antonio Carlos Rodrigues**, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.


Conforme informação de nossa fiscalização sob folha 4 e 4(verso), nossa equipe compareceu no local e não localizou defeito na rede de IP.

10/08/10

ENG.º PAULO ERNESTO STRAZZI
Respondendo pela Divisão
ILUME 3

À
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SR. VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES
PRESIDENTE

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

10/08/2010

NELSON DA SILVA TEIXEIRA
ASSESSOR TÉCNICO
ILUME G

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 001.851 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 01267 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 03226 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 26/08/2010

NÚMERO DE ORIGEM:OF. 1851/2010

RESUMO TID - 6073159

RESPOSTA ILUME - INFORMA QUE APÓS FISCALIZAÇÃO NO LOCAL E NÃO
LOCALIZOU DEFEITO NA REDE DE IP.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____